RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS CONFORME NR-18

(Conforme Portaria SEPRT n° 8.873, de 23/07/2021)

CMOC CUBATÃO/SP

ÁREA 37 – EDIFÍCIOS ADM, BALANÇA, RESTAURANTE E ALMOXARIFADO

Estes relatórios de inspeção NR-18 seguem os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Civil – Profissional Habilitado NR-18.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

REVISÕES

A - PRELIMINAR **B** - PARA APROVAÇÃO **C** - PARA CONHECIMENTO **D** - PARA COTAÇÃO **E** - PARA CONSTRUÇÃO **F** - CONFORME COMPRADO **G** - CONFORME CONSTRUÍDO **H** - CANCELADO

TE - TIPO EMISSÃO

REV.	TE	DESCRIÇÃO	POR	VER.	AUT.	APR.	Data
A	B	EMISSÃO INICIAL	GMA	LSA	BRO	CHM	07/06/2023

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

SUMÁRIO

1.0 HISTÓRICO CONERGE 4

2.0 OBJETIVO 4

3.0 ESCOPO DETALHADO 4

4.0 TABELAS 6

4.1: CATEGORIAS DE CONDIÇÃO 6

4.2: NÍVEIS DE PRIORIDADE 7

5.0 DADOS CONTRATUAIS 8

6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES 9

7.0 CONCLUSÕES GERAIS 10

8.0 ANEXOS 11

8.1- PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-18 12

8.1.1 – EDIFÍCIOS ADM, BALANÇA, RESTAURANTE E ALMOXARIFADO 13

8.2 – R.R.T 14

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: www.conerge-engenharia.com.br

24 anos
Deus é fiel

1.0 HISTÓRICO CONERGE

O Grupo Conerge – Normas Regulamentadoras, possui mais de 24 anos no mercado e com Experiência comprovada no atendimento as exigências das Normas Regulamentadoras, através de Auditorias, Diagnósticos, Inspeções, Laudos, Manutenções, Adequações, Calibração de Instrumentos e Perícias Técnicas.

A Conerge está registrada no CREA e atendendo a determinação do CONFEA/CREA possui corpo técnico e de engenharia profissionais habilitados como responsáveis dos serviços propostos: Engenheiro Mecânico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Civil e Arquiteta.

2.0 OBJETIVO

Realizado a inspeção estrutural conforme a NR-18, afim de detectar através das inspeções realizadas, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança dos componentes e pessoas, durante o seu funcionamento normal. Conforme relatório: **10_MD_0144 REV2.**

3.0 ESCOPO DETALHADO

✓ INSPEÇÃO ESTRUTURAL METÁLICA – ATENDENDO MD_0144 REV2

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Avaliação Visual para verificação de corrosão, trincas, desgastes e deformações;
- Inspeção das estruturas e vigas de apoio;
- Inspeção detalhada das estruturas metálicas, suportes e suas fixações e soldas;
- Limpeza manual com escova de aço nas regiões com corrosão severa;

✓ ENSAIO NÃO DESTRUTIVO E TESTE NR-18

- Realizar Medição de Espessura por Ultrassom sobre tinta, spot;
- Realizar Teste de Martelo nas estruturas comprometidas;
- Realizar Medição com Parquímetro dos alvéolos que podem afetar a integridade da viga;

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

✓ **INSPEÇÃO ESTRUTURAL MADEIRA – ATENDENDO MD_0144 REV2**

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Avaliação visual das estruturas de madeira do telhado e laterais;
- Análise da Patologia da Estrutura de Madeira inspecionada;
- Inspeção do madeiramento;
- Verificação do teor de umidade no material in loco, spot;

✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NR-18**

- Realizar Medidas de Umidade não invasiva, spot.

✓ **INSPEÇÃO ESTRURAL CIVIL - CONCRETO/ALVENARIA – ATENDENDO MD_0144 REV2**

- Acompanhamento fotográfico das inspeções;
- Mapear as regiões que apresentam qualquer tipo de patologia ou indício de desprendimento ou
- outros dados relevantes nas estruturas de concreto.
- Realização de Inspeção Visual Externa e Interna;
- Análise da Patologia do Concreto inspecionado;
- Verificar a presença de fissuras e/ou trincas no concreto e/ou alvenaria;
- Verificar no concreto e/ou alvenaria a presença de corrosão de armadura, infiltração, juntas de
- dilatação, deformações excessivas, sujidades, condições do sistema de proteção (verniz/hidrofugante/revestimento), aspecto visual e etc.
- Classificação das anomalias quanto ao grau de risco;
- Identificação dos níveis de classificação da estrutura (mínimo, regular e crítico).
- Desenvolvimento das soluções de recuperação estruturais inspecionadas.

✓ **ENSAIO NÃO DESTRUTIVO NR-18**

- Realizar Ensaio da estrutura com Pacômetro, spot;
- Realizar Teste com Martelo de Percussão, spot.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

✓ **INSPEÇÃO POR DRONE – NR-18**

- Inspeção por Drone – Imagens de Alta Resolução 4K
- Inspeção Visual das Calhas dos Telhados;
- Inspeção Visual das Telhas dos Telhados;
- Inspeção das Cumieiras dos Telhados.

4.0 TABELAS

4.1: CATEGORIAS DE CONDIÇÃO

Categoria	Descrição	% Resistência	Ação corretiva
0	As estruturas da área estão em condições excelentes, sem deterioração evidente. O uso seguro das estruturas da área é assegurado.	100%	Não requerida
1	As estruturas da área têm leve evidência de deterioração superficial, mas para uma extensão sem prejuízo para a resistência. O uso das estruturas da área é assegurado.	100%	Não requerida
2	As estruturas da planta possuem alguma deterioração em uma extensão com leve redução da resistência. O uso seguro das estruturas da área é assegurado.	95-100%	Repintura, aperto dos parafusos e outros reparos menores.
3	As estruturas da área apresentam alguma deterioração em uma extensão onde há alguma redução de resistência. Há algum comprometimento para o uso seguro das estruturas.	75-95%	Repintura, aperto dos parafusos e outros reparos menores.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Categoria	Descrição	% Resistência	Ação corretiva
4	As estruturas da planta apresentam deterioração severa em uma das extensões onde há grande redução de resistência. Atenção urgente deve ser dada ao reparo.	50-75%	Reparo ou troca dos elementos estruturais
5	As estruturas da área mostram deterioração severa, em uma extensão onde há pouca resistência útil residual.	< 50%	Reparo ou troca dos elementos estruturais com urgência.

4.2: NÍVEIS DE PRIORIDADE

Categoria	Descrição
1 (P0 ou P1)	Todos os membros em condição 5, alguns membros estruturais primários em condição de categoria 4 e alguns outros membros onde a deterioração tende a risco de segurança pessoal, devem ser registradas como prioridade 1. Reparo ou troca de membros estruturais ou outro trabalho recomendado requer atenção urgente e imediata.
2 (P2)	Todos os membros secundários ou terciários em condição de categoria 4, e alguns outros membros estruturais necessitando de reparo ou troca em curto prazo devem ser registrados como prioridade 2. Reparos ou troca de membros estruturais, ou outra atividade recomendada deve ser agendado assim que possível, mas não mais que um ano após a data deste relatório.
3 (P2)	Reparo de membros estruturais, ou outro trabalho recomendado serão necessárias nos próximos três anos.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Categoria	Descrição
M (P2)	Onde alguma característica da estrutura deverá ser especialmente monitorada para estabelecer a taxa de deterioração deve ser registrada como prioridade M. Isto se aplica onde, por exemplo, parafusos frouxos são encontrados e não é claro o motivo pelo qual os mesmos se soltaram, ou onde há afrouxamentos repetitivos. Isto também pode ser aplicado onde por exemplo, trincas são detectadas e o engenheiro estrutural acha necessário identificar a taxa de crescimento das trincas.
X (P2)	Onde uma estrutura ou uma parte de uma estrutura não pode ser usada para sua finalidade original em sua condição atual, ou então pode não ser requisitada para utilizada por algum tempo, é prioridade X. Tipicamente aplicada em estruturas em manutenção, tais como monovias. O reparo ou a troca dos membros estruturais devem ser feitos antes do uso da estrutura.

5.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante ..... : CMOC - Cubatão
Responsável/Representante..... : Rodrigo Rafael
Relatório..... : 5631
Obra ..... : 10034/22
Data do Relatório ..... : 17/03/2023
Data do Início da Inspeção ..... : 14/12/2022
Data do Término da Inspeção..... : 12/01/2023
Equipe Técnica Envolvida..... : Eng°Kleber dos Santos Sampaio
Arq° Amanda Fonseca de Moraes Vannuchi

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES



PRIORIDADES	TOTAL	PORCENTAGEM
P0	0	0%
P1	3	3%
P2	1	1%
P3	91	96%



CONDIÇÃO	TOTAL	PORCENTAGEM
C: 0	0	0%
C: 1	10	11%
C: 2	76	80%
C: 3	6	6%
C: 4	3	3%
C: 5	0	0%

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

7.0 CONCLUSÕES GERAIS

Durante a inspeção estrutural na Área 37 Edifícios ADM, Balança, Restaurante e Almoxarifado, o engenheiro identificou a existência de estruturas de concreto armado, estruturas metálicas com a utilização de ligações, soldadas e parafusadas e estruturas mistas. Meios de acesso como escadas, guarda corpos, plataformas de acesso, escada marinheiro, edificações, coberturas, lajes entre outras.

Nas inspeções verificamos que a área 37 apresenta algumas patologias nas estruturas de concreto como desagregação, incrustação e armadura exposta. Já nas estruturas metálicas e meios de acesso identificamos a presença de corrosão em diversos graus, desde uma corrosão superficial até uma corrosão severa, essa situação é comum em áreas industriais, conclui-se então que patologias catalogadas com categoria de condição 4 e 5 devem ser tratadas imediatamente para assegurar a segurança e integridade física de todos

CONTROLE DE EMISSÃO

INSPEÇÃO	**AMANDA F. DE M. VANNUCHI** **CAU / SP A101374-2**	***Assinatura***	**17/03/2023** ***Data***
DIREÇÃO	**CARLOS HENRIQUE DE MORAES** **CREA SP 0640977984**	***Assinatura***	**17/03/2023** ***Data***

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

8.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

8.1- PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-18

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

8.1.1 – EDIFÍCIOS ADM

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - POSTERIOR

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - POSTERIOR

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - POSTERIOR

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - POSTERIOR

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREDIO AMBULATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

Rua Dr. Manuel Tourinho nº 10 * CEP 11015-030 * Santos-SP * Voip: (13) 3466-7187 * comercial@conerge-engenharia.com.br * www.conerge-engenharia.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREDIO AMBULATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREDIO AMBULATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREDIO AMBULATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREDIO AMBULATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

37-4318

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PRÉDIO AMBULATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e tratamento das fissuras e reconstituição.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SALA COBALTO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje local encontra-se com desplacmento de devido a infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a impermeabilzação da laje e a limpeza com pintura no desplacamento.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

EMPOLAMENTO DE TINTA, MANCHAS E INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SALA DE ARQUIVO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje local encontra-se com umidade e empolamento de tinta devido a infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a impermeabilzação da laje e a limpeza com pintura no empolamento de tinta.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SALA TUNGSTÊNIO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA



CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza e pintura, além de aplicar impermeabilização da parte de cima da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SALA TUNGSTÊNIO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza e pintura, além de aplicar impermeabilização da parte de cima da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

ENGENHARIA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza e pintura, além de aplicar impermeabilização da parte de cima da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

ENGENHARIA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje local encontra-se com desplacmento de devido a infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a impermeabilzação da laje e a limpeza com pintura no desplacamento.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

EMPOLAMENTO DE TINTA, MANCHAS E INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com umidade e empolamento de tinta devido a infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a impermeabilzação da laje e a limpeza com pintura no empolamento de tinta.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

EMPOLAMENTO DE TINTA, MANCHAS E INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com umidade e empolamento de tinta devido a infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a impermeabilzação da laje e a limpeza com pintura no empolamento de tinta.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO LATERAL ESQUERDA - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO LATERAL ESQUERDA - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO LATERAL ESQUERDA - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO LATERAL DIREITA - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO LATERAL DIREITA - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO LATERAL DIREITA - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO LATERAL DIREITA - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do rodapé, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilzação da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO FRENTE - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO POSTERIOR - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO POSTERIOR - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO POSTERIOR - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO POSTERIOR - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 1

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO ADM

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

EXTERNO POSTERIOR - 37-4301

RESULTADOS

PRIORIDADE: 2

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade e limo.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

TELHAS DANIFICADAS E COM SUJIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA E SUBSTIUIÇÃO DE TELHA

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade, limo e com telha danificada.

Necessário realizar a limpeza do limo e realizar a substituição da telha danificada.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

TELHAS DANIFICADAS E COM SUJIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA E SUBSTIUIÇÃO DE TELHA

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com sujidade, limo e com telha danificada.

Necessário realizar a limpeza do limo e realizar a substituição da telha danificada.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FUNDOS (FRENTE AO LAGO)

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO - FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO

TRATATIVA

IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - SALA DE REFEIÇÕES

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.

Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO - FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO

TRATATIVA

IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - SALA DE REFEIÇÕES

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.	Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

UMIDADE, INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

COZINHA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e manchas, devido a fissuras e trincas.

Necessário realizar a impermeabilização da parte de cima da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

RESTAURANTE

PATOLOGIA

UMIDADE, DESAGREGAÇÃO, INFILTRAÇÃO - BOLHAS NA PINTURA - DANOS NA IMPERMEABILIZAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO OU HIDRÁULICA, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL DIREITA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

Necessário realizar a limpeza, impermeabilização da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO E UMIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SALA SUPORTE TI (LADO AUDITÓRIO 1)

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza e pintura, além de aplicar impermeabilização da parte de cima da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO E UMIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SALA SUPORTE TI (LADO AUDITÓRIO 1)

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração e umidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza e pintura, além de aplicar impermeabilização da parte de cima da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO , DESPLACAMENTO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SALA SUPORTE TI

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje local encontra-se com desplacmento de devido a infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a impermeabilzação da laje e a limpeza com pintura no desplacamento.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

UMIDADE, SUJIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA

LOCALIZAÇÃO

FUNDOS

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se com umidade e sujidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo da da alvenaria e verificar a origem da umidade.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

UMIDADE, SUJIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA

LOCALIZAÇÃO

FUNDOS

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se com umidade e sujidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo da alvenaria e verificar a origem da umidade.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO - SUJIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO - SUJIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

UMIDADE, SUJIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA

LOCALIZAÇÃO

LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a alvenaria do local encontra-se com umidade e sujidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo da alvenaria e verificar a origem da umidade.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, DESPLACAMENTO - SUJIDADE

TRATATIVA

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA OU ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL DIREITA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo da laje e verificar a origem da umidade.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, DESPLACAMENTO - SUJIDADE

TRATATIVA

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA OU ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL DIREITA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

SALA DE TREINAMENTO

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, DESPLACAMENTO - SUJIDADE

TRATATIVA

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA OU ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERAL DIREITA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração e sujidade, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar a limpeza do limo, impermeabilização da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIXAMENTO E PINTURA

LOCALIZAÇÃO

WC MASCULINO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do banheiro encontra-se com manchas, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIXAMENTO E PINTURA

LOCALIZAÇÃO

WC MASCULINO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do banheiro encontra-se com manchas, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIXAMENTO E PINTURA

LOCALIZAÇÃO

WC FEMININO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do banheiro encontra-se com manchas, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIXAMENTO E PINTURA

LOCALIZAÇÃO

WC FEMININO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do banheiro encontra-se com manchas, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

LIXAMENTO E PINTURA

LOCALIZAÇÃO

WC FEMININO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE



FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do banheiro encontra-se com manchas e empolamento de tinta, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

EMPOLAMENTO DA TINTA

TRATATIVA

LIXAMENTO E PINTURA

LOCALIZAÇÃO

SALA DE EPI

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje da sala encontra-se com manchas e empolamento de tinta, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

MANCHAS,UMIDADE,INFILTRAÇÃO,FALTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - SALA DE ESPERA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do local encontra-se com manchas, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

MANCHAS,UMIDADE,INFILTRAÇÃO,FALTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - SALA DE ESPERA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do local encontra-se com manchas, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, TRINCAS E FISSURAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - RECEPÇÃO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje da entrada encontra-se com infiltração, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilzação da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, TRINCAS E FISSURAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - RECEPÇÃO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do ambiente encontra-se com infiltração, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilzação da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, TRINCAS E FISSURAS

TRATATIVA

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - RECEPÇÃO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do ambiente encontra-se com infiltração, devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilização da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

UMIDADE, MANCHAS, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

INTERNO - RECEPÇÃO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA



CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o laje do local encontra-se com manchas, devido infiltração.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura e impermeabilzação da parte superior da laje.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilização da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilzação da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilzação da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERA DIREITA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilização da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERA DIREITA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilização da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LATERA DIREITA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilzação da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

02/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PORTARIA

PATOLOGIA

FISSURAS E TRINCAS, UMIDADE, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

POSTERIOR

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé da portaria encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.

RECOMENDAÇÃO

Necessário realizar limpeza, pintura, impermeabilização da parte superior da laje e recomposição com argamassa das fissuras.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

10/04/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE, ARMADURA EXPOSTA

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DA ARMADURA

LOCALIZAÇÃO

PREDIO LABORATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 1

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o pilar encontra-se com a sua armadura exposta devido a desagregação.

Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade do pilar.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

10/04/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE, ARMADURA EXPOSTA

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DA ARMADURA

LOCALIZAÇÃO

PREDIO LABORATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 1

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o pilar encontra-se com a sua armadura exposta devido a desagregação.

Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade do pilar.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

10/04/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PATOLOGIA

DESAGREGAÇÃO, SUJIDADE, ARMADURA EXPOSTA

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DA ARMADURA

LOCALIZAÇÃO

PREDIO LABORATÓRIO - LATERAL ESQUERDA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 1

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o pilar encontra-se com a sua armadura exposta devido a desagregação.

Necessário realizar o tratamento da armadura exposta por meio de lixamento e realizar a aplicação de argamassa estrutural ou groute, a fim de recompor a integridade do pilar.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

DESAGREGAÇÃO, INFILTRAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREDIO LABORATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje encontra-se com infiltração devido a fissuras e trincas.	Necessário realizar a impermeabilização e recomposição estrutural com argamassa nas fissuras.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

DESAGREGAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL

LOCALIZAÇÃO

PREDIO LABORATÓRIO - FRENTE

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Durante a presente inspeção foi evidenciado que a estrutura encontra-se acometido com desagregação.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade do estrutura.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

DESAGREGAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL

LOCALIZAÇÃO

Piso Superior - COPA
Laboratório

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Durante a inspeção foi evidenciado que as extremidades das portas do local encontram-se com fissuras por falta de verga.	Necessário realizar reparo com argamassa a fim de recompor a integridade da alvenaria.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

06/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

DESAGREGAÇÃO

TRATATIVA

MANUTENÇÃO ESTRTURAL

LOCALIZAÇÃO

PISO SUPERIOR - WC FEM LABORATÓRIO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Durante a inspeção foi evidenciado que as extremidades das portas do local encontram-se com fissuras.	Necessário realizar reparo com argamassa estrutural a fim de recompor a integridade da alvenaria.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

SUJIDADE, , FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

ESCADARIA E CORREDOE PISO SUPERIOR

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com manchas devido a infiltração.	Necessário realizar a limpeza e pintura, além de aplicar impermeabilização do lado externo.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

FISSURAS NAS QUINAS DAS JANELAS

TRATATIVA

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA

LOCALIZAÇÃO

Piso térreo - Sala almoxarifado

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que as quinas das janelas encontram-se com fissura.	Necessário realizar um reparo da fissura.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

FISSURAS NAS QUINAS DAS JANELAS

TRATATIVA

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA

LOCALIZAÇÃO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA



DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que as quinas das janelas encontram-se com fissura.	Necessário realizar um reparo da fissura.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

FISSURAS NAS QUINAS DAS JANELAS

TRATATIVA

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA

LOCALIZAÇÃO

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA



CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que as quinas das janelas encontram-se com fissuras.

Necessário realizar um reparo da fissura.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Piso térreo - Sala Quente

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje local encontra-se com empolamento de devido a infiltração.	Necessário realizar a impermeabilzação da laje, após isso fazer o descascamento do local, reconstituir com massa corrida acrilica, lixar e pintar.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PISO TÉRREO - SALA PREDITIVA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que a laje do local encontra-se com infiltração, devido a fissuras e trincas.

Necessário realizar a impermeabilzação da laje, após isso fazer o descascamento do local, reconstituir com massa corrida acrilica, lixar e pintar.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL

CLIENTE

CMOC - BRASIL

DATA DO RELATÓRIO

03/02/2023

Nº DO RELATÓRIO

5591

ÁREA

PRÉDIO LABORATÓRIO

PATOLOGIA

INFILTRAÇÃO E UMIDADE

TRATATIVA

LIMPEZA, PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PISO TÉRREO - SALA PREDITIVA

RESULTADOS

PRIORIDADE: 3

CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2

FOTO GERAL DO AMBIENTE

FOTO GERAL DA PATOLOGIA

DESCRIÇÃO

Foi evidenciado que o rodapé encontra-se com infiltração e umidade.	Necessário realizar a impermeabilzação da parede lado externo, após isso fazer o descascamento do local, reconstituir com massa corrida acrilica, lixar e pintar.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0

AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1

AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2

AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS.

RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3

AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS.

RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4

AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO.

RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5

AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL.

RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

8.2 – R.R.T.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA,** sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, n°10, Santos SP
E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
Site: **www.conerge-engenharia.com.br**

24 anos
Deus é fiel

RRT 12989661

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: AMANDA FONSECA DE MORAES
CPF: 368.XXX.XXX-83
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Nº do Registro: 00A1013742
Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12989661I00CT001
Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 13/04/2023
Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 13/04/2023
Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Industrial

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$115,18
Pago em: 13/04/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.
CPF/CNPJ: 26.XXX.XXX/0001-00
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Data de Início: 29/03/2023
Valor do Serviço/Honorários: R$5.000,00
Data de Previsão de Término: 31/05/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 11573904
Nº: N A
Logradouro: CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, S/N
Complemento:
Bairro: ZONA INDUSTRIAL
Cidade: CUBATÃO
UF: SP
Longitude:
Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

NR-18 - INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - ÁREAS: UNIDADE DE ÁCIDO SÚLFURICO; UNIDADE MOAGEM DE ROCHA; CORREIA DE GESSO; UNIDADE DE ÁCIDO FOSFÓRICO; TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AMÔNIA; GRANULAÇÃO; UNIDADE DCP; UNIDADE DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR; ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EFLUENTES; UNIDADE SUPER FOSFATO; UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO E ESTRUTURA CÍVIL DA PONTE FERROVIÁRIA; EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO E EDÍFICIOS DA ADM, BALANÇA, RESTAURANTE E ALMOXARIFADO.

NR-18 - INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA – ÁREAS: ARMAZÉNS DE FERTILIZANTES E ARMAZÉNS DE ROCHA.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Atividade: 5.4 - VISTORIA

Quantidade: 1
Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12989661I00CT001	**CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.**	**INICIAL**	**13/04/2023**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AMANDA FONSECA DE MORAES, registro CAU nº 00A1013742, na data e hora: 13/04/2023 07:45:29, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.