

MOSAIC UBERABA

RELATÓRIO DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-08

ÁREA 6

Setores Administrativos



GRUPO CONERGE - NORMAS REGULAMENTADORAS

OBRA: 2350

INÍCIO EM: 25/01/22

TÉRMINO EM: 25/01/22

ÍNDICE

1.0 AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08.....	3
2.0 TABELA COMPLETA DA ÁREA.....	3
3.0 DADOS CONTRATUAIS.....	4
4.0 ANEXOS.....	5
4.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO.....	6
4.2 A.R.T.....	7

1.0 AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08

AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08:

- Acompanhamento fotográfico das Não Conformidades encontradas;
- Levantamento do Inventário dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas;
- Elaboração de croqui, para adequação dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas;
- Levantamento Dimensional para verificação normativa e possíveis adequações;
- Verificar o estado de conservação dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas, para possíveis reparos; e
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-08 estão sendo atendidos e normas correlacionadas.

2.0 TABELA COMPLETA DA ÁREA 6

Secção	Área Plano Diretor	Descrição da área	Novas áreas
SETORES ADMINISTRATIVOS	7	Área 07 - Portaria Principal (Unidade 810)	(52) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	9	Área 09 - Administração Geral - Prédio 710 (Unidade 710)	(53) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	10	Área 10 - Quiosque A (Unidade 710)	(54) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	11	Área 11 - Subestação Se-Xx (Unidade 710)	(55) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	12	Área 12 - Quiosque B (Unidade 760)	(56) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	13	Área 13 - Cozinha e Refeitório (Unidade 760)	(57) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	14	Área 14 - Subestação Se-VII - Prédio 760 (Unidade 760)	(58) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	15	Área 15 - Ambulatório - Prédio 751 (Unidade 751)	(59) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	16	Área 16 - Subestação Se-XVI (Unidade 743)	(60) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	17	Área 17 - Almoço De Prod. Quím. E Inflam. - Prédio 742/743	(61) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	18	Área 18 - Bunker De Material Radioativo (Unidade 742)	(62) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	19	Área 19 - Est. De Tamb. Vazios E Refrat. - Prédio 745	(63) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	20	Área 20 - Plat. De Estocagem De Cilindros - Prédio 747	(64) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	23	Área 23 - Posto De Combustível Veículos Leves (Unidade 791)	(65) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	24	Área 24 - Transp. Leve, Garagem E Serviços - Prédio 790	(66) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	55	Área 55 - Banco, Vestiários, Vigil. E Seg. - Prédio 750	(67) - 6
SETORES ADMINISTRATIVOS	198	Área 198 - Depósito De Amostra De Rocha	(68) - 6

4.0 ANEXOS

4.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	25/01/2022
Identificação/Tag:	Área 6	Nº do relatório:	5115
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
1	7 - PORTARIA PRINCIPAL (UNIDADE 810)	GUARDA CORPO	-	PORTARIA PRINCIPAL	Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
2	7 - PORTARIA PRINCIPAL (UNIDADE 810)	GUARDA CORPO	PLACA DE INDENTIFICAÇÃO SETOR ADM	PREDIO 710	Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
3	7 - PORTARIA PRINCIPAL (UNIDADE 810)	GUARDA CORPO	SETOR ADM E RESTAURANTE	PORTARIA PRINCIPAL	Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
4	7 - PORTARIA PRINCIPAL (UNIDADE 810)	GUARDA CORPO	PLACA DE PREVENÇÃO BÁSICA	PORTARIA PRINCIPAL	Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	25/01/2022
Identificação/Tag:	Área 6	Nº do relatório:	5115
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
5	9 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRÉDIO 710 (UNIDADE 710)	GUARDA CORPO	ANTENA PARABOLICA	ENTRE 2º E 3º PREDIO DA ADM	Foi evidenciado que o guarda corpo de 5 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
6	9 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRÉDIO 710 (UNIDADE 710)	GUARDA CORPO	-	ACESSO AO 3º PREDIO DA ADM	Foi evidenciado que o guarda corpo de 20 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
7	9 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRÉDIO 710 (UNIDADE 710)	GUARDA CORPO	-	ENTRADA DO PREDIO 1º LADO ESTACIONAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 7 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
8	9 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRÉDIO 710 (UNIDADE 710)	GUARDA CORPO	QUIOSQUE	ENTRE 1º E 2º PREDIO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 16 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	25/01/2022
Identificação/Tag:	Área 6	Nº do relatório:	5115
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
9	9 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRÉDIO 710 (UNIDADE 710)	GUARDA CORPO	BA 5202	ENTRE 2º E 3º PREDIO DA ADM	Foi evidenciado que o guarda corpo de 9 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
10	9 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRÉDIO 710 (UNIDADE 710)	GUARDA CORPO	-	ACESSO A INTERLIGAÇÃO DO PREDIO 2º E 3º	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
11	9 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRÉDIO 710 (UNIDADE 710)	GUARDA CORPO	ESTACIONAMENTO DE VANS	ESTACIONAMENTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 3 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
12	13 - COZINHA E REFEITÓRIO (UNIDADE 760)	ESCALA MARINHEIRO	DEPOSITO DE CADEIRAS	ACESSO AO TELHADO DO REFEITORIO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	25/01/2022
Identificação/Tag:	Área 6	Nº do relatório:	5115
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
13	13 - COZINHA E REFEITÓRIO (UNIDADE 760)	ESCADA MARINHEIRO	PROXIMA AS CAÇAMBAS	ACESSO AO TELHADO DO REFEITORIO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
14	13 - COZINHA E REFEITÓRIO (UNIDADE 760)	ESCADA MARINHEIRO	ANTENA PARABOLICA	ACESSO AO TELHADO DO REFEITORIO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
15	13 - COZINHA E REFEITÓRIO (UNIDADE 760)	ESCADA MARINHEIRO	UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DO AR CONDICIONADO	ACESSO AO TELHADO DO REFEITORIO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
16	15 - AMBULATÓRIO - PRÉDIO 751 (UNIDADE 751)	GUARDA CORPO	-	ENTRADA DO AMBULATORIO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 7 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	25/01/2022
Identificação/Tag:	Área 6	Nº do relatório:	5115
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
17	15 - AMBULATORIO - PRÉDIO 751 (UNIDADE 751)	GUARDA CORPO	-	TELADO DO AMBULATORIO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 120 metros encontra- se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
18	15 - AMBULATORIO - PRÉDIO 751 (UNIDADE 751)	ESCALA MARINHEIRO	-	ACESSO AO TELHADO DO AMBULATORIO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
19	16 - SUBESTAÇÃO SE-XVI (UNIDADE 743)	GUARDA CORPO	-	LATERAL DE SUBSTAÇÃO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 7 metros encontra- se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
20	17 - ALMOX DE PROD. QUÍM. E INFLAM. - PRÉDIO 742/743	RAMPA	SUBSTAÇÃO	ENTRADA DO ALMOXARIFADO	Foi evidenciado que a rampa encontra-se sem guarda corpo de 8 metros.	Necessário adequar a rampa conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU- 13E002.	

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	25/01/2022
Identificação/Tag:	Área 6	Nº do relatório:	5115
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
21	55 - BANCO, VESTIÁRIOS, VIGIL. E SEG. - PRÉDIO 750	ESCADA MARINHEIRO	AO LADO DO TAMBOR DE RECICLAGEM	ACESSO AO TELHADO DE BANCO VESTIARIO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	
22	55 - BANCO, VESTIÁRIOS, VIGIL. E SEG. - PRÉDIO 750	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO DO VESTIARIO FEMINIO	Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
23	55 - BANCO, VESTIÁRIOS, VIGIL. E SEG. - PRÉDIO 750	ESCADA MARINHEIRO	PREDIO DA SALA DE VIVENCIA	ACESSO AS CATRACAS	Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
24	55 - BANCO, VESTIÁRIOS, VIGIL. E SEG. - PRÉDIO 750	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	25/01/2022
Identificação/Tag:	Área 6	Nº do relatório:	5115
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
25	198 - DEPÓSITO DE AMOSTRA DE ROCHA	GUARDA CORPO	HELI PONTO	-	Foi evidenciado que o guarda corpo de 4 metros encontra-se em local inapropriado.	Necessário providenciar remoção do guarda corpo.	
26	198 - DEPÓSITO DE AMOSTRA DE ROCHA	GUARDA CORPO	-	ACESSO AO HELI PONTO	Foi evidenciado que o guarda corpo de 4 metros encontra-se fora do padrão e sem rodapé.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	

4.2 A.R.T



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20220851483

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título profissional: **ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECÂNICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **2603421441**
 Registro: **56.496 MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Mosaic Fertilizantes P&K Ltda.**

CPF/CNPJ: **33.931.486/0014-55**

ESTRADA DA CANA

Nº: **750**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**

Cidade: **UBERABA**

UF: **MG**

CEP: **38044795**

Contrato: **5300013470**

Celebrado em: **13/10/2021**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DA CANA

Nº: **750**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**

Cidade: **UBERABA**

UF: **MG**

CEP: **38044795**

Data de Início: **13/10/2021**

Previsão de término: **10/02/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **INDUSTRIAL**

Código: **Obra 2350 - Pr. 2.086.**

Proprietário: **CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI**

CPF/CNPJ: **37.555.491/0001-47**

4. Atividade Técnica

23 - Supervisão

Quantidade

Unidade

8 - Auditoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

17,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

NR-08 AUDITORIA E DIAGNÓSTICO ÁREA 1- SETORES ADMINISTRATIVOS E TRATAMENTO EFLUENTES; ÁREA 2- ENXOFRE; ÁREA 3- AMÔNIA; ÁREA 4- ÁCIDO SÚLFURICO; ÁREA 5- ÁCIDO SÚLFURICO; ÁREA 6- SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 7- SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 8- TERMINAL DE ROCHA E SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 9- LAGOAS TRATAMENTO; ÁREA 10- SETORES ADMINISTRATIVOS, FOSFÓRICO E FERTILIZANTES; ÁREA 11- BICÁLCICO; ÁREA 12- TERMINAL DE ROCHA; ÁREA 13- FERTILIZANTES; ÁREA 14- FERTILIZANTES; ÁREA 15- UTILIDADES E ÁCIDO SULFÚRICO ÁREA 16- BOMBEAMENTO U640; ÁREA 17- PORTARIA FOSFOGESSO

6. Declarações

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

7. Entidade de Classe

ABEMEC - Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santos, **14** de **Janeiro** de **2022**

Local

data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. - CNPJ: 33.931.486/0014-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **14/01/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8597346137**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Zcb2
 Impresso em: 17/01/2022 às 12:53:07 por: , ip: 189.34.234.90

