

MOSAIC UBERABA

RELATÓRIO DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-08

ÁREA 14

Unidade de Fertilizantes



GRUPO CONERGE - NORMAS REGULAMENTADORAS

OBRA: 2350

INÍCIO EM: 22/02/22

TÉRMINO EM: 22/02/22

ÍNDICE

1.0 AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08.....	3
2.0 TABELA COMPLETA DA ÁREA.....	3
3.0 DADOS CONTRATUAIS.....	4
4.0 ANEXOS.....	5
4.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO.....	6
4.2 A.R.T.....	7

1.0 AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08

AUDITORIA, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO NR-08:

- Acompanhamento fotográfico das Não Conformidades encontradas;
- Levantamento do Inventário dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas;
- Elaboração de croqui, para adequação dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas;
- Levantamento Dimensional para verificação normativa e possíveis adequações;
- Verificar o estado de conservação dos pisos, escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpos e passarelas, para possíveis reparos; e
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-08 estão sendo atendidos e normas correlacionadas.

2.0 TABELA COMPLETA DA ÁREA 14

Secção	Área Plano Diretor	Descrição da área	Novas áreas
FERTILIZANTES	138	Área 138 - Sala De Amostragem (Unidade 770)	(184) - 14
FERTILIZANTES	183	Área 183 - Sub. Se-XI, Exp. E Recebimento - Prédio 770 (Unidade 770)	(185) - 14
FERTILIZANTES	184	Área 184 - Portaria De Caminhões (Unidade 830)	(186) - 14
FERTILIZANTES	185	Área 185 - Sala De Motoristas (Unidade 830)	(187) - 14
FERTILIZANTES	186	Área 186 - Restaurante Caminhoneiros (Unidade 830)	(188) - 14

4.0 ANEXOS



4.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 14

Ciente:	MOSAIC UBERABA	Data:	22/02/2022
Identificação/Tag:	Área 14	Nº do relatório:	5263
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
1	138 - SALA DE AMOSTRAGEM (UNIDADE 770)	GUARDA CORPO	SALA DE AMOSTRAGEM	EM FRENTE A SALA DE AMOSTRAGEM	Foi evidenciado que o guarda corpo de 12 metros encontra-se fora do padrão.	Necessário adequar o guarda corpo conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.1: DETALHE GUARDA CORPO FIXO, da revisão nº 4 (Página 4/11) - CIU-13E002.	
2	138 - SALA DE AMOSTRAGEM (UNIDADE 770)	ESCADAS	SALA DE AMOSTRAGEM	EM FRENTE A SALA DE AMOSTRAGEM	Foi evidenciado que a escada de 16 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
3	183 - SUB. SE-XI, EXP. E RECEBIMENTO - PRÉDIO 770 (UNIDADE 770)	ESCADAS	-	ACESSO AO FUMÔDROMO	Foi evidenciado que a escada de 7 metros encontra-se com o guarda corpo fora do padrão.	Necessário adequar a escada conforme consta no documento: PADRONIZAÇÃO GUARDA CORPO DE GRADE DE PISO NORMA "E" - ITEM 4.4: DETALHE GUARDA CORPO EM ESCADAS INCLINADAS OU RAMPAS, da revisão nº 4 (Página 7/11) - CIU-13E002.	
4	186 - RESTAURANT E CAMINHONEIROS (UNIDADE 830)	ESCALA MARINHEIRO	-	ACESSO A PATAMAR SUPERIOR DA TALHA	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

RELATORIO DE AUDITORIA E DIAGNOSTICO - ÁREA 14

Cliente:	MOSAIC UBERABA	Data:	22/02/2022
Identificação/Tag:	Area 14	Nº do relatório:	5263
Serviço:	NR-8	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 428, de 07 de outubro de 2021

Nº	SUBÁREA	TIPO	EQUIPAMENTO PROXIMO	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	FOTO
5	186 - RESTAURANT E CAMINHONEIR OS (UNIDADE 830)	ESCADA MARINHEIRO	-	ACESSO A PATAMAR SUPERIOR DA TALHA	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se sem ranhuras nos degraus da escada.	Necessário adequar os degraus da escada marinheiro, de acordo com o Anexo III da NR-12, item 13 - alínea I.	

4.2 A.R.T



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20220851483

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título profissional: **ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECÂNICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **2603421441**

Registro: **56.496 MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Mosaic Fertilizantes P&K Ltda.**

CPF/CNPJ: **33.931.486/0014-55**

ESTRADA DA CANA

Nº: **750**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**

Cidade: **UBERABA**

UF: **MG**

CEP: **38044795**

Contrato: **5300013470**

Celebrado em: **13/10/2021**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DA CANA

Nº: **750**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL III**

Cidade: **UBERABA**

UF: **MG**

CEP: **38044795**

Data de Início: **13/10/2021**

Previsão de término: **10/02/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **INDUSTRIAL**

Código: **Obra 2350 - Pr. 2.086.**

Proprietário: **CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI**

CPF/CNPJ: **37.555.491/0001-47**

4. Atividade Técnica

23 - Supervisão

Quantidade

Unidade

8 - Auditoria > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.5 - DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

17,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

NR-08 AUDITORIA E DIAGNÓSTICO ÁREA 1- SETORES ADMINISTRATIVOS E TRATAMENTO EFLUENTES; ÁREA 2- ENXOFRE; ÁREA 3- AMÔNIA; ÁREA 4- ÁCIDO SÚLFÚRICO; ÁREA 5- ÁCIDO SÚLFÚRICO; ÁREA 6- SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 7- SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 8- TERMINAL DE ROCHA E SETORES ADMINISTRATIVOS; ÁREA 9- LAGOAS TRATAMENTO; ÁREA 10- SETORES ADMINISTRATIVOS, FOSFÓRICO E FERTILIZANTES; ÁREA 11- BICÁLCICO; ÁREA 12- TERMINAL DE ROCHA; ÁREA 13- FERTILIZANTES; ÁREA 14- FERTILIZANTES; ÁREA 15- UTILIDADES E ÁCIDO SÚLFÚRICO ÁREA 16- BOMBEAMENTO U640; ÁREA 17- PORTARIA FOSFOGESSO

6. Declarações

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

7. Entidade de Classe

ABEMEC - Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Santos, **14** de **Janeiro** de **2022**

Local

data

Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. - CNPJ: 33.931.486/0014-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **14/01/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8597346137**

