

|                                                                                |                                                                                  |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <p>GRUPO <b>CONERGE</b> SINCE 1998 WITH YOU</p> <p>NORMAS REGULAMENTADORAS</p> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |           |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                 |                                                                                  | Relatório 11-00388      | Página 1  |
|                                                                                |                                                                                  | Obra 10069              | Revisão 0 |

# INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE CONFORME NR-11

*(Conforme Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016)*

## SUZANO PAPEL E CELULOSE



### 5 TON BRANQ FILTRO EP 5TON UTILREC

Este Relatório de Inspeção em Ponte Rolante segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência a Norma Regulamentadora - NR-11. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico (Profissional Legalmente Habilitado) e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização



|                                                                                  |                                                                                  |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |           |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                   |                                                                                  | Relatório 11-00388      | Página 3  |
|                                                                                  |                                                                                  | Obra 10069              | Revisão 0 |

## ÍNDICE

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1.0 APRESENTAÇÃO .....                             | 4  |
| 2.0 OBJETIVO .....                                 | 5  |
| 3.0 INTRODUÇÃO .....                               | 5  |
| 4.0 NORMAS DE REFERÊNCIA .....                     | 5  |
| 5.0 ESPECIFICAÇÕES DA PONTE .....                  | 6  |
| 6.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES .....      | 6  |
| 7.0 REQUISITOS LEGAIS – TABELA DE REFERÊNCIA ..... | 7  |
| 8.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES .....                   | 7  |
| 9.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES .....        | 8  |
| 10.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO .....              | 8  |
| 11.0 CONCLUSÃO .....                               | 9  |
| 11.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES .....                      | 10 |
| 12.0 DADOS CONTRATUAIS .....                       | 10 |
| 13.0 ANEXOS .....                                  | 11 |
| 13.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO .....                  | 12 |
| 13.2 CONTROLE DIMENSIONAL .....                    | 13 |
| 13.3 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO .....               | 14 |
| 13.4 TESTE DE CARGA OPERACIONAL .....              | 15 |
| 13.5 A.R.T .....                                   | 16 |

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                  |                                                                                  |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |           |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                   |                                                                                  | Relatório 11-00388      | Página 4  |
|                                                                                  |                                                                                  | Obra 10069              | Revisão 0 |

## 1.0 APRESENTAÇÃO

### PROPOSTA DE SERVIÇO

Avaliar através de inspeção de integridade estrutural as linhas de vida, conforme exigência da **Portaria MTPS 505, de 29 de abril de 2016**, da NR-11, fins de certificação das atuais condições de segurança.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A fim de verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, soldas e documentações do equipamento, fornecendo as recomendações necessárias para a recuperação ou para a liberação do uso do elevador com segurança.

### ESCOPO DETALHADO

- Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;
- Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas e desgastes;
- Inspeção Visual das estruturas metálicas, parafusos, para corpo, roldanas;
- Inspeção dos Trilhos, aonde possuir acessos;
- Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio;
- Inspeção das Vigas de apoio dos equipamentos;
- Inspeção dimensional das correntes e cabos de aço;
- Inspeção dos ganchos e travas;
- Verificação se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva e sua respectiva evidencia;
- Verificar as evidencia das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar;
- Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados;
- Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-11 estão sendo atendidos;
- Testemunho do Teste de carga, com fornecimento de peso de 10 ton. pela contratante;
- Teste do funcionamento dos sistemas de segurança; se os itens e subitens obrigatórios da NR-35 estão sendo atendidos.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                  |                                                                                  |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |           |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                   |                                                                                  | Relatório 11-00388      | Página 5  |
|                                                                                  |                                                                                  | Obra 10069              | Revisão 0 |

## 2.0 OBJETIVO

Através dos dados coletados e utilizando como referência a norma NR-11, forneceremos um laudo técnico referente à situação de integridade da 5 TON BRANQ FILTRO EP 5TON UTILREC a fim de indicar as adequações quanto à segurança estrutural e suas respectivas recomendações e soluções de conservação. A inspeção visual e análise em conjunto com a avaliação das características estruturais dos elementos formam uma parte essencial e importante no processo de reabilitação e conservação da integridade da ponte rolante, sendo que o este relatório de Inspeção é composto por:

- Planilha de Inspeção NR-11.
- Levantamento Dimensional (Cabos de Aço).
- Teste de Carga Operacional.

## 3.0 INTRODUÇÃO

Executado Inspeção por Ensaio Visual em todas as estruturas da Ponte Rolante, verificação de corrosão, trincas e desgastes, sistema de acionamento e do freio, inspeção dos ganchos e travas, dimensional dos cabos de aço e teste de carga operacional. O resultado encontrado consta em planilha de inspeção de auditoria NR11 em anexo, a fim de executar um planejamento de manutenção.

## 4.0 NORMAS DE REFERÊNCIA

- ASME V
- NBR ISO 4309: 2009 – Cabo de Aço – Inspeção e Descarte
- NR-11

|                                                                                  |                                                                                  |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |           |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                   |                                                                                  | Relatório 11-00388      | Página 6  |
|                                                                                  |                                                                                  | Obra 10069              | Revisão 0 |

## 5.0 ESPECIFICAÇÕES DA PONTE

Área de instalação:.....L1CC40-504PTR103

Capacidade de carga:.....5t

Número de série:.....NADA CONSTA

Fabricante:.....NC

Desenho de projeto:.....NADA CONSTA

## 6.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

| TIPO DE PRIORIDADE | CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0                 | PRESERVAR A SEGURANÇA A VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO                                                 |
| P1                 | AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS                                                                                        |
| P2                 | AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS                                                   |
| P3                 | AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS |

|                                                                                  |                                                                                  |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |           |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                   |                                                                                  | Relatório 11-00388      | Página 7  |
|                                                                                  |                                                                                  | Obra 10069              | Revisão 0 |

## 7.0 REQUISITOS LEGAIS – TABELA DE REFERÊNCIA

| Nº | Requisitos Legais                                                                          | Itens da Norma  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Operação de Elevadores, Guindastes, transportadores Industriais e Máquinas Transportadoras | 11.1.1 à 11.1.3 |
| 2  | Trabalho em Atividades de Transporte de Sacas                                              | 11.2. à 11.2.11 |
| 3  | Armazenamento de Materiais                                                                 | 11.3 à 11.3.5   |
| 4  | Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e outras Rochas.        | 11.4 à 11.4.1   |

## 8.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES

| 0%<br> | PRIORIDADES  | TOTAL | PORCENTAGEM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
|                                                                                           | P0 - Crítica | #REF! | #DIV/0!     |
|                                                                                           | P1 - Alta    | #REF! | #DIV/0!     |
|                                                                                           | P2 - Média   | #REF! | #DIV/0!     |
|                                                                                           | P3 - Baixa   | #REF! | #DIV/0!     |


Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                  |                                                                                  |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |           |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                   |                                                                                  | Relatório 11-00388      | Página 8  |
|                                                                                  |                                                                                  | Obra 10069              | Revisão 0 |

## 9.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

| TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE/INFRAÇÃO |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| TIPO DE PRIORIDADE                       | INFRAÇÃO EQUIVALENTE |
| P0                                       | → I-4                |
| P1                                       | → I-3                |
| P2                                       | → I-2                |
| P3                                       | → I-1                |

## 10.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO



- **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <div><div>GRUPO</div><div></div><div>SINCE 1998 WITH YOU</div></div> <div><b>CONERGE</b></div> <div>NORMAS REGULAMENTADORAS</div> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |              |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                                                                                                                                                   | Relatório                                                                        | 11-00388                | Página<br>9  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Obra                                                                             | 10069                   | Revisão<br>0 |

## 11.0 CONCLUSÃO

Essa vistoria tem validade de 12 meses para a 5 TON BRANQ FILTRO EP 5TON UTILREC localizada no COATER – INTRODUTOR DE ESTANGA, não foi inspecionada conforme, pois a mesma encontra-se bloqueada.

Nota técnica: Após a inspeção do equipamento ou elemento de sustentação, deve ser emitido “Relatório de Inspeção”, com periodicidade anual, elaborado por profissional legalmente habilitado com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - recolhida, que passa a fazer parte da documentação do equipamento conforme item 1.3.1 do Anexo 01 da NR-11.

Nota técnica: Deve ser dado a atenção especial ao item 11.1.8 da NR-11 que define que ao ser detectado alguma peça defeituosa ou que apresente deficiência durante a operação, deverá ser substituída imediatamente. Toda manutenção deve ser feita, conforme fabricante do equipamento, sempre por profissionais capacitados para esta finalidade e devem ser geradas vidências documentadas a fim de atenderem aos planos de manutenções preventivas e que se necessário identificar os responsáveis pelas verificações e reparos.

Nota técnica: 3.4.1.3 (ABNT NBR ISO 4309, inspeção em cabo de aço) O cabo deve ser examinado se ocorrer um incidente que possa ter causado danos ao cabo e/ou à sua extremidade, ou sempre que um cabo for novamente utilizado após a desmontagem seguida de reinstalação, o cabo deve ser examinado.



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                         |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|
| <div><div>GRUPO</div><div></div><div>SINCE 1998 WITH YOU</div></div> <div><b>CONERGE</b></div> <div>NORMAS REGULAMENTADORAS</div> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |         |    |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                                                                                                                                                   | Relatório                                                                        | 11-00388                | Página  | 11 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Obra                                                                             | 10069                   | Revisão | 0  |

# 13.0 - ANEXOS

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                         |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|
| <div><div>GRUPO</div><div></div><div>SINCE 1998 WITH YOU</div></div> <div><div>CONERGE</div><div>NORMAS REGULAMENTADORAS</div></div> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |         |    |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                                                                                                                                                      | Relatório                                                                        | 11-00388                | Página  | 12 |
|                                                                                                                                                                                                                     | Obra                                                                             | 10069                   | Revisão | 0  |

# 13.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                         |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|
| <div><div>GRUPO</div><div></div><div>SINCE 1998 WITH YOU</div></div> <div><div>CONERGE</div><div>NORMAS REGULAMENTADORAS</div></div> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |         |    |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                                                                                                                                                      | Relatório                                                                        | 11-00388                | Página  | 13 |
|                                                                                                                                                                                                                     | Obra                                                                             | 10069                   | Revisão | 0  |

## 13.2 CONTROLE DIMENSIONAL

idade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                         |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|
| <div><div>GRUPO</div><div></div><div>SINCE 1998 WITH YOU</div></div> <div><b>CONERGE</b></div> <div>NORMAS REGULAMENTADORAS</div> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |         |    |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                                                                                                                                                   | Relatório                                                                        | 11-00388                | Página  | 14 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Obra                                                                             | 10069                   | Revisão | 0  |

# 13.3 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                         |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|
| <div><div>GRUPO</div><div></div><div>SINCE 1998 WITH YOU</div></div> <div><b>CONERGE</b></div> <div>NORMAS REGULAMENTADORAS</div> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |         |    |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                                                                                                                                                   | Relatório                                                                        | 11-00388                | Página  | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Obra                                                                             | 10069                   | Revisão | 0  |

# 13.4 TESTE DE CARGA OPERACIONAL

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                         |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|
| <div><div>GRUPO</div><div></div><div>SINCE 1998 WITH YOU</div></div> <div><div>CONERGE</div><div>NORMAS REGULAMENTADORAS</div></div> |  | SUZANO PAPEL E CELULOSE |         |    |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO<br>NR-11                                                                                                                                                                                      | Relatório                                                                        | 11-00388                | Página  | 16 |
|                                                                                                                                                                                                                     | Obra                                                                             | 10069                   | Revisão | 0  |

# 13.5 A.R.T

idade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**2620240009708**

**1. Responsável Técnico****CARLOS HENRIQUE DE MORAES**Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**RNP: **2603421441**Empresa Contratada: **CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI**Registro: **0640977984-SP**Registro: **2317311-SP****2. Dados do Contrato**Contratante: **Suzano S.A.**CPF/CNPJ: **16.404.287/0156-91**Endereço: **Rodovia ANHANGUERA**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM NOVA LIMEIRA**Cidade: **Limeira**UF: **SP**CEP: **13486-199**Contrato: **Obras 10066 / 10069 / 10076**Celebrado em: **08/08/2023**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **5.000,00**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**Endereço: **Rodovia ANHANGUERA**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM NOVA LIMEIRA**Cidade: **Limeira**UF: **SP**CEP: **13486-199**Data de Início: **05/12/2023**Previsão de Término: **31/01/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **Suzano S.A.**CPF/CNPJ: **16.404.287/0156-91****4. Atividade Técnica****Supervisão**

|          |                 |                                             | Quantidade      | Unidade        |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Inspeção</b> | <b>de instalações mecânicas industriais</b> | <b>16,00000</b> | <b>unidade</b> |
|          | <b>Inspeção</b> | <b>de instalações mecânicas industriais</b> | <b>22,00000</b> | <b>unidade</b> |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

-ELEV.: VOITH A,VOITH B,ATLAS1,ATLAS2,ATLAS3,FAMASA1,FAMASA2,BOBINAS PISO1/2/3 2021,PALLETS/RESMAS PISO1/2/3 2021,ADITIVOS,PLAT. ENTRADA,PLAT. SAIDA,DIGESTOR,CALDEIRA CRA/B,CALDEIRA CRC,CHAMINÉ B. -PR's: L1CC20-501PTR109 PICADOR CARTHAGE A PRODCEL,L1CC40-503PTR101 ALCALINA B PRODCEL,L1CC40-503PTR102 ALCALINA A PRODCEL,L1CC40-504PTR103 BRANQ FILTRO EP PRODCEL,L1CC70-506PTR107 RIPASA PRED FEDERAL PRODCEL,L1CU70-723PTR001 TURBO GERADOR III UTILREC,L1GB01-200PTR001 MELT CESEMAN CTM,L1GB01-200PTR002 MELT CESEMAN CTM PDI,L2CA40-160PTR001 DOCA ALMOXARIFADO CTM,L1CU70-720PTR001 ALSTOM TURBO GERADII UTILREC,L1CU10-712PTR5001 BAUMA S. -PR's: L1CS03-513PTR001 MAQ SECADORA,L1PC01-917PTR001 BAUMA COATER 1,L1PC20-917PTR002 STAHL INTROD ESTANG COATER A,L1PR01-309PTR001 MUNCK MP1 P UMIDA,L1PR01-309PTR002 DEMAGMP1 P.SECA, L1PR01-309PTR003 DEMAG MP1 SAI ENROLADEIRA,L1PM01-302PTR001 DEMAG MP2 P.SECA,L1PM01-302PTR002 DEMAG MP2 P.UMIDA,L1PA01-904PTR001 EMB. VOITH, BL1PC20-917PTR002 STAHL ESTANG COATER B

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

## 7. Entidade de Classe

Nenhuma

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santos 08 de janeiro de 2023

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Suzano S.A. - CPF/CNPJ: 16.404.287/0156-91

## 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 96,62

Registrada em: 08/01/2024

Valor Pago R\$ 96,62

Nosso Número: 2620240009708

Versão do sistema

Impresso em: 15/01/2024 13:52:47