

Nº	UNIDADE	PACOTE	NORMA DE REFERÊNCIA	NÃO CONFORMIDADE	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	EXEMPLO RECOMENDADO	ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$)	RESPONSÁVEL	PRAZO (DIAS)	DATA CONCLUSÃO	FOTO (APÓS ADEQUAÇÃO)
1	JAC 1	LOCAL DE ARMAZENAMENTO	NBR 11174 NBR 12235	Durante a inspeção, foi constatado que a unidade de Jacaré I não possui central de resíduos para armazenamento adequado de resíduos.	Necessário realizar instalação de central de resíduos em conformidade com o item 5 das normas NBR 11174 e NBR 12235.			R\$ 117.500,00				
2	JAC 1	ACESSOS À ÁREA	NBR 11174	Foi evidenciado que os containers estão sem tampa superior e sua área de instalação não possui proteções contra ações climáticas.	Recomenda-se que seja realizado a correta cobertura do local de modo a continuar operando mesmo em condições climáticas adversas.			R\$ 117.500,00				
3	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui placa de sinalização conforme item 5.4.1 alínea b.	Recomenda-se instalar placa de identificação com sinalização de segurança e de identificação dos resíduos ali armazenados.			R\$ 50,00				
4	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui sistema de isolamento.	Recomenda-se instalar sistema de isolamento tal que impeça acesso de pessoas estranhas.			R\$ 300,00				
5	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				
6	JAC 1	ACESSOS À ÁREA	NBR 11174	Foi evidenciado que os containers estão sem tampa superior e sua área de instalação não possui proteções contra ações climáticas.	Recomenda-se que seja realizado a correta cobertura do local de modo a continuar operando mesmo em condições climáticas adversas.			R\$ 117.500,00				
7	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui placa de sinalização conforme item 5.4.1 alínea b.	Recomenda-se instalar placa de identificação com sinalização de segurança e de identificação dos resíduos ali armazenados.			R\$ 50,00				
8	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui sistema de isolamento.	Recomenda-se instalar sistema de isolamento tal que impeça acesso de pessoas estranhas.			R\$ 300,00				
9	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				
10	JAC 1	ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	NBR 11174	Foi evidenciado que existe resíduos que estão acondicionados de maneira incorreta em desacordo com o item 5.3.	Recomenda-se realizar a acomodação em contêineres e/ou tambores, em tanques e a granel.			R\$ 1.900,00				
11	JAC 1	ACESSOS À ÁREA	NBR 11174	Foi evidenciado que os containers estão sem tampa superior e sua área de instalação não possui proteções contra ações climáticas.	Recomenda-se que seja realizado a correta cobertura do local de modo a continuar operando mesmo em condições climáticas adversas.			R\$ 117.500,00				

Nº	UNIDADE	PACOTE	NORMA DE REFERÊNCIA	NÃO CONFORMIDADE	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	EXEMPLO RECOMENDADO	ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$)	RESPONSÁVEL	PRAZO (DIAS)	DATA CONCLUSÃO	FOTO (APÓS ADEQUAÇÃO)
12	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui placa de sinalização conforme item 5.4.1 alínea b.	Recomenda-se instalar placa de identificação com sinalização de segurança e de identificação dos resíduos ali armazenados.			R\$ 50,00				
13	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui sistema de isolamento.	Recomenda-se instalar sistema de isolamento tal que impeça acesso de pessoas estranhas.			R\$ 300,00				
14	JAC 1	ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	NBR 11174	Foi evidenciado que existe resíduos que estão acondicionados de maneira incorreta em desacordo com o item 5.3.	Recomenda-se realizar a acomodação em contêineres e/ou tambores, em tanques e a granel.			R\$ 1.900,00				
15	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				
16	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				
17	JAC 1	ACESSOS À ÁREA	NBR 11174	Foi evidenciado que os containers estão sem tampa superior e sua área de instalação não possui proteções contra ações climáticas.	Recomenda-se que seja realizado a correta cobertura do local de modo a continuar operando mesmo em condições climáticas adversas.			R\$ 117.500,00				
18	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui placa de sinalização conforme item 5.4.1 alínea b.	Recomenda-se instalar placa de identificação com sinalização de segurança e de identificação dos resíduos ali armazenados.			R\$ 50,00				
19	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui sistema de isolamento.	Recomenda-se instalar sistema de isolamento tal que impeça acesso de pessoas estranhas.			R\$ 300,00				
20	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a placa de sinalização do recipiente de armazenamento encontra-se com sujidades.	Recomenda-se providenciar limpeza da placa de identificação.			R\$ 50,00				
21	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a placa de sinalização do recipiente de armazenamento encontra-se com sujidades.	Recomenda-se providenciar limpeza da placa de identificação.			R\$ 50,00				
22	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				

Nº	UNIDADE	PACOTE	NORMA DE REFERÊNCIA	NÃO CONFORMIDADE	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	EXEMPLO RECOMENDADO	ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$)	RESPONSÁVEL	PRAZO (DIAS)	DATA CONCLUSÃO	FOTO (APÓS ADEQUAÇÃO)
23	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				
24	JAC 1	ACESSOS À ÁREA	NBR 11174	Foi evidenciado que os containers estão sem tampa superior e sua área de instalação não possui proteções contra ações climáticas.	Recomenda-se que seja realizado a correta cobertura do local de modo a continuar operando mesmo em condições climáticas adversas.			R\$ 117.500,00				
25	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui placa de sinalização conforme item 5.4.1 alínea b.	Recomenda-se instalar placa de identificação com sinalização de segurança e de identificação dos resíduos ali armazenados.			R\$ 50,00				
26	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui sistema de isolamento.	Recomenda-se instalar sistema de isolamento tal que impeça acesso de pessoas estranhas.			R\$ 300,00				
27	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				
28	JAC 1	ACESSOS À ÁREA	NBR 11174	Foi evidenciado que os containers estão sem tampa superior e sua área de instalação não possui proteções contra ações climáticas.	Recomenda-se que seja realizado a correta cobertura do local de modo a continuar operando mesmo em condições climáticas adversas.			R\$ 117.500,00				
29	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui placa de sinalização conforme item 5.4.1 alínea b.	Recomenda-se instalar placa de identificação com sinalização de segurança e de identificação dos resíduos ali armazenados.			R\$ 50,00				
30	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que a área de armazenamento de resíduos não possui sistema de isolamento.	Recomenda-se instalar sistema de isolamento tal que impeça acesso de pessoas estranhas.			R\$ 300,00				
31	JAC 1	ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	NBR 11174	Foi evidenciado que existe resíduos que estão acondicionados de maneira incorreta em desacordo com o item 5.3.	Recomenda-se realizar a acomodação em contêineres e/ou tambores, em tanques e a granel.			R\$ 1.900,00				
32	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 11174	Foi evidenciado que o recipiente de armazenamento de resíduos encontra-se sem placa de identificação.	Recomenda-se a instalação de placa tornando o recipiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação.			R\$ 50,00				
33	JAC 1	ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	NBR 12235	Foi evidenciado que o local de armazenamento de resíduos classe I não possui bala para coleta de possíveis vazamentos.	A área deve possuir ainda um sistema de drenagem e captação de líquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados.			R\$ 2.700,00				

Nº	UNIDADE	PACOTE	NORMA DE REFERÊNCIA	NÃO CONFORMIDADE	RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	EXEMPLO RECOMENDADO	ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$)	RESPONSÁVEL	PRAZO (DIAS)	DATA CONCLUSÃO	FOTO (APÓS ADEQUAÇÃO)
34	JAC 1	LOCAL DE ARMAZENAMENTO	NBR 12235	Foi evidenciado na presente inspeção a presença de diversos produtos de classe I sem a devida segregação.	Recomenda-se a colocação de baias de separação para evitar o contato entre as substâncias presentes e não causar reações adversas.			R\$ 20.000,00				
35	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 12235	Foi evidenciado que a placa identificação de resíduos não possui todas as identificações necessárias.	Recomenda-se a colocação de uma placa de identificação contendo os tipos de resíduos interno e os riscos de cada produto.			R\$ 50,00				
36	JAC 1	ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	NBR 12235	Foi evidenciado que o local de armazenamento de resíduos classe I não possui bala para contenção de possíveis vazamentos.	A área deve possuir ainda um sistema de drenagem e captação de líquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados.			R\$ 2.700,00				
37	JAC 1	LOCAL DE ARMAZENAMENTO	NBR 12235	Foi evidenciado na presente inspeção a presença de diversos produtos de classe I sem a devida segregação.	Recomenda-se a colocação de baias de separação para evitar o contato entre as substâncias presentes e não causar reações adversas.			R\$ 117.500,00				
38	JAC 1	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO	NBR 12235	Foi evidenciado que a placa identificação de resíduos não possui todas as identificações necessárias.	Recomenda-se a colocação de uma placa de identificação contendo os tipos de resíduos interno e os riscos de cada produto.			R\$ 50,00				