

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0098
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1431	10/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		44522	
1432	10/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44521	
1433	10/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44511	
1434	10/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		44519	
1435	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		496	
1436	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		500	
1437	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		497	
1438	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		498	
1439	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		499	
1440	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		481	
1441	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		482	

CONERGE A Engenharia das Nits RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL Mosaic														
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG					Período de Inspeção:		06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)					
Identificação:		Grades de Piso - UBA3					Nº do Relatório:		18-0098					
Laudo:		REPROVADOS					Engenheiro PLH - NR-18:		Carlos Henrique Moraes					
Serviço:		NR-18					Norma de Ref.:		Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022					
REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1442	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		487	
1443	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		486	
1444	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		483	
1445	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		424	
1446	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		485	
1447	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		484	
1448	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1140	
1449	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1130	
1450	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1133	
1451	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1131	
1452	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1132	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0098
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1453	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1137	
1454	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1139	
1455	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1138	
1456	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1134	
1457	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1136	
1458	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1129	
1459	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1128	
1460	10/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1135	
1461	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada - Reparar		433	
1462	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada - Reparar		432	
1463	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		430	

CONERGE A Engenharia das Nits RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL Mosaic														
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG					Período de Inspeção:		06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)					
Identificação:		Grades de Piso - UBA3					Nº do Relatório:		18-0098					
Laudo:		REPROVADOS					Engenheiro PLH - NR-18:		Carlos Henrique Moraes					
Serviço:		NR-18					Norma de Ref.:		Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022					
REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1464	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		421	
1465	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		429	
1466	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		428	
1467	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		425	
1468	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		422	
1469	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		423	
1470	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		426	
1471	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		427	
1472	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PASSARELA	1		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		434	
1473	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a CH-6203	METÁLICA	48	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		435	
1474	09/10/2024	ENXOFRE U-620	ESCADA	1		Próximo ao TQ-6207	FIBRA	46	REPROVADO		Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada - Reparar		495	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0098
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1475	08/10/2024	ENXOFRE U-620	PASSARELA	5		Próximo ao TQ-6202	METÁLICA	46	REPROVADO		Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada - Reparar		494	
1476	08/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	7		Próximo ao TQ-6202	METÁLICA	46	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		465	
1477	08/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	8		Próximo ao TQ-6202	METÁLICA	46	REPROVADO		Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada - Reparar		464	
1478	08/10/2024	ENXOFRE U-620	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-6207	FIBRA	46	REPROVADO		Falta de grampo de fixação.		463	
1479	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44520	
1480	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44525	
1481	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44512	
1482	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44517	
1483	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44518	
1484	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4413	
1485	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4416	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0098
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1486	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44514	
1487	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41634	
1488	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41616	
1489	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44524	
1490	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44515	
1491	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44551	
1492	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44560	
1493	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		44513	
1494	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44559	
1495	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44558	
1496	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44557	

 CONERGE A Engenharia das Nits RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL 														
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG					Período de Inspeção:		06/10/2024 a 12/10/2024 (SEMANA 41)					
Identificação:		Grades de Piso - UBA3					Nº do Relatório:		18-0098					
Laudos:		REPROVADOS					Engenheiro PLH - NR-18:		Carlos Henrique Moraes					
Serviço:		NR-18					Norma de Ref.:		Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022					
REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1497	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44556	
1498	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		44554	
1499	07/10/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41631	
1500	07/10/2024	SULFÚRICO U-140	ESCADA	4		Próximo ao RE-1401	METÁLICA	42	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		794	
1501	09/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-6203	METÁLICA	47	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		431	
1502	07/10/2024	SULFÚRICO U-140	ESCADA	2		Próximo ao RE-1401	METÁLICA	42	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		781	