

<b>Cliente:</b>	MOSAIC - Uberaba/MG	<b>Período de Inspeção:</b>	13/10/2024 a 19/10/2024 (SEMANA 42)
<b>Identificação:</b>	Grades de Piso - UBA3	<b>Nº do Relatório:</b>	18-0103
<b>Laudo:</b>	REPROVADOS	<b>Engenheiro PLH - NR-18:</b>	Carlos Henrique Moraes
<b>Serviço:</b>	NR-18	<b>Norma de Ref.:</b>	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1548	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1121	
1550	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1124	
1551	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1123	
1553	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1126	
1554	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1127	
1555	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1125	
1556	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1117	
1557	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1118	
1558	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1102	
1559	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1101	
1560	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1120	

<b>Cliente:</b>	MOSAIC - Uberaba/MG	<b>Período de Inspeção:</b>	13/10/2024 a 19/10/2024 (SEMANA 42)
<b>Identificação:</b>	Grades de Piso - UBA3	<b>Nº do Relatório:</b>	18-0103
<b>Laudo:</b>	REPROVADOS	<b>Engenheiro PLH - NR-18:</b>	Carlos Henrique Moraes
<b>Serviço:</b>	NR-18	<b>Norma de Ref.:</b>	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1561	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1119	
1562	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1111	
1563	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1108	
1564	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1109	
1565	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1110	
1566	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1106	
1567	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1116	
1568	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1115	
1569	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1113	
1570	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1112	
1571	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1105	

<b>Cliente:</b>	MOSAIC - Uberaba/MG	<b>Período de Inspeção:</b>	13/10/2024 a 19/10/2024 (SEMANA 42)
<b>Identificação:</b>	Grades de Piso - UBA3	<b>Nº do Relatório:</b>	18-0103
<b>Laudo:</b>	REPROVADOS	<b>Engenheiro PLH - NR-18:</b>	Carlos Henrique Moraes
<b>Serviço:</b>	NR-18	<b>Norma de Ref.:</b>	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1572	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>		1114	
1573	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1103	
1574	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1104	
1575	14/10/2024	ENXOFRE U-620	PASSARELA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	49	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>		1107	