

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0111
Laudo:	ADEQUADO/REPROVADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1688	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1161	
1689	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1169	
1690	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1162	
1691	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1164	
1692	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1170	
1693	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1165	
1694	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1163	
1695	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1168	
1696	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1167	
1697	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1175	
1698	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1176	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0111
Laudos:	ADEQUADO/REPROVADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1699	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1506D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1171	
1700	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1506D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1180	
1701	22/10/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1506D	METÁLICA	1	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1166	