

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1578	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5439	
1579	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5489	
1580	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5487	
1581	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5438	
1582	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5488	
1583	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5443	
1584	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5442	
1585	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5446	
1586	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5491	
1587	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5484	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1588	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		5441	
1589	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		5440	
1590	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5486	
1591	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5444	
1592	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5489	
1593	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5492	
1594	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5490	
1595	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5431	
1596	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5432	
1597	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5437	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1598	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5436	
1599	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5435	
1600	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5433	
1601	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5434	
1602	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5455	
1603	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5456	
1604	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5460	
1605	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5459	
1606	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		5458	
1607	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		5457	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1608	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5448	
1609	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	2		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5447	
1610	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	ESCADA	3		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		5452	
1611	24/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	ESCADA	3		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		5453	
1612	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5451	
1613	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5450	
1614	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	3		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		5454	
1615	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	3		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		5403	
1616	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	3		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		5449	
1617	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	3		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5402	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1618	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5413	
1619	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5401	
1620	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5407	
1621	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5406	
1622	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5405	
1623	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5409	
1624	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5404	
1625	23/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-6204	METÁLICA	50	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5408	
1626	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1160	
1627	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1155	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1628	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1156	
1629	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1157	
1630	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1158	
1631	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1154	
1632	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1152	
1633	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1151	
1634	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1145	
1635	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1144	
1636	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		1142	
1637	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		1141	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1638	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1149	
1639	22/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1153	
1640	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1146	
1641	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1150	
1642	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1181	
1643	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1189	
1644	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1147	
1645	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1190	
1646	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1148	
1647	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		1188	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	20/10/2024 a 26/10/2024 (SEMANA 43)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0108
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1648	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1186	
1649	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		1187	
1650	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1182	
1651	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1184	
1652	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1183	
1653	21/10/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	2		Próximo ao Va-6205	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		1185	