

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0125
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1996	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4170	
1997	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4169	
1998	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4172	
1999	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4174	
2000	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4171	
2001	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4173	
2002	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4135	
2003	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4168	
2004	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4167	
2005	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4133	
2006	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4134	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0125
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2007	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4123	
2008	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4122	
2009	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		4128	
2010	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4136	
2011	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4119	
2012	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4120	
2013	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4131	
2014	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4121	
2015	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4130	
2016	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4129	
2017	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4132	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0125
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2018	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4117	
2019	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4116	
2020	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4115	
2021	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4118	
2022	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4707	
2023	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4148	
2024	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		4743	
2025	11/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	3		Próximo ao VA-6203	METÁLICA	45	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4744	
2026	13/11/2024	BICÁLCIO U-280	PASSARELA	3		Próximo a TP-2807	METÁLICA	58	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		2136	
2027	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PASSARELA	3		Próximo a TP-2807	METÁLICA	58	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		2116	
2028	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PASSARELA	3		Próximo a TP-2807	METÁLICA	58	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		2117	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0125
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2029	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PASSARELA	3		Próximo a TP-2810	METÁLICA	58	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		2134	
2030	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PASSARELA	9		Próximo a TP-2810	METÁLICA	58	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		2135	
2031	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-2810	METÁLICA	58	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		2118	
2032	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-2810	METÁLICA	58	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		2151	
2033	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-2807	METÁLICA	58	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir , Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		2120	
2034	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-2807	METÁLICA	58	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		2137	
2035	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-2807	METÁLICA	58	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		2119	
2036	12/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-2807	METÁLICA	58	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		2101	
2037	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4776	
2038	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4774	
2039	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4745	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0125
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2040	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4782	
2041	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4785	
2042	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4778	
2043	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4789	
2044	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4765	
2045	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4786	
2046	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4733	
2047	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4735	
2048	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4734	
2049	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4767	
2050	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4766	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	10/11/2024 a 16/11/2024 (SEMANA 46)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0125
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2051	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4777	
2052	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4732	
2053	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4769	
2054	11/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2802B	METÁLICA	57	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		4768	