

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	01/12/2024 a 07/12/2024 (SEMANA 49)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0140
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2455	04/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores	METÁLICA	52	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		4200	
2456	06/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PASSARELA	1		Patamar superior do TQ-6403A	METÁLICA	89	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4162	
2457	06/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	5		Plataforma do AG-6419A	METÁLICA	88	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4164	
2458	06/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	5		Plataforma do AG-6419A	METÁLICA	88	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		4165	
2459	06/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	5		Plataforma do AG-6419A	METÁLICA	88	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		2114	
2460	06/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	5		Plataforma do AG-6419A	METÁLICA	88	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		2113	
2461	06/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	5		Plataforma do AG-6419A	METÁLICA	88	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		2112	
2462	06/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	5		Plataforma do AG-6419A	METÁLICA	88	REPROVADO		Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir		2111	