

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2636	19/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	2		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4186	
2637	19/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	1		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527588	
2638	19/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	1		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527589	
2639	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5227553	
2640	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5227554	
2641	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		5227555	
2642	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4183	
2643	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4184	
2644	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4185	
2645	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527553	
2646	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527551	

CONERGE

A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	15/12/2024 a 21/12/2024 (SEMANA 51)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0154
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2647	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527552	
2648	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527590	
2649	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527505	
2650	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527504	
2651	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527503	
2652	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527501	
2653	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527502	
2654	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527594	
2655	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527595	
2656	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527579	
2657	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527580	




CONERGE

A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	15/12/2024 a 21/12/2024 (SEMANA 51)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0154
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2658	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527578	
2659	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527593	
2660	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527592	
2661	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527591	
2662	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527565	
2663	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527564	
2664	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527563	
2665	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527561	
2666	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527562	
2667	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527546	
2668	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4147	

CONERGE

A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	15/12/2024 a 21/12/2024 (SEMANA 51)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0154
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2669	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527549	
2670	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527550	
2671	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527587	
2672	18/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	5		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		527586	
2673	18/12/2024	ETEL U-650	PASSARELA	3		Próximo ao BL-6501	METÁLICA	90	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		527568	
2674	18/12/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Acesso ao AG-6505C	METÁLICA	90	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		527581	
2675	18/12/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	2		Acesso ao AG-6505C	METÁLICA	90	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		527560	
2676	18/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		73033	
2677	17/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	6		Próximo ao TQ-6404	METÁLICA	86	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4145	
2678	17/12/2024	FOSFOGESSO U-640	PLATAFORMA	6		Próximo ao TQ-6404	METÁLICA	86	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		4144	
2679	17/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4159	

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2680	17/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4113	
2681	17/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		4112	
2682	17/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4111	
2683	17/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4154	
2684	17/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		4106	
2685	16/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao AGITADORES	METÁLICA	51	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		4742	