

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	17/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0038
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9788	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9789	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9790	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9791	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9792	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9793	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9794	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9795	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	17/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0038
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9796	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9797	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9798	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9799	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	3		Próximo ao TQ- 1501	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9800	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	3		Próximo ao TQ- 1501	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9801	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9802	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9803	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	17/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0038
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9804	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9805	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9806	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9807	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9808	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9809	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9810	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9811	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	17/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0038
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9812	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9813	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	5		Próximo ao TQ- 1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9814	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9815	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9816	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9817	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9818	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9819	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	17/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0038
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9820	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9821	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9822	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9823	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9824	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9825	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9826	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9827	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	17/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0038
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9828	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9829	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9830	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9831	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9832	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9833	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9834	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9835	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.