



Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9861	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9862	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9863	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9864	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9865	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9866	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9867	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9868	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9869	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9870	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9871	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9872	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9873	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9874	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9875	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9876	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9877	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9878	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9879	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9880	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9881	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9882	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9883	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9884	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9885	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9886	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9887	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9888	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9889	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9890	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9891	24/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9892	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9893	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9894	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9895	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9896	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9897	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9898	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9899	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9900	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9901	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9902	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9903	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9904	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9905	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9906	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9907	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9908	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9909	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9910	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9911	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9912	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9913	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9914	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9915	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9916	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9917	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9918	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9919	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9920	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9921	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9922	25/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9923	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.


Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9924	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9925	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9926	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9927	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9928	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9929	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9930	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9931	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9932	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.


Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9933	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9934	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9935	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9936	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9937	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9938	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9939	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9940	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9941	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9942	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9943	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9944	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9945	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9946	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9947	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9948	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9949	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9950	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9951	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9952	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9953	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9954	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9955	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9956	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9957	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9958	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9959	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.


Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9960	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9961	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9962	26/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9963	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9964	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9965	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9966	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9967	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9968	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9969	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9970	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9971	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9972	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9973	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9974	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9975	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9976	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9977	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9978	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9979	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9980	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9981	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9982	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9983	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9984	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9985	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9986	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG-1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9987	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9988	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9989	27/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9990	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9991	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9992	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9993	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9994	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9995	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	24/06/2024 a 28/06/2024 (SEMANA 26)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0040
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA REPROVADO / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
9996	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9997	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9998	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
9999	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10000	28/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao AG- 1606	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.