

CONERGE A Engenharia dos NRs RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL Mosaic													
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG								Período de Inspeção:		01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3								Nº do Relatório:		18-0041	
Laudo:		REPROVADOS								Engenheiro PLH - NR-18:		Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18								Norma de Ref.:		Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10001	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10002	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10003	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10004	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10005	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10006	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10007	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10008	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10009	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0041
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10010	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10011	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10012	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10013	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10014	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10015	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10016	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10017	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10018	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0041
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10019	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10020	04/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10021	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	4		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10022	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	4		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10023	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	4		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10024	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	4		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10025	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	4		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10026	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	4		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10027	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	4		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0041
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10028	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10029	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10030	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10031	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10032	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10033	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10034	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10035	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10036	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0041
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10037	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10038	05/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10039	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10040	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10041	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10042	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10043	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10044	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10045	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)				
Identificação:	Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0041				
Laudos:	REPROVADOS							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes				
Serviço:	NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022				
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10046	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10047	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10048	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10049	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10050	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10051	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10052	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10053	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10054	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)				
Identificação:	Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0041				
Laudos:	REPROVADOS							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes				
Serviço:	NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022				
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10055	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10056	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10057	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10058	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10059	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10060	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10061	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10062	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10063	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	01/07/2024 a 05/07/2024 (SEMANA 27)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0041
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	CHECKLIST INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
10064	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10065	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10066	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10067	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10068	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10069	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.
10070	06/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao EV- 1501	METÁLICA	3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.	Marcação feita com outra sistemática.