


Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
2	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
3	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
4	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
5	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
6	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
7	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
8	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
9	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
10	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
11	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
12	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
13	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
14	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
15	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
16	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
17	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
18	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
19	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
20	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.
21	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		PROXIMO AO TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Montagem Incorreta - Reparar	Marcação feita com outra sistemática.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
22	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
23	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
24	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
25	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
26	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
27	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
28	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
29	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
30	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
31	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
32	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
33	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade Piso com Corrosão - Substituir	
34	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
35	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
36	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
37	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
38	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
39	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
40	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
41	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade Piso com Corrosão - Substituir	
42	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade Piso com Corrosão - Substituir	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
43	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade Piso com Corrosão - Substituir	
44	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
45	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
46	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
47	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Soldar das Grade de Piso trincada ou com Falta de fusão - Reparar	
48	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
49	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
50	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
51	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
52	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
53	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
54	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
55	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
56	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
57	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
58	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
59	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
60	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
61	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
62	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
63	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS		
Serviço:	NR-18	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
		Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
64	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
65	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
66	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
67	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
68	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
69	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
70	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
71	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	
72	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade Piso com Corrosão - Substituir	
73	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
74	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
75	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
76	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
77	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
78	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
79	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
80	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
81	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
82	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	
83	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	
84	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
85	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
86	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Montagem Incorreta - Reparar	
87	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	
88	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
89	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
90	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
91	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	

CONERGE A Engenharia das NRs RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL Mosaic												
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG					Período de Inspeção:		08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)			
Identificação:		Grades de Piso - UBA3					Nº do Relatório:		18-0043			
Laudo:		REPROVADOS					Engenheiro PLH - NR-18:		Carlos Henrique Moraes			
Serviço:		NR-18					Norma de Ref.:		Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022			
REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
92	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	
93	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
94	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
95	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
96	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
97	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
98	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS		
Serviço:	NR-18	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
		Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
99	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
100	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
101	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
102	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
103	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
104	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir ; Grade Piso com Corrosão - Substituir	
105	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
106	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	
107	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
108	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	
109	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
110	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
111	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
112	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
113	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
114	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
115	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
116	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
117	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
118	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
119	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
120	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
121	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
122	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
123	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
124	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
125	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
126	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
127	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
128	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
129	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
130	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
131	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
132	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
133	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
134	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
135	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
136	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
137	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
138	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
139	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
140	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
141	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
142	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
143	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
144	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
145	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	
146	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
147	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	1		Proximo a BA-1657	METÁLICA	14	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
148	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	1		Próximo a BA-1657	METÁLICA	14	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
149	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	1		Próximo a BA-1657	METÁLICA	14	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
150	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	1		Próximo a BA-1657	METÁLICA	14	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
151	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
152	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
153	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
154	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
155	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
156	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
157	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	
158	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
159	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
160	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
161	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores U160	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
162	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
163	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
164	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
165	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
166	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
167	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
168	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	

CONERGE

A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)			
Identificação:	Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0043			
Laudo:	REPROVADOS							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes			
Serviço:	NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022			

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
169	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
170	09/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
171	08/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	5		Passarela 5	METÁLICA	1	REPROVADO		,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	Marcação feita com outra sistemática.
172	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
173	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	
174	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
175	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL												
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:		08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:		18-0043	
Laudo:		REPROVADOS							Engenheiro PLH - NR-18:		Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:		Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
176	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
177	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
178	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
179	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	
180	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
181	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
182	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	08/07/2024 a 12/07/2024 (SEMANA 28)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0043
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
183	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	
184	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PLATAFORMA	11		Acesso a SE-1703	METÁLICA	5.6	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
185	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PLATAFORMA	11		Acesso a SE-1703	METÁLICA	5.6	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	
186	11/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PLATAFORMA	14		Acesso a CB-1803	METÁLICA	5.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	