

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                            | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 202        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA            | 1      |                             | Próximo ao BA-1657 | METÁLICA         | 14           | <b>REPROVADO</b> | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - Substituir |                                | 43710           |                             |
| 203        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-160 | ESCADA            | 1      |                             | Próximo ao BA-1657 | METÁLICA         | 14           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - Substituir                          |                                | 43718           |                             |
| 204        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | ESCADA            | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar                     |                                | 42961           |                             |
| 205        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | ESCADA            | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar                     |                                | 42925           |                             |
| 206        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar                     |                                | 42979           |                             |
| 207        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar                     |                                | 42980           |                             |
| 208        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - Substituir                          |                                | 42978           |                             |
| 209        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - Substituir                          |                                | 42977           |                             |
| 210        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar                     |                                | 42970           |                             |
| 211        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - Substituir                          |                                | 42976           |                             |

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL                                                         | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                          | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO                                                        | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE                                                           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 212        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b>                                                                 |    | 42971           |    |
| 213        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                 |    | 42962           |    |
| 214        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                 |    | 42973           |    |
| 215        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b> |    | 42968           |    |
| 216        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b> |    | 42975           |    |
| 217        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |   | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b>                                                  |   | 42974           |   |
| 218        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                 |  | 42991           |  |
| 219        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b>                                                  |  | 41191           |  |
| 220        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b>                                                  |  | 41172           |  |
| 221        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                 |  | 41200           |  |

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL                                                         | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                                             | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO                                                        | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE                                                           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 222        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                                               |    | 41192           |    |
| 223        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                    |    | 41199           |    |
| 224        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                    |    | 41198           |    |
| 225        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b>                                                                     |    | 41194           |    |
| 226        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> |    | 41193           |    |
| 227        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |   | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                    |   | 41197           |   |
| 228        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> |  | 41195           |  |
| 229        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> |  | 41180           |  |
| 230        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> |  | 41179           |  |
| 231        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                    |  | 41190           |  |

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL                                                         | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                                                   | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO                                                        | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE                                                           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 232        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                             |    | 41150           |    |
| 233        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b>                                                                                          |    | 41147           |    |
| 234        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                          |    | 41189           |    |
| 235        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                             |    | -               |    |
| 236        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                             |    | 41157           |    |
| 237        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |   | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                             |   | 41158           |   |
| 238        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Estrutura de apoio da Grade de Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b> |  | 41188           |  |
| 239        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b>                          |  | 41187           |  |
| 240        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                             |  | 41159           |  |
| 241        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>       |  | 41169           |  |

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL                                                         | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                                             | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO                                                        | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE                                                           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 242        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b>                    |    | 41186           |    |
| 243        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> |    | 41170           |    |
| 244        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                    |    | 41185           |    |
| 245        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                                               |    | 41160           |    |
| 246        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> |    | 41155           |    |
| 247        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |   | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Instalar Grampo de travamento na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                    |   | 41154           |   |
| 248        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                    |  | 41196           |  |
| 249        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                       |  | 41166           |  |
| 250        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                       |  | 41153           |  |
| 251        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                       |  | 42983           |  |

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL                                                         | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                                                                     | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO                                                        | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE                                                           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 252        | 17/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                                                                       |    | 41165           |    |
| 253        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                                                                       |    | 41164           |    |
| 254        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                                            |    | 41163           |    |
| 255        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                                                                       |    | 41162           |    |
| 256        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                                                                       |    | 41151           |    |
| 257        | 16/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |   | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                                                                       |   | 41161           |   |
| 258        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                                                                            |  | 42981           |  |
| 259        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> ;<br>Falta de Grampo de fixação na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b> |  | 42963           |  |
| 260        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Grampo de fixação na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                                                                               |  | 42964           |  |
| 261        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Dimensões Incorretas - <b>Substituir</b>                                            |  | 42967           |  |


|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL                                                         | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                    | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO                                                        | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE                                                           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 262        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Grampo de fixação na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                              |    | 42965           |    |
| 263        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                              |    | 42992           |    |
| 264        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                              |    | 42993           |    |
| 265        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | FIBRA            | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                           |    | 42982           |    |
| 266        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |    | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |    | 42984           |    |
| 267        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |   | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |   | 42995           |   |
| 268        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |  | 42996           |  |
| 269        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                      |  | 42985           |  |
| 270        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                      |  | 42986           |  |
| 271        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |  | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                      |  | 42997           |  |

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                    | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 272        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Apoio da Grade de Piso - <b>Reparar</b>                                                      |                                | 42987           |                             |
| 273        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |                                | 42998           |                             |
| 274        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |                                | 42999           |                             |
| 275        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Grade de Piso deformada - <b>Substituir</b>                                                           |                                | 42988           |                             |
| 276        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                              |                                | 42989           |                             |
| 277        | 15/07/2024       | FOSFÓRICO 1 U-180 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Próximo ao AG-1802 | METÁLICA         | 10           | <b>REPROVADO</b> | Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - <b>Reparar</b>                              |                                | 43000           |                             |
| 278        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |                                | 42946           |                             |
| 279        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |                                | 42945           |                             |
| 280        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |                                | 42944           |                             |
| 281        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |                             | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |                                | 42943           |                             |

|                       |                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>       | MOSAIC - Uberaba/MG   | <b>Período de Inspeção:</b>    | 15/07/2024 a 19/07/2024 (SEMANA 29)               |
| <b>Identificação:</b> | Grades de Piso - UBA3 | <b>Nº do Relatório:</b>        | 18-0045                                           |
| <b>Laudo:</b>         | <b>REPROVADOS</b>     | <b>Engenheiro PLH - NR-18:</b> | Carlos Henrique Moraes                            |
| <b>Serviço:</b>       | NR-18                 | <b>Norma de Ref.:</b>          | Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022 |

| REFERÊNCIA | DATA DA INSPEÇÃO | ÁREA / UNIDADE    | LOCAL DA INSPEÇÃO | NÚMERO | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL                                                         | DESCRIÇÃO DO LOCAL | MATERIAL DO PISO | REF. DESENHO | LAUDO            | SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO                                                                    | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO                                                        | NÚMERO DO LACRE | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE                                                           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 282        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |    | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |    | 42942           |    |
| 283        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |    | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |    | 42920           |    |
| 284        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |    | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |    | 42941           |    |
| 285        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |    | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |    | 42951           |    |
| 286        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |    | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |    | 42952           |    |
| 287        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |   | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |   | 42953           |   |
| 288        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |  | 42954           |  |
| 289        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | PLATAFORMA        | 1      |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Grade Piso com Corrosão - <b>Substituir</b> ;<br>Grade de Piso com Ataque Químico - <b>Substituir</b> |  | 42948           |  |
| 290        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | ESCADA            | 1      |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – <b>Reparar</b>                                     |  |                 |  |
| 291        | 18/07/2024       | FOSFÓRICO 2 U-170 | ESCADA            | 1      |  | Ao lado do DC-1701 | METÁLICA         | 8            | <b>REPROVADO</b> | Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – <b>Reparar</b>                                     |  | 42950           |  |