

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
299	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	4		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.2	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	42928	
300	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	4		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.2	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	42930	
301	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	4		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42915	
302	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PLATAFORMA	4		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.3	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	42906	
303	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PLATAFORMA	12		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	42905	
304	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PLATAFORMA	12		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.3	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	42903	
305	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	8		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	42902	
306	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	8		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir ; Grade de Piso com Ataque Químico - Substituir	43919	
307	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	9		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	43912	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
308	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	9		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	43916	
309	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	9		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	43918	
310	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	ESCADA	20		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.6	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	43713	
311	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	7		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	43715	
312	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42572	
313	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	7		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	43711	
314	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42583	
315	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	7		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	43714	
316	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42592	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
317	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	7		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir ; Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	43716	
318	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42583	
319	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	ESCADA	4		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	43717	
320	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	ESCADA	2		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	43737	
321	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	ESCADA	2		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	43732	
322	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	ESCADA	3		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	42581	
323	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	1		Próximo ao TA-1703	METÁLICA	5.2	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	43720	
324	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	ESCADA	1		Próximo ao EE 1609	METÁLICA	13	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	42582	
325	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Instalar Grampo de Fixação na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42573	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
326	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Instalar Grampo de Fixação na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42584	
327	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Instalar Grampo de Fixação na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42574	
328	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42575	
329	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42576	
330	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42594	
331	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42585	
332	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de fixação na estrutura com grampo - Reparar	43733	
333	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de fixação na estrutura com grampo - Reparar	43735	
334	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de fixação na estrutura com grampo - Reparar	43736	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
335	23/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-1654R	METÁLICA	12	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	43734	
336	24/07/2024	SULFÚRICO U-130	ESCADA	1		Próximo ao CA-1301	METÁLICA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41696	
337	24/07/2024	SULFÚRICO U-130	ESCADA	1		Próximo ao CA-1301	FIBRA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41695	
338	24/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	5		Próximo a TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	43710	
339	24/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	5		Próximo a TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	43705	
340	24/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	41675	
341	24/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	5		Próximo a TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	43706	
342	24/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	5		Próximo a TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	43704	
343	24/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	41674	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
344	24/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-170	PASSARELA	5		Próximo a TA-1703	METÁLICA	5.4	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	43703	
345	24/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41671	
346	24/07/2024	SULFÚRICO U-130	ESCADA	1		Próximo ao CA-1301	FIBRA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41661	
347	25/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CA-1301	METÁLICA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41252	
348	25/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CA-1301	METÁLICA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41253	
349	25/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CA-1301	METÁLICA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41697	
350	25/07/2024	SULFÚRICO U-130	ESCADA	1		Próximo ao CA-1301	METÁLICA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41662	
351	25/07/2024	SULFÚRICO U-130	ESCADA	1		Próximo ao CA-1301	METÁLICA	17	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41685	
352	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41682	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
353	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41683	
354	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41684	
355	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41654	
356	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41652	
357	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41255	
358	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41254	
359	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41693	
360	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41694	
361	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41256	

Cliete:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
362	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao GA-13017	METÁLICA	18	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41257	
363	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	ESCADA	2		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41258	
364	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41260	
365	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	2		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41253	
366	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41673	
367	26/07/2024	SULFÚRICO U-130	PASSARELA	1		Próximo ao CB-1301	METÁLICA	16	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41672	
368	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-5104R	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41609	
369	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-5104R	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41610	
370	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-5104R	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41608	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
371	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-5104R	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41670	
372	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo a BA-5104R	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41669	
373	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-5150	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41668	
374	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-5150	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	41659	
375	27/07/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-5150	METÁLICA	15.1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41660	
376	27/07/2024	SULFÚRICO U-140	PLATAFORMA	1		Próximo ao SL1140	METÁLICA	20	REPROVADO		Montagem Incorreta - Reparar	41655	
377	27/07/2024	SULFÚRICO U-140	PLATAFORMA	1		Próximo ao SL1140	METÁLICA	20	REPROVADO		Montagem Incorreta - Reparar	41665	
378	27/07/2024	SULFÚRICO U-140	PLATAFORMA	1		Próximo ao SL1140	METÁLICA	20	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41270	
379	27/07/2024	SULFÚRICO U-140	PLATAFORMA	1		Próximo ao SL1140	METÁLICA	20	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41656	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/07/2024 a 26/07/2024 (SEMANA 30)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0048
Laudos:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
380	27/07/2024	SULFÚRICO U-140	PLATAFORMA	1		Próximo ao SL1140	METÁLICA	20	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41657	
381	27/07/2024	SULFÚRICO U-140	PLATAFORMA	1		Próximo ao SL1140	METÁLICA	20	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	4166	
382	27/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41692	
383	27/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41677	
384	27/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41678	
385	27/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41679	
386	27/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41680	
387	27/07/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao TE-1301 (By PASS)	METÁLICA	19	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41676	