

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	29/07/2024 a 02/08/2024 (SEMANA 31)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0052
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
441	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	41261	
442	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir	41243	
443	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	41251	
444	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir	41242	
445	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	42509	
446	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	42567	
447	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	7		Próximo ao TQ-1504	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir; Grade Piso com Corrosão - Substituir	41241	
448	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	42560	
449	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	42559	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	29/07/2024 a 02/08/2024 (SEMANA 31)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0052
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
450	30/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	8		Próximo ao TQ-1508D	METÁLICA	1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir	41262	
451	29/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PASSARELA	6		Próximo ao TQ-1604	METÁLICA	1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	42546	
452	31/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-180	PLATAFORMA	14		Proximo ao CB-1803	METÁLICA	5.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	42932	
453	30/07/2024	UTILIDADE U-510	ESCADA	5		Acesso a oficina da U-510	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41246	
454	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	41279	
455	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	44000	
456	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41278	
457	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	43951	
458	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41280	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	29/07/2024 a 02/08/2024 (SEMANA 31)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0052
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
459	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41263	
460	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41265	
461	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41264	
462	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	41266	
463	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar	41268	
464	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar	41298	
465	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41248	
466	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir	41247	
467	30/07/2024	UTILIDADE U-510	PLATAFORMA	1		Próximo ao HV-5103	METÁLICA	22	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir	41245	