

## RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL



Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0060
Laudo:	ADEQUADO/APROVADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

dei viço.		1410							Norma de Kei	1 Ortana W11 11. 4.000, de 25 de	402011010 40 2022	
REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
756	09/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Plataforma do TQ- 1501	METÁLICA	1	ADEQUADO/APROVADO		73734	
757	09/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Plataforma do TQ- 1501	METÁLICA	1	ADEQUADO/APROVADO		73735	
758	09/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Plataforma do TQ- 1501	METÁLICA	1	ADEQUADO/APROVADO		73935	
759	09/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Plataforma do TQ- 1501	METÁLICA	1	ADEQUADO/APROVADO		73722	
760	09/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Plataforma do TQ- 1501	METÁLICA	1	ADEQUADO/APROVADO		73721	
761	09/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Plataforma do TQ- 1501	METÁLICA	1	ADEQUADO/APROVADO		73947	