

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
564	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41293	
565	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		41296	
566	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41297	
567	05/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA,	25	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41288	
568	05/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	ESCALADA	1		Próximo ao TQ-1530	METÁLICA,	25	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41289	
569	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	11		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA,	21.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41224	
570	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	11		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA,	21.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41203	
571	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	11		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA,	21.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41201	
572	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	11		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA,	21.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41202	
573	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	11		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA,	21.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41223	
574	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	11		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA,	21.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41221	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
575	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	11		Próximo ao TQ-5114D	METÁLICA	21.2	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41222	
576	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	9		Próximo ao BA-5105C	METÁLICA	21.2	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		41205	
577	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	9		Próximo ao BA-5105C	METÁLICA	21.2	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		41204	
578	05/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	9		Próximo ao BA-5105C	METÁLICA	21.2	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		41206	
579	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41281	
580	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41282	
581	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41283	
582	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	6		Acesso ao FL-5106	METÁLICA	23	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		41215	
583	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41284	
584	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41220	
585	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	6		Acesso ao FL-5106	METÁLICA	23	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41211	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
586	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	6		Acesso ao FL-5106	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		43962	
587	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	6		Acesso ao FL-5106	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43368	
588	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	6		Acesso ao FL-5106	METÁLICA,	23	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		43367	
589	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	6		Acesso ao FL-5106	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43970	
590	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41218	
591	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41219	
592	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41217	
593	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	6		Acesso ao FL-5106	METÁLICA,	23	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		43969	
594	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41209	
595	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41226	
596	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41213	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
597	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41227	
598	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41228	
599	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41295	
600	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41294	
601	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41207	
602	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41208	
603	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41229	
604	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	18		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA,	11.3	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41174	
605	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41210	
606	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	18		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA,	11.3	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		41184	
607	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41230	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
608	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	18		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA	11.3	REPROVADO		Soldar das Grade de Piso trincada ou com Falta de fusão - Reparar		41177	
609	06/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA	23	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41291	
610	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	4		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA	11.1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41173	
611	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	4		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA	11.1	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		41175	
612	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	21		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA	11.1	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		41112	
613	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	21		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA	11.1	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		41176	
614	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	21		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA	11.1	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41140	
615	06/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PLATAFORMA	21		Plataforma próximo ao RE-1702	METÁLICA	11.1	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41178	
616	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	3		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41234	
617	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PASSARELA	1		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41235	
618	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PASSARELA	1		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41236	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
619	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PASSARELA	1		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41232	
620	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PASSARELA	1		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41238	
622	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	1		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41231	
623	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	1		Acesso ao CA-1103	METÁLICA	28	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		412240	
624	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	1		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41239	
625	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	ESCADA	3		Próximo ao PL-1102	METÁLICA	20	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41644	
626	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	ESCADA	3		Próximo ao PL-1102	METÁLICA	20	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41643	
627	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	ESCADA	3		Próximo ao PL-1102	METÁLICA	20	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41641	
628	07/08/2024	SULFÚRICO U-110	ESCADA	3		Próximo ao PL-1102	METÁLICA	20	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41642	
629	07/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	2		Acesso ao TE-1203	METÁLICA	26	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41637	
630	07/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	2		Acesso ao TE-1203	METÁLICA	26	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41638	

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
631	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	2		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		41277	
632	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	2		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		41276	
633	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	2		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43999	
634	07/08/2024	UTILIDADES U-510	ESCADA	4		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41274	
635	07/08/2024	UTILIDADES U-510	ESCADA	4		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41272	
636	07/08/2024	UTILIDADES U-510	ESCADA	4		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41273	
637	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		43990	
638	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		43989	
639	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41271	
640	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		43988	
641	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	1		Acesso ao HV-5103	METÁLICA,	22	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41290	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
642	07/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	2		Próximo ao SE-1511	METÁLICA,	24	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41299	
643	07/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	ESCADA	1		Próximo ao SE-1511	METÁLICA,	24	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar Instalar Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar		41300	
644	07/08/2024	UTILIDADES U-510	PLATAFORMA	5		Próximo ao VA-5120	METÁLICA,	23	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		41225	
645	08/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	4		Próximo ao CA-1101	METÁLICA,	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41603	
646	08/08/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	3		Acesso a CH-1501	METÁLICA,	24	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		41286	
647	08/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	1		Acesso ao CB-1201T	METÁLICA,	27	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		41639	
648	08/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	1		Acesso ao CB-1201T	METÁLICA,	27	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41645	
649	08/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	1		Acesso ao CB-1201T	METÁLICA,	27	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41647	
650	08/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	1		Acesso ao CB-1201T	METÁLICA,	27	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41646	
651	08/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	1		Acesso ao CB-1201T	METÁLICA,	27	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41649	
652	08/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	1		Acesso ao CB-1201T	METÁLICA,	27	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41648	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/08/2024 a 09/08/2024 (SEMANA 32)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0056
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
653	08/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	4		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41604	
654	08/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	4		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41606	
655	08/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	4		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41605	
656	08/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	4		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41601	
657	08/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	3		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41607	
658	08/08/2024	SULFÚRICO U-110	PLATAFORMA	3		Próximo ao CA-1101	METÁLICA	30	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		41233	