

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	12/08/2024 a 16/08/2024 (SEMANA 33)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0063
Laudo:	BLOQUEADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
776	12/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	ESCADA	4		Próximo a BA-6304	METÁLICA	31	BLOQUEADO	
777	12/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	3		Próximo a BA-6304	METÁLICA	31	BLOQUEADO	
778	12/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	2		Próximo a BA-6304	METÁLICA	31	BLOQUEADO	
779	12/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PASSARELA	2		Próximo a BA-6304	METÁLICA	31	BLOQUEADO	
780	12/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	ESCADA	1		Próximo a BA-6304	METÁLICA	31	BLOQUEADO	
781	14/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	13		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	BLOQUEADO	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	12/08/2024 a 16/08/2024 (SEMANA 33)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0063
Laudo:	BLOQUEADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE
782	14/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	12		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	BLOQUEADO	
783	14/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	11		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	BLOQUEADO	
784	14/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	10		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	BLOQUEADO	