

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	12/08/2024 a 16/08/2024 (SEMANA 33)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0061
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
762	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PASSARELA	3		Próximo a BA-6301B	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		43620	
763	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	9		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41611	
764	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	9		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41612	
765	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	8		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		43615	
766	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	8		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		43616	
767	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	8		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43613	
768	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	8		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43614	
769	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	7		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43618	
770	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	7		Próximo a BA-6301A	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43617	
771	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	6		Próximo a BA-6301B	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43619	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	12/08/2024 a 16/08/2024 (SEMANA 33)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0061
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
772	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	6		Próximo a BA-6301B	METÁLICA	32	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43608	
773	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	5		Próximo a BA-6310A	FIBRA	32	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação na Grade X Estrutura - Reparar		43642	
774	13/08/2024	LAGOA DE RECIRCULAÇÃO U-630	PLATAFORMA	5		Próximo a BA-6310A	FIBRA	32	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação na Grade X Estrutura - Reparar		43641	