

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	19/08/2024 a 23/08/2024 (SEMANA 34)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0071
Laudo:	ADEQUADO/REPROVADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
917	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43696	
918	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43669	
919	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43695	
920	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43660	
921	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43668	
922	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43656	
923	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43670	
924	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43695	
925	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43694	
926	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo ao AG-1703B	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43693	
927	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		73746	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	19/08/2024 a 23/08/2024 (SEMANA 34)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0071
Laudo:	ADEQUADO/REPROVADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
928	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	METÁLICA	11.3	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		73744	