

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	19/08/2024 a 23/08/2024 (SEMANA 34)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0066
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
844	21/08/2024	AMÔNIA U-330	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-3301C	METÁLICA	35	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		43632	
845	21/08/2024	AMÔNIA U-330	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-3301C	METÁLICA	35	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43634	
846	21/08/2024	AMÔNIA U-330	PASSARELA	5		Próximo a sala de operação da amônia	METÁLICA	35	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		43667	
847	21/08/2024	AMÔNIA U-330	PASSARELA	1		Próximo a sala de operação da amônia	METÁLICA	35	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43639	
848	21/08/2024	AMÔNIA U-330	PASSARELA	1		Próximo a sala de operação da amônia	METÁLICA	35	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43638	
849	21/08/2024	AMÔNIA U-330	ESCADA	1		Próximo a sala de operação da amônia	METÁLICA	35	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar ; Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43640	
850	21/08/2024	AMÔNIA U-330	ESCADA	1		Próximo a sala de operação da amônia	METÁLICA	35	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		43631	
851	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	9		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		43687	
852	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	9		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		43686	
853	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	9		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43685	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	19/08/2024 a 23/08/2024 (SEMANA 34)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0066
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
854	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	9		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		43684	
855	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43130	
856	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43672	
857	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43674	
858	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43671	
859	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43676	
860	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43677	
861	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43678	
862	22/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43679	
863	21/08/2024	TORRE DE RESFRIAMENTO U-520	ESCADA	7		Próximo a BA-5201B	METÁLICA	33	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		43689	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	19/08/2024 a 23/08/2024 (SEMANA 34)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0066
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
864	21/08/2024	TORRE DE RESFRIAMENTO U-520	PASSARELA	3		Acesso a torre de resfriamento 520	METÁLICA	33	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		43690	
865	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43680	
866	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		41298	
867	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4292	
868	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43610	
869	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43601	
870	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	12		Próximo ao TE-1202	METÁLICA	34	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43602	
871	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	PASSARELA	2		Próximo a Torre de Resfriamento-U520	METÁLICA	33	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		43698	
872	21/08/2024	SULFÚRICO U-120	ESCADA	12		Próximo a Torre de Resfriamento-U520	METÁLICA	33	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		43655	
873	20/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	5		Próximo ao TC-1205B	METÁLICA	26	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43606	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	19/08/2024 a 23/08/2024 (SEMANA 34)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0066
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
874	20/08/2024	SULFÚRICO U-120	PLATAFORMA	6		Próximo ao TC-1205B	METÁLICA	26	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		43604	
875	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	FIBRA	11.3	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar		43625	
876	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	FIBRA	11.3	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar		43624	
877	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	FIBRA	11.3	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar		43662	
878	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	FIBRA	11.3	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar		43663	
879	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	FIBRA	11.3	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar		43623	
880	20/08/2024	FOSFÓRICO 2 U-170	PASSARELA	2		Próximo aos AG-1703	FIBRA	11.3	REPROVADO		Falta de Grampo de Fixação nas Extremidades - Reparar		43622	