

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2024 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0177
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
3528	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	9		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		73	
3529	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	15		Próximo ao TP-4501	METÁLICA	121	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		68	
3530	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	15		Próximo ao TP-4501	METÁLICA	121	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		70	
3531	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	15		Próximo ao TP-4501	METÁLICA	121	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		75	
3532	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	15		Próximo ao TP-4501	METÁLICA	121	REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		67	
3533	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	15		Próximo ao AG-4501C	METÁLICA	121	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		24	
3534	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	12		Próximo ao AG-4501C	METÁLICA	121	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		23	
3535	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	6		Próximo ao AG-4501A	METÁLICA	121	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		22	
3536	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	4		Próximo ao AG-4801B	METÁLICA	120	REPROVADO		Grade Piso com Corrosão - Substituir		25	
3537	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	8		Próximo ao Mineroduto	METÁLICA	119	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		26	
3538	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	1		Próximo ao TQ-4501D	METÁLICA	119	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		94	

Cliete:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2024 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0177
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
3539	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	1		Próximo ao TQ-4501D	METÁLICA	119	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		93	
3540	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	1		Próximo ao TQ-4501D	METÁLICA	119	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		92	
3541	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	1		Próximo ao BA-4509	METÁLICA	119	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		95	
3543	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	12		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		88	
3544	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	12		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		90	
3542	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	12		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		89	
3545	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	11		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	REPROVADO		Falta de Apoio da Grade de Piso - Reparar		64	
3546	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	9		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		35	
3547	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	4		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		40	
3548	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	4		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		36	
3549	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	4		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		37	

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2024 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0177
Laudo:	REPROVADOS	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
3550	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	3		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		38	
3551	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	1		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		72	
3552	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	4		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	REPROVADO		Grade de Piso deformada - Substituir		80	