

INSPEÇÃO	CELSO	<b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b> 
TAG	LV-2 - LINHA 5	
ÁREA	Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000738	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
1 - LACRE	EXTERNO	Durante a inspeção, a CONERGE efetuou a instalação do lacre na linha de vida.	Nada consta.	SIM	
2 - LADO ENTRADA - IDENTIFICAÇÃO DE TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida não possui identificação de TAG no começo de sua extensão.	Necessário providenciar identificação de TAG visível no começo da linha de vida.	NÃO	
3 - LADO ENTRADA - CABO DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que o cabo de aço está em boas condições operacionais.	Nada consta.	SIM	
4 - LADO ENTRADA - INTEGRIDADE DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
5 - LADO ENTRADA - POSIÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão posicionados corretamente.	Nada consta.	SIM	
6 - LADO ENTRADA - FIXAÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão fixados corretamente.	Nada consta.	SIM	
7 - LADO ENTRADA - ESPAÇAMENTO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão espaçados de acordo com a norma.	Nada consta.	SIM	
8 - LADO ENTRADA - QUANTIDADE DE GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida possui a quantidade correta de grampos.	Nada consta.	SIM	-
9 - LADO ENTRADA - INTEGRIDADE DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta não está em condições seguras.	Necessário adequar a perna morta.	NÃO	
10 - LADO ENTRADA - COMPRIMENTO DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta possui medidas inferiores às do projeto.	Necessário adequar as medidas da perna morta.	NÃO	
11 - LADO ENTRADA - ESTICADOR DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que o esticador está conforme a norma.	Nada consta.	SIM	

INSPEÇÃO	CELSO	<b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b> 
TAG	LV-2 - LINHA 5	
ÁREA	Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000738	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
12 - LADO ENTRADA - INDICADORES DE TENSÃO	EXTERNO	Nada consta.	Nada consta.	N/A	-
13 - LADO ENTRADA - SUPORTES DE ANCORAGEM	EXTERNO	Foi evidenciado que os suportes de ancoragem estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
14 - LADO ENTRADA - TROLLEYS	EXTERNO	Foi evidenciado que os trolleys estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
15 - LADO ENTRADA - MANILHAS	EXTERNO	Foi evidenciado que as manilhas estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
16 - LADO ENTRADA - SAPATILHOS	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida não possui sapatilho.	Necessário providenciar sapatilho para a linha de vida.	NÃO	
17 - LADO ENTRADA - OLHAIS	EXTERNO	Foi evidenciado que os olhais estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
18 - LADO ENTRADA - ESLINGAS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
19 - LADO ENTRADA - ESTAIAMENTO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
20 - LADO ENTRADA - TRILHOS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
21 - LADO ENTRADA - INTEGRIDADE DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Foi evidenciado que o trava quedas se encontra em bom estado.	Nada consta.	SIM	
22 - LADO ENTRADA - INSPEÇÃO PERIÓDICA DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Por falta de identificação visível, não foi possível evidenciar se o trava quedas possui inspeção em dia.	Necessário providenciar identificação de inspeção periódica visível.	NÃO	

INSPEÇÃO	CELSO	<b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b> 
TAG	LV-2 - LINHA 5	
ÁREA	Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000738	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
23 - LADO SAÍDA - IDENTIFICAÇÃO DE TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida não possui identificação de TAG no começo de sua extensão.	Necessário providenciar identificação de TAG visível no começo da linha de vida.	NÃO	
24 - LADO SAÍDA - CABO DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que o cabo de aço está em boas condições operacionais.	Nada consta.	SIM	
25 - LADO SAÍDA - INTEGRIDADE DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
26 - LADO SAÍDA - POSIÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão posicionados corretamente.	Nada consta.	SIM	
27 - LADO SAÍDA - FIXAÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão fixados corretamente.	Nada consta.	SIM	
28 - LADO SAÍDA - ESPAÇAMENTO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão espaçados de acordo com a norma.	Nada consta.	SIM	
29 - LADO SAÍDA - QUANTIDADE DE GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida possui a quantidade correta de grampos.	Nada consta.	SIM	
30 - LADO SAÍDA - INTEGRIDADE DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta está em processo de corrosão.	Necessário adequar a perna morta.	NÃO	
31 - LADO SAÍDA - COMPRIMENTO DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta possui medidas inferiores às do projeto.	Necessário adequar as medidas da perna morta.	NÃO	
32 - LADO SAÍDA - ESTICADOR DE AÇO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
33 - LADO SAÍDA - INDICADORES DE TENSÃO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-

INSPETOR	CELSO	<b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b> 
TAG	LV-2 - LINHA 5	
ÁREA	Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000738	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
34 - LADO SAÍDA - SUPORTES DE ANCORAGEM	EXTERNO	Foi evidenciado que os suportes de ancoragem estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
35 - LADO SAÍDA - TROLLEYS	EXTERNO	Foi evidenciado que os troles estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
36 - LADO SAÍDA - MANILHAS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
37 - LADO SAÍDA - SAPATILHOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os sapatinhos estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
38 - LADO SAÍDA - OLHAIS	EXTERNO	Foi evidenciado que os olhais estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
39 - LADO SAÍDA - ESLINGAS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
40 - LADO SAÍDA - ESTAIAMENTO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
41 - LADO SAÍDA - TRILHOS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
42 - LADO SAÍDA - INTEGRIDADE DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Foi evidenciado que o trava quedas se encontra em bom estado.	Nada consta.	SIM	
43 - LADO SAÍDA - INSPEÇÃO PERIÓDICA DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Por falta de identificação visível, não foi possível evidenciar se o trava quedas possui inspeção em dia.	Necessário providenciar identificação de inspeção periódica visível.	NÃO	
44 - COMPRIMENTO TOTAL DO CABO	DIMENSIONAL	29,3 metros	-	N/A	-

 <b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs				<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-35</b> LINHA DE VIDA		<b>Nº do Certificado:</b> 35-0266	<b>Empresa:</b> RUMO - ARARAQUARA (TERMAG / GUARUJÁ) Av. Santos Dumont, s/nº - Jardim Conceição/José (Vicente de Carvalho), Guarujá - SP, 11460-006						
<b>INSPETOR</b> CELSO		<b>TAG</b> LV-2 - LINHA 5		<b>ÁREA</b> Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)		<b>DATA DA INSPEÇÃO</b> 25/02/2025		<b>NÚMERO DO LACRE</b> 0000738		<b>NORMA DE REFERÊNCIA</b> NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020		<b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b> 	
<b>CHECK LIST</b>													
<b>ITEM</b>		<b>TIPO DE INSPEÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO ENCONTRADA</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>ATENDE A NORMA?</b>	<b>EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA</b>							
45 - COMPRIMENTO DO CABO ENTRE ANCORAGENS		DIMENSIONAL	11,7 metros	Máximo 16000mm	SIM	-							
46 - DIÂMETRO DO CABO		DIMENSIONAL	9,5mm	-	N/A	-							
47 - LARGURA DO CORPO DO GRAMPO		DIMENSIONAL	48mm	-	N/A	-							
48 - QUANTIDADE DE GRAMPOS		DIMENSIONAL	3	Mínimo de grampos 3	SIM	-							
49 - ALTURA TOTAL DA LINHA		DIMENSIONAL	7 metros	Depende do projeto.	N/A	-							
50 - PROJETO		DOCUMENTAÇÃO	Nenhum projeto da linha de vida foi evidenciado.	Necessário providenciar projeto para a linha de vida.	NÃO	-							
<b>LAUDO</b>		<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRIDADE	<b>LAUDO FINAL:</b>	Profissional Legalmente Habilitado NR-35	 CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 06409778-4	<b>DATA PRÓXIMA INSPEÇÃO:</b> 25/02/2026							
		<input type="checkbox"/> DOCUMENTAÇÃO	<b>REPROVADO</b>										



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço  
2620250622126

1. Responsável Técnico

**CARLOS HENRIQUE DE MORAES**

Título Profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2603421441

Registro: 0640977984-SP

Empresa Contratada: CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0548001-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CPF/CNPJ: 02.502.844/0005-90

Endereço: Avenida MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA

Nº:

Complemento: PÁTIO FERROVIÁRIO

Bairro: CENTRO

Cidade: Araraquara

UF: SP

CEP: 14801-260

Contrato: PR. 6.041/25 / OBRA 2522

Celebrado em: 21/02/2025

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 1320,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida SANTOS DUMONT

Nº:

Complemento: TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S/A - TERMAG

Bairro: SÍTIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)

Cidade: Guarujá

UF: SP

CEP: 11460-000

Data de Início: 25/02/2025

Previsão de Término: 09/05/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Industrial

Código:

Proprietário: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CPF/CNPJ: 02.502.844/0005-90

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
<b>Supervisão</b>				
<b>1</b>	<b>Inspeção</b>	<b>de trabalho em altura</b>	<b>6,00000</b>	<b>unidade</b>
		<b>(NR35)</b>		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Obra 2522 - Rumo - serviço localizado na TERMAG Guarujá - NR-35 - INSPEÇÃO EM LINHAS DE VIDA: LV-1 - LINHA 5 LADO TULHA, LV-1 - LINHA 4 LADO TULHA, LV-2 - LINHA 5 LADO MEIUCA, LV-2 - LINHA 4 LADO MEIUCA, LV-3 - LINHA 5 LADO MEIUCA (EXTERNA), LV-3 - LINHA 4 LADO MEIUCA (EXTERNA).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

## 7. Entidade de Classe

Nenhuma

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTOS 16 de ABRIL de 2025

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CPF/CNPJ: 02.502.844/0005-90

## 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 103,03

Registrada em: 15/04/2025

Valor Pago R\$

103,03

Nosso Número: 2620250622126

Versão do sistema

Impresso em: 15/04/2025 20:01:48