

INSPEÇÃO	CELSO	VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO
TAG	LV-3 - LINHA 5	
ÁREA	Externa Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000735	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
1 - LACRE	EXTERNO	Durante a inspeção, a CONERGE efetuou a instalação do lacre na linha de vida.	Nada consta.	SIM	
2 - LADO ENTRADA - IDENTIFICAÇÃO DE TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida não possui identificação de TAG no começo de sua extensão.	Necessário providenciar identificação de TAG visível no começo da linha de vida.	NÃO	
3 - LADO ENTRADA - CABO DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que o cabo de aço está em boas condições operacionais.	Nada consta.	SIM	
4 - LADO ENTRADA - INTEGRIDADE DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
5 - LADO ENTRADA - POSIÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos não estão posicionados de acordo com a norma.	Necessário reajustar o posicionamento dos grampos.	NÃO	
6 - LADO ENTRADA - FIXAÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos não estão fixados corretamente.	Necessário ajustar a fixação dos grampos.	NÃO	
7 - LADO ENTRADA - ESPAÇAMENTO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão espaçados de acordo com a norma.	Nada consta.	SIM	
8 - LADO ENTRADA - QUANTIDADE DE GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida possui a quantidade correta de grampos.	Nada consta.	SIM	
9 - LADO ENTRADA - INTEGRIDADE DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta não está em condições seguras.	Necessário adequar a perna morta.	NÃO	
10 - LADO ENTRADA - COMPRIMENTO DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta possui medidas inferiores às do projeto.	Necessário adequar as medidas da perna morta.	NÃO	
11 - LADO ENTRADA - ESTICADOR DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que o esticador está conforme a norma.	Nada consta.	SIM	

INSPETOR	CELSO	
TAG	LV-3 - LINHA 5	
ÁREA	Externa Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000735	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
12 - LADO ENTRADA - INDICADORES DE TENSÃO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
13 - LADO ENTRADA - SUPORTES DE ANCORAGEM	EXTERNO	Foi evidenciado que os suportes de ancoragem estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
14 - LADO ENTRADA - TROLLEYS	EXTERNO	Foi evidenciado que os trolleys estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
15 - LADO ENTRADA - MANILHAS	EXTERNO	Foi evidenciado que as manilhas estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
16 - LADO ENTRADA - SAPATILHOS	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida não possui sapatilho.	Necessário providenciar sapatilhos adequados para a linha de vida.	NÃO	
17 - LADO ENTRADA - OLHAIS	EXTERNO	Foi evidenciado que os olhais estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
18 - LADO ENTRADA - ESLINGAS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
19 - LADO ENTRADA - ESTAIAMENTO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
20 - LADO ENTRADA - TRILHOS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
21 - LADO ENTRADA - INTEGRIDADE DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Foi evidenciado que o trava quedas está em boas condições.	Nada consta.	SIM	
22 - LADO ENTRADA - INSPEÇÃO PERIÓDICA DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Por falta de identificação visível, não foi possível evidenciar se o trava quedas possui inspeção em dia.	Necessário providenciar identificação de inspeção periódica visível.	NÃO	

INSPEÇÃO	CELSO	
TAG	LV-3 - LINHA 5	
ÁREA	Externa Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000735	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
23 - LADO SAÍDA - IDENTIFICAÇÃO DE TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida não possui identificação de TAG no começo de sua extensão.	Necessário providenciar identificação de TAG visível no começo da linha de vida.	NÃO	
24 - LADO SAÍDA - CABO DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que o cabo de aço está em boas condições operacionais.	Nada consta.	SIM	
25 - LADO SAÍDA - INTEGRIDADE DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
26 - LADO SAÍDA - POSIÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão posicionados corretamente.	Nada consta.	SIM	
27 - LADO SAÍDA - FIXAÇÃO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão fixados corretamente.	Nada consta.	SIM	
28 - LADO SAÍDA - ESPAÇAMENTO DOS GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os grampos estão espaçados de acordo com a norma.	Nada consta.	SIM	
29 - LADO SAÍDA - QUANTIDADE DE GRAMPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que a linha de vida possui a quantidade correta de grampos.	Nada consta.	SIM	
30 - LADO SAÍDA - INTEGRIDADE DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta está em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
31 - LADO SAÍDA - COMPRIMENTO DA PERNA MORTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a perna morta está em conformidade ao projeto.	Nada consta.	SIM	
32 - LADO SAÍDA - ESTICADOR DE AÇO	EXTERNO	Foi evidenciado que o esticador está conforme a norma.	Nada consta.	SIM	
33 - LADO SAÍDA - INDICADORES DE TENSÃO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-

INSPEÇÃO	CELSO	
TAG	LV-3 - LINHA 5	
ÁREA	Externa Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)	
DATA DA INSPEÇÃO	25/02/2025	
NÚMERO DO LACRE	0000735	
NORMA DE REFERÊNCIA	NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020	

CHECK LIST

ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA
34 - LADO SAÍDA - SUPORTES DE ANCORAGEM	EXTERNO	Foi evidenciado que os suportes de ancoragem estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
35 - LADO SAÍDA - TROLLEYS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
36 - LADO SAÍDA - MANILHAS	EXTERNO	Foi evidenciado que as manilhas estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
37 - LADO SAÍDA - SAPATILHOS	EXTERNO	Foi evidenciado que os sapatilhos estão em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM	
38 - LADO SAÍDA - OLHAIS	EXTERNO	Foi evidenciado que os olhais estão em condições seguras.	Nada consta.	SIM	
39 - LADO SAÍDA - ESLINGAS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
40 - LADO SAÍDA - ESTAIAMENTO	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
41 - LADO SAÍDA - TRILHOS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
42 - LADO SAÍDA - INTEGRIDADE DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
43 - LADO SAÍDA - INSPEÇÃO PERIÓDICA DOS TRAVA QUEDAS	EXTERNO	Não aplicável.	Não aplicável.	N/A	-
44 - COMPRIMENTO TOTAL DO CABO	DIMENSIONAL	150 metros	-	N/A	-

 CONERGE A Engenharia das NRs				RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-35 LINHA DE VIDA		Nº do Certificado: 35-0268	
						Empresa: RUMO - ARARAQUARA (TERMAG / GUARUJÁ) Av. Santos Dumont, s/nº - Jardim Conceição/José (Vicente de Carvalho), Guarujá - SP, 11460-006	
INSPETOR		CELSO		VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO 			
TAG		LV-3 - LINHA 5					
ÁREA		Externa Meiuca (Localizada no terreno da TERMAG de Guarujá/SP)					
DATA DA INSPEÇÃO		25/02/2025					
NÚMERO DO LACRE		0000735					
NORMA DE REFERÊNCIA		NR-35, Portaria TEM nº3903, 28/12/2023 / NBR 11900-4:2020					
CHECK LIST							
ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ATENDE A NORMA?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA		
45 - COMPRIMENTO DO CABO ENTRE ANCORAGENS	DIMENSIONAL	12 metros	Máximo 16000mm	SIM	-		
46 - DIÂMETRO DO CABO	DIMENSIONAL	9,5mm	-	N/A	-		
47 - LARGURA DO CORPO DO GRAMPO	DIMENSIONAL	48mm	-	N/A	-		
48 - QUANTIDADE DE GRAMPOS	DIMENSIONAL	3	Mínimo de grampos 3	SIM	-		
49 - ALTURA TOTAL DA LINHA	DIMENSIONAL	7 metros	Depende do projeto.	N/A	-		
50 - PROJETO	DOCUMENTAÇÃO	Nenhum projeto da linha de vida foi evidenciado.	Necessário providenciar projeto para a linha de vida.	NÃO	-		
LAUDO	<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRIDADE		LAUDO FINAL: REPROVADO	Profissional Legalmente Habilitado NR-35	 CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 06409778-4		DATA PRÓXIMA INSPEÇÃO: 25/02/2026
	<input type="checkbox"/> DOCUMENTAÇÃO						



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
2620250622126

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2603421441

Registro: 0640977984-SP

Empresa Contratada: CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0548001-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CPF/CNPJ: 02.502.844/0005-90

Endereço: Avenida MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA

Nº:

Complemento: PÁTIO FERROVIÁRIO

Bairro: CENTRO

Cidade: Araraquara

UF: SP

CEP: 14801-260

Contrato: PR. 6.041/25 / OBRA 2522

Celebrado em: 21/02/2025

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 1320,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida SANTOS DUMONT

Nº:

Complemento: TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S/A - TERMAG

Bairro: SÍTIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)

Cidade: Guarujá

UF: SP

CEP: 11460-000

Data de Início: 25/02/2025

Previsão de Término: 09/05/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Industrial

Código:

Proprietário: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CPF/CNPJ: 02.502.844/0005-90

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Supervisão				
1	Inspeção	de trabalho em altura	6,00000	unidade
		(NR35)		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Obra 2522 - Rumo - serviço localizado na TERMAG Guarujá - NR-35 - INSPEÇÃO EM LINHAS DE VIDA: LV-1 - LINHA 5 LADO TULHA, LV-1 - LINHA 4 LADO TULHA, LV-2 - LINHA 5 LADO MEIUCA, LV-2 - LINHA 4 LADO MEIUCA, LV-3 - LINHA 5 LADO MEIUCA (EXTERNA), LV-3 - LINHA 4 LADO MEIUCA (EXTERNA).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTOS 16 de ABRIL de 2025

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CPF/CNPJ: 02.502.844/0005-90

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 103,03

Registrada em: 15/04/2025

Valor Pago R\$

103,03

Nosso Número: 2620250622126

Versão do sistema

Impresso em: 15/04/2025 20:01:48