



RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



Cliente: YARA DO BRASIL - BARCARENA/PA
Equipamento: TC-2000 DA 200-CT-01
Nº Relatório: 2298

LEGENDA DE
PRIORIDADE:
P0 - Crítico
P1 - Prioridade Alta
P3 - Prioridade Baixa

Avaliação de Inspeção

Controle do Cliente

Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Infração NR-28 (I)	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar substituição da estrutura da talha e inscrever em local visível a carga máxima de trabalho permitido e solicitar o calculo estrutural com emissão de ART, afim de atender o subitem 11.1.3 da NR-11.	11.1.3 e 11.1.8 da NR-11	4	P0				
2	Providenciar tratamento e pintura no olhal superior a fim de solucionar o processo corrosivo.	3.1.3 alínea "L" da NBR 7195/1995	-	P1				
3	Providenciar tratamento e pintura no olhal inferior a fim de solucionar o processo corrosivo.	3.1.3 alínea "L" da NBR 7195/1995	-	P1				
4	Providenciar a documentação da talha ao fabricante.	NR-11	-	P1				
5	Providenciar tratamento e pintura no olhal inferior da estrutura a fim de solucionar o processo corrosivo.	3.1.3 alínea "L" da NBR 7195/1995	-	P1				
6	-							
7	-							

FOR-140-01 Relatório de Recomendações