

		RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES					
Cliente: Yara Fertilizantes Porto Alegre/RS Equipamento: CAN-200-TL-02 Nº Relatório: 2433						LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 - Crítico P1 - Prioridade Alta P3 - Prioridade Baixa	
Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Necessário elaborar memória de cálculo do pórtico da talha com assinatura do profissional e recolhimento de ART.	-	P1				
2	Providenciar substituição das correntes a fim de atender o subitem 11.1.8.	11.1.8	P0				
3	Providenciar limpeza periódica no gancho de carga da talha.	11.1.3.1	P3				
4	Providenciar tratamento e pintura na carcaça da talha.	-	P3				
5	Providenciar limpeza periódica no suporte da esteira.	-	P3				
6	Providenciar limpeza periódica, tratamento e pintura na estrutura metálica da talha.	-	P3				
7	Recomenda-se ainda que seja definida uma sitemática de verificação a ser feita pelo próprio operador, ou seja algo como um check list básico a ser observado antes das operações.	-	P3				
8							