

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS

(Conforme Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016)

COPERSUCAR



CORREIAS TRANSPORTADORAS

Este Relatório de Inspeção em Correias Transportadoras segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência a Norma Regulamentadora – NR-11. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Habilitado).

ÍNDICE

1.0 - OBJETIVO	3
2.0 - TABELA DE DADOS TÉCNICOS	3
3.0 - REQUISITOS LEGAIS	5
4.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	5
5.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES	5
6.0 - GRÁFICO DE PRIORIDADES	6
7.0 - TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	6
8.0 - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA	7
8.1 - ENSAIOS REALIZADOS	7
8.2 - CONCLUSÕES GERAIS	7
9.0 - PRÓXIMA INSPEÇÃO	7
10.0 - DADOS CONTRATUAIS	8
11.0 - ANEXOS	9
11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11	10
11.2 - CROQUI DAS CORREIAS	11
11.3 - A.R.T.	12

1.0 OBJETIVO

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, testes dos funcionamentos dos sistemas de segurança sonoros e luminosos, soldas e documentações das Correias Transportadoras para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016.

2.0 TABELA DE DADOS TÉCNICOS

IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE NOMINAL	COMPRIMENTO ESTIMADO	VELOCIDADE MÁXIMA
<u>TCG-01</u>	300 t/h	18 m	3,2 m/s
<u>TCG-02</u>	300 t/h	18 m	3,2 m/s
<u>TCG-03</u>	900 t/h	12 m	3,2 m/s
<u>TCG-04</u>	900 t/h	14 m	3,2 m/s
<u>TCG-05</u>	2100 t/h	103 m	3,2 m/s
<u>TCG-06</u>	2100 t/h	59 m	3,2 m/s
<u>TCG-07</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-08</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-09</u>	1200 t/h	28 m	3,2 m/s
<u>TCG-10</u>	1200 t/h	26 m	3,2 m/s
<u>TCG-11</u>	450 t/h	7 m	3,2 m/s
<u>TCG-12</u>	450 t/h	12 m	3,2 m/s
<u>TCG-13</u>	1350 t/h	108 m	3,2 m/s
<u>TCG-15/16</u>	600 t/h	41 m	3,2 m/s
<u>TCG-17</u>	450 t/h	28 m	3,2 m/s
<u>TCG-18/19</u>	600 t/h	39 m	3,2 m/s
<u>TCG-20</u>	450 t/h	22 m	3,2 m/s
<u>TCG-22</u>	1200 t/h	100 m	3,2 m/s
<u>TCG-23</u>	1200 t/h	100 m	3,2 m/s

IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE NOMINAL	COMPRIMENTO ESTIMADO	VELOCIDADE MÁXIMA
<u>TCG-24</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-25</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-26</u>	1200 t/h	131 m	3,2 m/s
<u>TCG-27</u>	1200 t/h	141 m	3,2 m/s
<u>TCG-30</u>	1200 t/h	54 m	3,2 m/s
<u>TCG-31</u>	900 t/h	54 m	3,2 m/s
<u>TCG-32</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-33</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-34</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-35</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-36</u>	900 t/h	100 m	3,2 m/s
<u>TCG-37</u>	2400 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-38</u>	1500 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-39</u>	1500 t/h	132 m	3,2 m/s
<u>TCG-46</u>	2500 t/h	156 m	3,2 m/s
<u>TCG-47</u>	2500 t/h	11 m	3,2 m/s
<u>TCG-48</u>	2500 t/h	237,3 m	3,2 m/s
<u>TC-18</u>	1200 t/h	233 m	3,2 m/s
<u>TC-19</u>	1200 t/h	230 m	3,2 m/s

3.0 REQUISITOS LEGAIS

Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
1	Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).	11.1.7
2	Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.	11.1.8


4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA DA VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS

5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE / INFRAÇÃO	
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE
P0	● → I-4
P1	● → I-3
P2	● → I-2
P3	● → I-1

6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES



PRIORIDADES	TOTAL	PORCENTAGEM
P0 - Crítico	0	0%
P1 - Prioridade alta	0	0%
P2 - Prioridade média	1	5%
P3 - Prioridade baixa	20	95%

7.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO



o **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).

o **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).

o **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).

o **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

8.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

8.1 ENSAIOS REALIZADOS

- Inspeção Visual Externa.

8.2 CONCLUSÕES GERAIS

Essa vistoria tem validade de 12 meses para as **Correias Transportadoras** localizadas na COPERSUCAR, identificados como:

TCG-01;	TCG-24;
TCG-02;	TCG-25;
TCG-03;	TCG-26;
TCG-04;	TCG-27;
TCG-05;	TCG-30;
TCG-06;	TCG-31;
TCG-07;	TCG-32;
TCG-08;	TCG-33;
TCG-09;	TCG-34;
TCG-10;	TCG-35;
TCG-11;	TCG-36;
TCG-12;	TCG-37;
TCG-13;	TCG-38;
TCG-15/16;	TCG-39;
TCG-17;	TCG-46;
TCG-18/19;	TCG-47;
TCG-20;	TCG-48;
TCG-21;	TC-18; e
TCG-22;	TC-19.
TCG-23;	

Todos as Correias Transportadoras foram inspecionados conforme a NR-11, obtendo resultados satisfatórios, sendo necessário atenderem os prazos estabelecidos e as recomendações citadas em relatório de inspeção NR-11 em anexo (ver anexo 8.1).

9.0 PRÓXIMA INSPEÇÃO

- Próxima Inspeção Externa: 10/11/2023

11.0 ANEXOS

11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TC-18	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TC-18	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TC-18	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TC-19	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TC-19	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TC-19	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza na estrutura da correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:


Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-01	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-01	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:


Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-01	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-02	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-02	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-02	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-03	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
 P1 = Prioridade Alta
 P2 = Prioridade Média
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-03	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-03	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-04	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-04	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-04	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-05	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-05	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-05	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-06	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-06	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-06	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-07	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-07	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-07	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-08	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-08	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-08	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-09	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-09	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-09	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza na estrutura da correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-10	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-10	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-10	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza na estrutura da correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:


Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-11	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-11	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-11	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-12	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-12	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-12	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-13	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-13	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
 P1 = Prioridade Alta
 P2 = Prioridade Média
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-13	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-15/16	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-15/16	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-15/16	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-17	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-17	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-17	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-18/19	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-18/19	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-18/19	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-20	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-20	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se com material impregnado	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-20	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-22	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-22	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa


Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-22	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-23	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-23	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-23	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-24	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-24	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-24	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura do corpo da correia transportadora encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura na região afetada.	P-2	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-25	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-25	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-25	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-26	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-26	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-26	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-27	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-27	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:


Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-27	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-30	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-30	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-30	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-31	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação / Tag:	TCG-31	Nº do Relatório:	5563	P0 = Crítico
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-31	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-32	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-32	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-32	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-33	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-33	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-33	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-34	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-34	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:


Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-34	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-35	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-35	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-35	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-36	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-36	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-36	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-37	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-37	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-37	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-38	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-38	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-38	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-39	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-39	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-39	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-46	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-46	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-46	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-47	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022
Identificação / Tag:	TCG-47	Nº do Relatório:	5563
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-47	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-48	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação	NADA CONSTA	-	
2	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
3	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
4	Foi verificado que o equipamento possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11

LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-48	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação	NADA CONSTA	-	
7	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11


LEGENDA DE PRIORIDADE:

Cliente:	COPERSUCAR	Data:	09/11/2022	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	TCG-48	Nº do Relatório:	5563	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-11	Norma de Ref.:	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	Foi verificado que a pintura da correia transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica na correia.	P-3	
11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

11.2 - CROQUI DAS CORREIAS

CLIENTE: COPERSUCAR	LOCALIZAÇÃO: SANTOS/SP
TAG: CORREIA TRANSPORTADORA	DATA: 09/11/2022
OBRA: 2437/22	RELATÓRIO: 5563



Propriedade Exclusiva da **CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

Rua Manoel Tourinho, 10* CEP 11015-030 * Santos-SP * VOIP: (13) 3466-7187 * comercial@conerge-engenharia.com.br *

* www.conerge-engenharia.com.br *

Deus é fiel

11.3 - A.R.T.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230221853637

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2603421441**

Registro: **0640977984-SP**

Empresa Contratada: **CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0548001-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Copersucar - Cia. Auxiliar de Armazéns Gerais**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0003-00**

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFREE**

Nº:

Complemento:

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Contrato: **5.164/21 - Obra 2437**

Celebrado em: **17/11/2022**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **3.804,75**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida CÂNDIDO GAFREE**

Nº:

Complemento:

Bairro: **DOCAS**

Cidade: **Santos**

UF: **SP**

CEP: **11013-240**

Data de Início: **09/11/2022**

Previsão de Término: **09/12/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **Copersucar - Cia. Auxiliar de Armazéns Gerais**

CPF/CNPJ: **61.145.488/0003-00**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Supervisão					
1	Inspeção	Qualidade e Confiabilidade	Produtos	51,00000	unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

NR-11 INSPEÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS - 38 - Correias transportadoras e 13 - Elevadores de canecas

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santos 17 de Novembro de 2022

Local

data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Copersucar - Cia. Auxiliar de Armazéns Gerais - CPF/CNPJ:
61.145.488/0003-00

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 17/11/2022

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Numero: 28027230221853637

Versão do sistema

Impresso em: 22/11/2022 08:22:36