CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1816	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo ao TP-2802B	METÁLICA	57	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		4770	
1817	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo ao TP-2802B	METÁLICA	57	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		4789	
1818	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	4		Próximo ao TP-2802B	METÁLICA	57	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		4767	
1819	07/11/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	ESCADA	1		Próximo ao AG-6209	METÁLICA	50	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		5493	
1820	06/11/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	1		Próximo ao AG-6209	METÁLICA	50	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		5495	
1821	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4719	
1822	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4729	
1823	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4721	
1824	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4720	
1825	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4724	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1826	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4722	
1827	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4790	
1828	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4791	
1829	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4723	
1830	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4710	
1831	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4717	
1832	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4718	
1833	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4793	
1834	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4792	
1835	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4716	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1836	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4714	
1837	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4713	
1838	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4715	
1839	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		4794	
1840	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		4728	
1841	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	2		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		4727	
1842	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao BA-2815R	FIBRA	55	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2183	
1843	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		4726	
1844	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		4725	
1845	05/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2358	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1846	05/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2360	
1847	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2361	
1848	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2362	
1849	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2390	
1850	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2367	
1851	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2372	
1852	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2382	
1853	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		5416	
1854	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		5464	
1855	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		5430	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1856	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2386	
1857	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		5415	
1858	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2400	
1859	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		5471	
1860	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		5497	
1861	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		5427	
1862	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		5498	
1863	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2351	
1864	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2350	
1865	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		5422	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1866	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		5421	
1867	06/11/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	1		Próximo ao AG-6209	METÁLICA	50	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5489	
1868	06/11/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PASSARELA	1		Próximo ao AG-6209	METÁLICA	50	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5482	
1869	06/11/2024	FUSÃO (ENXOFRE) U-620	PLATAFORMA	1		Próximo ao AG-6209	METÁLICA	50	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5439	
1870	06/11/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		44530	
1871	06/11/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		44527	
1872	06/11/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		44526	
1873	06/11/2024	SULFÚRICO U-130	PLATAFORMA	1		Próximo ao FR-1301	METÁLICA	38	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		44528	
1874	06/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	48	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		1160	
1875	06/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	48	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		1159	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1876	06/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	48	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		461	
1877	06/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	48	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		462	
1878	06/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	48	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		1122	
1879	06/11/2024	ENXOFRE U-620	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-6205	METÁLICA	48	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		1121	
1880	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		47219	
1881	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		474194	
1882	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Piso - **Reparar**		4741	
1883	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Piso - **Reparar**		4740	
1884	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4739	
1885	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Próximo ao SE-2801	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2177	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1886	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Próximo ao SE-2801	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2178	
1887	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	ESCADA	9		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de fixação do degrau - **Reparar**		2195	
1888	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	ESCADA	9		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de fixação do degrau - **Reparar**		2194	
1889	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2196	
1890	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2193	
1891	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		22788	
1892	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Piso - **Reparar**		2179	
1893	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Piso - **Reparar**		2197	
1894	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2176	
1895	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	2		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		411	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1896	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2175	
1897	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2191	
1898	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	2		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4730	
1899	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Piso - **Reparar**		2180	
1900	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2174	
1901	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2198	
1902	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**,Outro		2190	
1903	07/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	11		Plataforma da parte superior do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**,Outro		2181	
1904	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	9		Acesso ao topo do EL-2803	METÁLICA	56.1	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2182	
1905	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	12		Acesso ao topo do EL-2803	METÁLICA	56.2	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**,Outro		2200	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1906	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao BA-2815R	FIBRA	55	**REPROVADO**		Falta de grampo de fixação - **Reparar**		2172	
1907	06/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao BA-2815R	FIBRA	55	**REPROVADO**		Falta de grampo de fixação - **Reparar**		2173	
1908	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ-2801	METÁLICA	53.2	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Piso - **Reparar**		4731	
1909	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao BA-2815R	FIBRA	55	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - **Reparar**		2188	
1910	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao BA-2815R	FIBRA	55	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - **Reparar**		2170	
1911	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	3		Próximo ao BA-2815R	FIBRA	55	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - **Reparar**		2171	
1912	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	5		Próximo ao CB-2803	METÁLICA	54	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2187	
1913	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	5		Próximo ao CB-2803	METÁLICA	54	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2186	
1914	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-2803	METÁLICA	54	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2184	
1915	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-2803	METÁLICA	54	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Piso - **Reparar**		2185	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1916	05/11/2024	BICÁLCIO U-280	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-2803	METÁLICA	54	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - **Reparar**		2169	
1917	05/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso com Ataque Químico - **Substituir**		2359	
1918	05/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2356	
1919	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2369	
1920	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2399	
1921	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2365	
1922	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5478	
1923	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2370	
1924	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5429	
1925	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2371	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1926	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5463	
1927	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2373	
1928	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2383	
1929	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**,Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		2388	
1930	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5462	
1931	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação na grade - **Reparar**		2385	
1932	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2397	
1933	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2396	
1934	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5479	
1935	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2384	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	03/11/2024 a 09/11/2024 **(SEMANA 45)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0120
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
1936	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	FIBRA	51	**REPROVADO**		Fixação da Grade de Piso por parafuso Inadequada – **Reparar**		5477	
1937	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5500	
1938	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5499	
1939	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		5428	
1940	04/11/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	1		Próximo aos agitadores da U-150	METÁLICA	51	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2349	