



## RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



Cliente: YARA DO BRASIL - BARCARENA/PA  
Equipamento: TALHA DA CORREIA 3  
Nº Relatório: 2304

LEGENDA DE  
PRIORIDADE:  
P0 - Crítico  
P1 - Prioridade Alta  
P3 - Prioridade Baixa

Avaliação de Inspeção					Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Infração NR-28 (I)	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar substituição da estrutura da talha e inscrever em local visível a carga máxima de trabalho permitido e solicitar o calculo estrutural com emissão de ART, afim de atender o subitem 11.1.3 e 11.1.8 da NR-11.	11.1.3 e 11.1.8 da NR-11	4	P0				
2	Providenciar a lubrificação da corrente de içamento da talha.	11.1.3	4	P0				
3	Providenciar tratamento e pintura no equipamento, no gancho superior e inferior na cor amarela conforme subitem 3.1.3 alínea "L" da NBR 7195/1995.	subitem 3.1.3 alínea "L" da NBR 7195/1995	-	P1				
4	Providenciar a documentação da talha ao fabricante.	NR-11	-	P1				
5	-							
6	-							
7	-							

FOR-140-01 Relatório de Recomendações