

		RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES					
Cliente: Yara Fertilzantes CANDEIAS/BA Equipamento: TALHA ELÉTRICA Nº Relatório: 2597						LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 - Crítico P1 - Prioridade Alta P3 - Prioridade Baixa	
Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar lubrificação periodicamente dos cabos de aço.	-	P1				
2	Providenciar tratamento e pintura da carcaça do motor	-	P1				
3	Necessário realizar substituição do pórtico.	-	P3				
4	Providenciar posicionamento correto das presilhas em relação aos cabos.	-	P3				
5	Providenciar um suporte de descanso para o Joy Stick.	-	P3				
6	Providenciar lubrificação na roldana de guia do cabo de aço e tratamento e pintura para sanar processo corrosivo	-	P3				