

		RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES					
Cliente: Yara Fertilzantes Porto Alegre/RS Equipamento: CAN-200-TL-01 Nº Relatório: 2432						LEGENDA DE PRIORIDADE: P0 - Crítico P1 - Prioridade Alta P3 - Prioridade Baixa	
Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Necessário elaborar memória de cálculo do pórtico da talha com assinatura do profissional e recolhimento de ART.	-	P1				
2	Recomenda-se ainda que seja definida uma sitemática de verificação a ser feita pelo próprio operador, ou seja algo como um check list básico a ser observado antes das operações.	-	P3				
3	Providenciar tratamento e lubrificação periódica nas correntes.	-	P3				

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1