



RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



Cliente: Yara Fertilzantes Cruz Alta/RS
Equipamento: 10 TH02
Nº Relatório: 2420

PRIORIDADE:
P0 - Crítico
P1 - Prioridade Alta
P3 - Prioridade Baixa

Avaliação de Inspeção

Controle do Cliente

Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar tratamento e pintura amarela a fim de manter a estrutura metálica em bom estado de conservação atendendo o subitem 11.1.3 da NR-11.	11.1.3	P3				
2	Providenciar lubrificação do cabo de aço a fim de atender o subitem 11.1.8 da NR-11.	11.1.8	P0				
3	Necessário elaborar memória de cálculo das vigas de sustentação e de todos os elementos de suportaçõ do sistema da talha com assinatura do profissional e recolhimento de ART.	11.1.3	P1				
4							
5							

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1