



## RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



**Cliente:** Yara Fertilizantes Cambé/PR  
**Equipamento:** TALHA MANUAL ALAVANCA 03  
**Nº Relatório:** 2337

**PRIORIDADE:**  
**P0 - Crítico**  
**P1 - Prioridade Alta**  
**P3 - Prioridade Baixa**

### Avaliação de Inspeção

### Controle do Cliente

Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar substituição da talha a fim de atender o subitem 11.1.3.	11.1.3.1	<b>P0</b>				
2	Providenciar o cálculo estrutural nos pontos onde as talhas são instaladas com emissão de ART.	-----	<b>P0</b>				
3	Providenciar de imediato o corte da talha de forma que não possa mais ser utilizada.	-----	<b>P0</b>				

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1