



Ciente: Yara Fertilzantes Cruz Alta/RS
Equipamento: Talha Manual Corrente
Nº Relatório: 2421

PRIORIDADE:
P0 - Crítico
P1 - Prioridade Alta
P3 - Prioridade Baixa

Avaliação de Inspeção

Controle do Cliente

Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Controle do Cliente			
				Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Recomenda-se que seja definida uma sistemática de verificação a ser feita pelo próprio operador – ou seja algo como um check list básico a ser observado antes das operações. A decisão quanto a frequência terá como base o rigor do uso e a atividade executada.	P3				
2	Providenciar substituição da talha por outra conforme subitem 11.1.3 pois a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação.	11.1.3	P0				
3	Providenciar treinamento específico para os operadores da talha que o habilitará para essa função de acordo com o subitem 11.1.5.	11.1.5	P1				
4	Necessário controle de manutenção preventiva que deve ser feito apenas por profissionais capacitados para esta finalidade e devem gerar evidências documentais nas quais entre outras coisas seja possível em caso de necessidade identificar o responsável pela verificação e reparos.	11.1.8	P1				
5	Necessário elaborar memória de cálculo das vigas de sustentação e de todos os elementos de suportaço do sistema da talha com assinatura do profissional e recolhimento de ART.	11.1.3	P3				
6							