

		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11							
Cliente:		TERMAG			Data:	19/12/2022			LEGENDA DE PRIORIDADE:
Identificação/Tag:		PONTE ROLANTE			Nº do Relatório:	5593			P0 = Crítico
Serviço:		NR-29			Norma de Ref.:	Portaria MTPS 505, de 29/04/2016, DOU 02/05/2016			P1 = Prioridade Alta
								P2 = Prioridade Média	
								P3 = Prioridade Baixa	
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$)	RESPONSÁVEL	PRAZO (DIAS)	FOTOS (APÓS ADEQUAÇÃO)
1	TAG	Durante a presente inspeção foi evidenciado que a ponte não possui identificação de TAG.	Necessário providenciar a pintura da TAG do equipamento.	P-2					