


CONERGE A Engenharia das NRs RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL Mosaic											
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3003	24/12/2024	FOSFÓRICO U-190	PASSARELA	1		Próximo a TR-1950	FIBRA	101	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3004	24/12/2024	FOSFÓRICO U-190	PASSARELA	1		Próximo a TR-1950	FIBRA	101	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3005	24/12/2024	FOSFÓRICO U-190	PASSARELA	1		Próximo a TR-1950	FIBRA	101	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3006	24/12/2024	FOSFÓRICO U-190	PASSARELA	1		Próximo a TR-1950	FIBRA	101	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3007	24/12/2024	FOSFÓRICO U-190	PASSARELA	1		Próximo a TR-1950	FIBRA	101	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3008	24/12/2024	FOSFÓRICO U-190	PASSARELA	1		Próximo a TR-1950	FIBRA	101	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3009	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	8		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

CONERGE A Engenharia das NRs											
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL											
Mosaic											
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3010	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	7		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3011	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	7		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3012	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3013	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3014	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3015	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3016	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

CONERGE A Engenharia das NRs RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL Mosaic											
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3017	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	3		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3018	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	3		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3019	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	3		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3020	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	3		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3021	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3022	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3023	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

CONERGE A Engenharia das NRs RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL Mosaic											
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3024	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3025	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3026	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3027	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3028	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3029	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3030	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela

CONERGE A Engenharia das NRs											
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL											
Mosaic											
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3031	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	2		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3032	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3033	23/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	1		Próximo a TQ-4801D	METÁLICA	99	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3034	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	9		Próximo ao TP-4807	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3035	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	9		Próximo ao TP-4806	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3036	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	2		Próximo ao TP-4807	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3037	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	4		Próximo ao TP-4807	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela

CONERGE A Engenharia das NRs											
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL											
Mosaic											
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3038	26/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	3		Próximo ao TP-4807	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3039	26/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	1		Próximo ao TP-4807	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3040	26/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	1		Próximo ao TP-4807	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3041	26/12/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Próximo ao BL-6502	METÁLICA	91	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3042	26/12/2024	ETEL U-650	PASSARELA	7		Próximo ao BL-6502	METÁLICA	91	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3043	26/12/2024	ETEL U-650	ESCADA	11		Próximo ao BL-6502	METÁLICA	91	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3044	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-480	ESCADA	1		Próximo ao TP-4807	METÁLICA	94	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada

CONERGE A Engenharia das NRs												RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL												Mosaic											
Cliente:			MOSAIC - Uberaba/MG						Período de Inspeção:			22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)																							
Identificação:			Grades de Piso - UBA3						Nº do Relatório:			18-0158																							
Laudo:			LIMPEZA						Engenheiro PLH - NR-18:			Carlos Henrique Moraes																							
Serviço:			NR-18						Norma de Ref.:			Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022																							
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO																								
3045	23/12/2024	ETEL U-650	PASSARELA	7		Próximo ao BL-6501	METÁLICA	91	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela																								
3046	23/12/2024	ETEL U-650	PASSARELA	6		Próximo ao BL-6501	METÁLICA	91	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela																								
3047	23/12/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	2		Próximo ao BL-6501	METÁLICA	91	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma																								
3048	23/12/2024	ETEL U-650	PASSARELA	4		Próximo ao BL-6501	METÁLICA	91	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela																								
3049	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma																								
3050	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma																								
3051	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma																								

CONERGE A Engenharia das NRs											
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL											
Mosaic											
Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3052	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3053	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3054	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3055	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3056	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3057	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3058	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:		MOSAIC - Uberaba/MG							Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)	
Identificação:		Grades de Piso - UBA3							Nº do Relatório:	18-0158	
Laudo:		LIMPEZA							Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes	
Serviço:		NR-18							Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022	
REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3059	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	1		Próximo ao CB-4606A	METÁLICA	109	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3060	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-470	PASSARELA	3		Próximo ao CB-4753	METÁLICA	106	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3061	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-470	PASSARELA	3		Próximo ao CB-4753	METÁLICA	106	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3062	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-470	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-4753	METÁLICA	106	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3063	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-470	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-4753	METÁLICA	106	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3064	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-470	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-4753	METÁLICA	106	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3065	27/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-470	PLATAFORMA	2		Próximo ao CB-4753	METÁLICA	106	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma