CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	24/11/2024 a 30/11/2024 **(SEMANA 48)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0135
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2208	29/11/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Plataforma da BA-6509	METÁLICA	81	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - Reparar		2140	
2209	29/11/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Plataforma da BA-6509	METÁLICA	81	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - Reparar		2108	
2210	29/11/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Plataforma da BA-6509	METÁLICA	81	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - Reparar		2107	
2211	29/11/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Plataforma da BA-6509	METÁLICA	81	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - Reparar		2109	
2212	29/11/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Plataforma da BA-6509	METÁLICA	81	**REPROVADO**		Falta de Apoio da Grade de Pis- Reparar		2148	
2213	29/11/2024	ETEL U-650	PLATAFORMA	3		Plataforma da BA-6509	METÁLICA	81	**REPROVADO**		falta de grampo de fixação - Reparar		2110	
2214	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	PLATAFORMA	8		PROXIMO A BA-6402A	METÁLICA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4755	
2215	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	PLATAFORMA	8		PROXIMO A BA-6402A	METÁLICA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4756	
2216	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	PLATAFORMA	8		PROXIMO A BA-6402A	METÁLICA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4748	
2217	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	PLATAFORMA	8		PROXIMO A BA-6402A	METÁLICA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4749	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	24/11/2024 a 30/11/2024 **(SEMANA 48)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0135
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2218	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	PLATAFORMA	8		PROXIMO A BA-6402A	METÁLICA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4746	
2219	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	PLATAFORMA	8		PROXIMO A BA-6402A	METÁLICA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4747	
2220	26/11/2024	CAPTAÇÃO DE ÁGUA U-490	PLATAFORMA	4		Próximo a BA-4901R	METÁLICA	70	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2126	
2221	27/11/2024	FERTILIZANTES U-260	PASSARELA	7		Próximo do FR-2601	METÁLICA	72	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2132	
2222	27/11/2024	FERTILIZANTES U-260	PASSARELA	7		Próximo do FR-2601	METÁLICA	72	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2138	
2223	27/11/2024	FERTILIZANTES U-260	PASSARELA	7		Próximo do FR-2601	METÁLICA	72	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2150	
2224	27/11/2024	FERTILIZANTES U-260	PASSARELA	7		Próximo do FR-2601	METÁLICA	72	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2149	
2225	27/11/2024	FERTILIZANTES U-260	PLATAFORMA	4		Acesso ao vestiários	METÁLICA	71	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2130	
2226	27/11/2024	FERTILIZANTES U-260	PLATAFORMA	4		Acesso ao vestiários	METÁLICA	71	**REPROVADO**		Grade de Piso deformada - **Substituir**		2105	
2227	27/11/2024	FERTILIZANTES U-260	PLATAFORMA	4		Acesso ao vestiários	METÁLICA	71	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2131	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	24/11/2024 a 30/11/2024 **(SEMANA 48)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0135
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2228	25/11/2024	LAGOAS LAGOA-B	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	78	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		2129	
2229	25/11/2024	LAGOAS LAGOA-B	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	78	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4757	
2230	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	ESCADA	14		PROXIMO A BA-6402A	CHAPA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4104	
2231	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-C	ESCADA	13		PROXIMO A BA-6402A	CHAPA	79.2	**REPROVADO**		Grade Piso com Corrosã- Substituir		4103	
2232	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4105	
2233	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4125	
2234	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4101	
2235	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4102	
2236	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4150	
2237	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4151	

CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	24/11/2024 a 30/11/2024 **(SEMANA 48)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0135
Laudo:	**REPROVADOS**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2238	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4153	
2239	26/11/2024	LAGOAS LAGOA-D	PASSARELA	1		Lagoas	METÁLICA	80	**REPROVADO**		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - **Reparar**		4149	