


Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	18/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0039
Laudo:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
9836	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.
9837	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.
9838	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.
9839	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.
9840	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.
9841	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.
9842	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.
9843	18/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materials sobre a plataforma.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	18/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0039
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
9844	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	3		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9845	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	3		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9846	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	3		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9847	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	3		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9848	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	4		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9849	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	4		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9850	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9851	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	4		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	18/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0039
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
9852	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9853	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	4		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9854	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	4		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9855	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	4		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9856	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9857	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	4		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9858	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.
9859	19/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	18/06/2024 a 21/06/2024 (SEMANA 25)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0039
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
9860	20/06/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PASSARELA	2		Próximo ao TQ- 1601	METÁLICA	1	LIMPEZA		Materiais sobre a plataforma.