


Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSEPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSEPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3553	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	8		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3554	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	7		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3555	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	PASSARELA	6		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3556	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	14		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3557	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	ESCADA	14		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3558	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	ESCADA	10		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3559	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	11		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSEPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSEPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3560	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	ESCADA	9		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3561	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	8		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3562	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	8		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3563	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	7		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3564	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	4		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3565	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	3		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3566	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	6		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSEPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSEPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3567	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	15		Próximo ao AG-4501C	METÁLICA	121	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3568	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	15		Próximo ao AG-4501C	METÁLICA	121	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3569	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	13		Próximo ao AG-4501D	METÁLICA	121	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3570	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	4		Próximo ao AG-4501B	METÁLICA	121	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3571	08/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	4		Próximo ao AG-4501B	METÁLICA	121	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3572	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	4		Próximo ao AG-4801B	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3573	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	4		Próximo ao AG-4801B	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSEPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSEPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3574	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	3		Próximo ao EE-4501R	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3575	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	2		Próximo ao EE-4501R	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3576	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE-4501R	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3577	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE-4501R	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3578	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE-4501R	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3579	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE-4501R	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3580	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	1		Próximo ao EE-4501R	METÁLICA	120	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSEPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSEPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3581	07/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	2		Próximo ao BA-4509	METÁLICA	119	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3582	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	14		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3583	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	13		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3584	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	11		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3585	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	11		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3586	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	11		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3587	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	9		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudo:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3588	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	8		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3589	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	7		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3590	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	4		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3591	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	3		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3592	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	2		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3593	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	PLATAFORMA	1		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3594	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCALADA	10		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3595	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	9		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3596	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	8		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3597	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	7		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3598	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	6		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3599	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	6		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3600	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	4		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3601	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	3		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3602	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	2		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3603	06/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-450	ESCADA	1		Escada de acesso ao CA-4502	METÁLICA	118	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3604	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	8		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3605	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	7		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3606	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	6		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3607	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	6		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3608	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	6		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3609	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	6		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3610	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCADA	9		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3611	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	10		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3612	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	10		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3613	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	10		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3614	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	10		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3615	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	8		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSEPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSEPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3616	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	7		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3617	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	6		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3618	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCADA	8		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3619	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCADA	7		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3620	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	5		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3621	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	3		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3622	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	3		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3623	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	3		Próximo a TP-2602	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3624	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	3		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3625	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCADA	6		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3626	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3627	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	5		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3628	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	4		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3629	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudo:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3630	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	3		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3631	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCADA	4		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3632	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PLATAFORMA	2		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3633	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCADA	3		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3634	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCADA	2		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3635	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	2		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3636	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	2		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	05/01/2025 a 11/01/2025 (SEMANA 02)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0179
Laudos:	LIMPEZA	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA / TAG	DATA DA INSEPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA LIMPEZA / RECOMENDAÇÃO
3637	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	1		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3638	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	1		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3639	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	PASSARELA	1		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Passarela
3640	10/01/2025	GRANULAÇÃO U-260	ESCALA	1		Próximo a TP-2601	METÁLICA	124	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Escada
3641	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-480	PLATAFORMA	12		Acesso a TP-4801	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma
3642	09/01/2025	TERMINAL DE ROCHA U-460	PLATAFORMA	8		Próximo ao TP-4601	METÁLICA	122	LIMPEZA		Produto sobre o piso da Plataforma