

















|                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>CONERGE</b><br>A Engenharia das NRs |                                                                    |  <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>BRASIL |                       | <b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b><br><b>VASO DE PRESSÃO</b>                                                             |                                                                                       | <b>Nº do Certificado:</b> -                                            |  |
|                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        |                       | <b>Empresa:</b>                                                                                                          |                                                                                       | <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>Fazenda Itapicuru, s/n,<br>Jacobina - BA |  |
| <b>TAG</b>                                                                                                              | 520-VS-01A                                                         | <b>ÁREA</b>                                                                                                            | CAL                   | <b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b><br> |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>FLUIDO</b>                                                                                                           | AR COMPRIMIDO                                                      | <b>CATEGORIA DO V.P.</b>                                                                                               | III                   |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>PODE MISTURA DE FLUIDOS?</b>                                                                                         | Não                                                                | <b>OPERAÇÃO DO V.P.</b>                                                                                                | OPERACIONAL           |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>TIPO DE AMBIENTE</b>                                                                                                 | ABERTO                                                             | <b>FABRICANTE</b>                                                                                                      | ATLAS COPCO           |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>INSPECTOR</b>                                                                                                        | Fernando Wisniewski                                                | <b>DATA DA INSPEÇÃO</b>                                                                                                | 10/02/2025            |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
| CHECK LIST                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                             | <b>TIPO DE INSPEÇÃO</b>                                            | <b>SITUAÇÃO ENCONTRADA</b>                                                                                             | <b>ESTÁ CONFORME?</b> | <b>RECOMENDAÇÃO</b>                                                                                                      | <b>EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA</b>                                                          |                                                                        |  |
| REGISTRO DE SEGURANÇA                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                            | TIPO DO REGISTRO DE SEGURANÇA                                      | Possui Livro de Registro de Segurança                                                                                  | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |   |                                                                        |  |
| 13.3.8.1                                                                                                                | ANOTAÇÃO DE CONDIÇÃO OPERACIONAL                                   | Foi identificado anotações de condições operacionais                                                                   | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                                                                        |  |
| 13.5.1.7 a)                                                                                                             | LISTA DE OCORRÊNCIAS IMPORTANTES, COM ALTERAÇÕES DE PRAZOS         | Foi identificado a lista de ocorrências importantes                                                                    | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                                                                        |  |
| 13.5.1.7 b)                                                                                                             | LISTA DE OCORRÊNCIAS COM INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E ASSINATURA DE PLH | A lista de ocorrências possui laudo de inspeção com assinatura de PLH                                                  | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                                                                        |  |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 a)                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO DO VP                                                | O VP possui identificação                                                                                              | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 b)                                                                                                            | CATEGORIA DO VP                                                    | O VP possui categoria correta                                                                                          | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                                                                        |  |



|                                                                                                                         |  |                                                                                                                        |  |                                                              |  |                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>CONERGE</b><br>A Engenharia das NRs |  |  <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>BRASIL |  | <b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b><br><b>VASO DE PRESSÃO</b> |  | <b>Nº do Certificado:</b> |  | -                                                                                                                            |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                        |  |                                                              |  | <b>Empresa:</b>           |  | <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>Fazenda Itapicuru, s/n,<br>Jacobina - BA                                                       |  |                                                                                       |  |
| TAG                                                                                                                     |  | 520-VS-01A                                                                                                             |  | ÁREA                                                         |  | CAL                       |  | <b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b><br><br> |  |                                                                                       |  |
| FLUIDO                                                                                                                  |  | AR COMPRIMIDO                                                                                                          |  | CATEGORIA DO V.P.                                            |  | III                       |  |                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |
| PODE MISTURA DE FLUIDOS?                                                                                                |  | Não                                                                                                                    |  | OPERAÇÃO DO V.P.                                             |  | OPERACIONAL               |  |                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |
| TIPO DE AMBIENTE                                                                                                        |  | ABERTO                                                                                                                 |  | FABRICANTE                                                   |  | ATLAS COPCO               |  |                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |
| INSPECTOR                                                                                                               |  | Fernando Wisniewski                                                                                                    |  | DATA DA INSPEÇÃO                                             |  | 10/02/2025                |  |                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |
| CHECK LIST                                                                                                              |  |                                                                                                                        |  |                                                              |  |                           |  |                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |
| ITEM                                                                                                                    |  | TIPO DE INSPEÇÃO                                                                                                       |  | SITUAÇÃO ENCONTRADA                                          |  | ESTÁ CONFORME?            |  | RECOMENDAÇÃO                                                                                                                 |  | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA                                                                 |  |
| 13.5.4.11 c)                                                                                                            |  | FLUIDO DE SERVIÇO                                                                                                      |  | Foi identificado no relatório o tipo de fluido de serviço    |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |   |  |
| 13.5.4.11 d)                                                                                                            |  | TIPO DO VASO DE PRESSÃO                                                                                                |  | O tipo do vaso de pressão está identificado                  |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |  |  |
| 13.5.4.11 e)                                                                                                            |  | TIPO DE INSPEÇÃO EXECUTADA                                                                                             |  | Foi identificado o tipo de inspeção executada                |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |  |  |
| 13.5.4.11 f)                                                                                                            |  | DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DA INSPEÇÃO                                                                                   |  | A inspeção possui data de início e término registrada        |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |  |  |
| 13.5.4.11 g)                                                                                                            |  | DESCRIÇÃO DA INSPEÇÃO                                                                                                  |  | Foi identificada a descrição da inspeção                     |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |  |  |
| 13.5.4.11 h)                                                                                                            |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ANORMALIDADES                                                                                  |  | O relatório contém registro fotográfico de anormalidades     |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |  |  |

|                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>CONERGE</b><br>A Engenharia das NRs |                                            |  <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>BRASIL |                       | <b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b><br><b>VASO DE PRESSÃO</b>                                                                 |                                                                                       | <b>Nº do Certificado:</b> -                                            |  |
|                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                        |                       | <b>Empresa:</b>                                                                                                              |                                                                                       | <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>Fazenda Itapicuru, s/n,<br>Jacobina - BA |  |
| <b>TAG</b>                                                                                                              | 520-VS-01A                                 | <b>ÁREA</b>                                                                                                            | CAL                   | <b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b><br><br> |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>FLUIDO</b>                                                                                                           | AR COMPRIMIDO                              | <b>CATEGORIA DO V.P.</b>                                                                                               | III                   |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>PODE MISTURA DE FLUIDOS?</b>                                                                                         | Não                                        | <b>OPERAÇÃO DO V.P.</b>                                                                                                | OPERACIONAL           |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>TIPO DE AMBIENTE</b>                                                                                                 | ABERTO                                     | <b>FABRICANTE</b>                                                                                                      | ATLAS COPCO           |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>INSPECTOR</b>                                                                                                        | Fernando Wisniewski                        | <b>DATA DA INSPEÇÃO</b>                                                                                                | 10/02/2025            |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                        |  |
| CHECK LIST                                                                                                              |                                            |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                        |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                             | <b>TIPO DE INSPEÇÃO</b>                    | <b>SITUAÇÃO ENCONTRADA</b>                                                                                             | <b>ESTÁ CONFORME?</b> | <b>RECOMENDAÇÃO</b>                                                                                                          | <b>EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA</b>                                                          |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 i)                                                                                                            | RESULTADO DA INSPEÇÃO E INTERVENÇÃO        | O resultado da inspeção e intervenção está registrado                                                                  | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                                  |   |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 j)                                                                                                            | RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS                  | Foram identificadas recomendações necessárias no relatório                                                             | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 k)                                                                                                            | PARECER CONCLUSIVO DA INSPEÇÃO             | O parecer conclusivo da inspeção está registrado                                                                       | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 l)                                                                                                            | DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA INSPEÇÃO      | A data prevista para a próxima inspeção foi registrada                                                                 | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 m)                                                                                                            | NOME E ASSINATURA DO PLH                   | O relatório contém nome e assinatura do PLH                                                                            | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |                                                                        |  |
| 13.5.4.11 m)                                                                                                            | NOME E ASSINATURA DOS INPETORES ENVOLVIDOS | O relatório contém nome e assinatura dos inspetores envolvidos                                                         | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                                  |  |                                                                        |  |


|                                                                                                                         |  |                                                                                                                        |  |                                                                 |  |                           |  |                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>CONERGE</b><br>A Engenharia das NRs |  |  <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>BRASIL |  | <b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b><br><b>VASO DE PRESSÃO</b>    |  | <b>Nº do Certificado:</b> |  | -                                                                                                                        |  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                        |  |                                                                 |  | <b>Empresa:</b>           |  | <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>Fazenda Itapicuru, s/n,<br>Jacobina - BA                                                   |  |                                                                                       |  |
| TAG                                                                                                                     |  | 520-VS-01A                                                                                                             |  | ÁREA                                                            |  | CAL                       |  | <b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b><br> |  |                                                                                       |  |
| FLUIDO                                                                                                                  |  | AR COMPRIMIDO                                                                                                          |  | CATEGORIA DO V.P.                                               |  | III                       |  |                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |
| PODE MISTURA DE FLUIDOS?                                                                                                |  | Não                                                                                                                    |  | OPERAÇÃO DO V.P.                                                |  | OPERACIONAL               |  |                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |
| TIPO DE AMBIENTE                                                                                                        |  | ABERTO                                                                                                                 |  | FABRICANTE                                                      |  | ATLAS COPCO               |  |                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |
| INSPECTOR                                                                                                               |  | Fernando Wisniewski                                                                                                    |  | DATA DA INSPEÇÃO                                                |  | 10/02/2025                |  |                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |
| CHECK LIST                                                                                                              |  |                                                                                                                        |  |                                                                 |  |                           |  |                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |
| ITEM                                                                                                                    |  | TIPO DE INSPEÇÃO                                                                                                       |  | SITUAÇÃO ENCONTRADA                                             |  | ESTÁ CONFORME?            |  | RECOMENDAÇÃO                                                                                                             |  | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA                                                                 |  |
| 13.5.4.11 n)                                                                                                            |  | NÚMERO DOS CERTIFICADOS E TESTES DAS PSVS                                                                              |  | Os números dos certificados e testes das PSVs foram registrados |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                              |  |   |  |
| PRONTUÁRIO                                                                                                              |  |                                                                                                                        |  |                                                                 |  |                           |  |                                                                                                                          |  |                                                                                       |  |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                            |  | TIPO DE PRONTUÁRIO                                                                                                     |  | O prontuário possui identificação                               |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                              |  |  |  |
| 13.5.1.5 a) I                                                                                                           |  | CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO E EDIÇÃO                                                                                          |  | O código de construção e sua edição foram registrados           |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                              |  |  |  |
| 13.5.1.5 a) II                                                                                                          |  | ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS                                                                                            |  | As especificações de materiais foram identificadas              |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                              |  |  |  |
| 13.5.1.5 a) III                                                                                                         |  | PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO                                                                                 |  | Foram identificados os procedimentos utilizados na fabricação   |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                              |  |  |  |
| 13.5.1.5 a) V                                                                                                           |  | CONJUNTO DE DESENHOS                                                                                                   |  | O conjunto de desenhos do equipamento está registrado           |  | SIM                       |  | NADA CONSTA                                                                                                              |  |  |  |

|                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CONERGE</b><br>A Engenharia das NRs |                                     |  <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>BRASIL |                       | <b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b><br><b>VASO DE PRESSÃO</b>                                                             |                                                                                       | <b>Nº do Certificado:</b> - | <b>Empresa:</b> PAN AMERICAN SILVER<br>Fazenda Itapicuru, s/n,<br>Jacobina - BA |
| <b>TAG</b>                                                                                                              | 520-VS-01A                          | <b>ÁREA</b>                                                                                                            | CAL                   | <b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b><br> |                                                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>FLUIDO</b>                                                                                                           | AR COMPRIMIDO                       | <b>CATEGORIA DO V.P.</b>                                                                                               | III                   |                                                                                                                          |                                                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>PODE MISTURA DE FLUIDOS?</b>                                                                                         | Não                                 | <b>OPERAÇÃO DO V.P.</b>                                                                                                | OPERACIONAL           |                                                                                                                          |                                                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>TIPO DE AMBIENTE</b>                                                                                                 | ABERTO                              | <b>FABRICANTE</b>                                                                                                      | ATLAS COPCO           |                                                                                                                          |                                                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>INSPECTOR</b>                                                                                                        | Fernando Wisniewski                 | <b>DATA DA INSPEÇÃO</b>                                                                                                | 10/02/2025            |                                                                                                                          |                                                                                       |                             |                                                                                 |
| CHECK LIST                                                                                                              |                                     |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                             |                                                                                 |
| <b>ITEM</b>                                                                                                             | <b>TIPO DE INSPEÇÃO</b>             | <b>SITUAÇÃO ENCONTRADA</b>                                                                                             | <b>ESTÁ CONFORME?</b> | <b>RECOMENDAÇÃO</b>                                                                                                      | <b>EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA</b>                                                          |                             |                                                                                 |
| 13.5.1.5 a) VI                                                                                                          | PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO          | A pressão máxima de operação foi identificada                                                                          | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |   |                             |                                                                                 |
| 13.5.1.5 a) VII                                                                                                         | REGISTRO DE TH NA FABRICAÇÃO        | O certificado do TH foi assinado pelo PLH                                                                              | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                             |                                                                                 |
| 13.5.1.5 a) VIII                                                                                                        | CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS          | As características funcionais do equipamento foram identificadas                                                       | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                             |                                                                                 |
| 13.5.1.5 a) IX                                                                                                          | DADOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | Os dados dos dispositivos de segurança estão registrados                                                               | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                             |                                                                                 |
| 13.5.1.5 a) X                                                                                                           | ANO DE FABRICAÇÃO                   | O ano de fabricação do equipamento foi identificado                                                                    | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                             |                                                                                 |
| 13.5.1.5 a) XI                                                                                                          | CATEGORIA DO VASO                   | A categoria do vaso de pressão foi registrada corretamente                                                             | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                             |                                                                                 |
| PROJETO DE ALTERAÇÃO E REPARO                                                                                           |                                     |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                             |                                                                                 |

|                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                           |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CONERGE</b><br>A Engenharia das NRs |                                        |  <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>BRASIL |                       | <b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b><br><b>VASO DE PRESSÃO</b>                                                             |                                                                                       | <b>Nº do Certificado:</b> | -                                                                      |
|                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       | <b>Empresa:</b>           | <b>PAN AMERICAN SILVER</b><br>Fazenda Itapicuru, s/n,<br>Jacobina - BA |
| <b>TAG</b>                                                                                                              | 520-VS-01A                             | <b>ÁREA</b>                                                                                                            | CAL                   | <b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b><br> |                                                                                       |                           |                                                                        |
| <b>FLUIDO</b>                                                                                                           | AR COMPRIMIDO                          | <b>CATEGORIA DO V.P.</b>                                                                                               | III                   |                                                                                                                          |                                                                                       |                           |                                                                        |
| <b>PODE MISTURA DE FLUIDOS?</b>                                                                                         | Não                                    | <b>OPERAÇÃO DO V.P.</b>                                                                                                | OPERACIONAL           |                                                                                                                          |                                                                                       |                           |                                                                        |
| <b>TIPO DE AMBIENTE</b>                                                                                                 | ABERTO                                 | <b>FABRICANTE</b>                                                                                                      | ATLAS COPCO           |                                                                                                                          |                                                                                       |                           |                                                                        |
| <b>INSPECTOR</b>                                                                                                        | Fernando Wisniewski                    | <b>DATA DA INSPEÇÃO</b>                                                                                                | 10/02/2025            |                                                                                                                          |                                                                                       |                           |                                                                        |
| CHECK LIST                                                                                                              |                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                           |                                                                        |
| <b>ITEM</b>                                                                                                             | <b>TIPO DE INSPEÇÃO</b>                | <b>SITUAÇÃO ENCONTRADA</b>                                                                                             | <b>ESTÁ CONFORME?</b> | <b>RECOMENDAÇÃO</b>                                                                                                      | <b>EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA</b>                                                          |                           |                                                                        |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                            | MATERIAIS                              | Os materiais utilizados foram identificados                                                                            | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |   |                           |                                                                        |
| 13.5.1.5 - c)                                                                                                           | PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO              | Os procedimentos de execução foram registrados                                                                         | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                           |                                                                        |
| 13.5.1.5 - d)                                                                                                           | PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE | Os procedimentos de controle de qualidade foram identificados                                                          | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                           |                                                                        |
| 13.5.1.5 - e)                                                                                                           | QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PESSOAL | A qualificação e certificação do pessoal foram verificadas                                                             | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                           |                                                                        |
| 13.5.1.7 - b)                                                                                                           | APROVAÇÃO E ASSINATURA DO PLH          | O relatório contém aprovação e assinatura do PLH                                                                       | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                           |                                                                        |
| CERTIFICADOS                                                                                                            |                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                           |                                                                        |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                            | INSTRUMENTOS DE CONTROLE               | Os instrumentos de controle foram identificados                                                                        | SIM                   | NADA CONSTA                                                                                                              |  |                           |                                                                        |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                               |                |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><b>CONERGE</b><br/>A Engenharia das NRs</div></div> | <div><div><b>PAN AMERICAN</b><br/>SILVER<br/>BRASIL</div></div> | <div>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13<br/>VASO DE PRESSÃO</div>                                    |                | Nº do Certificado:                                                                  | -                                                                                     |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                               |                | Empresa:                                                                            | PAN AMERICAN SILVER<br>Fazenda Itapicuru, s/n,<br>Jacobina - BA                       |
| TAG                                                                                                                                           | 520-VS-01A                                                                                                                                       | ÁREA                                                                                          | CAL            | VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO                                                          |                                                                                       |
| FLUIDO                                                                                                                                        | AR COMPRIMIDO                                                                                                                                    | CATEGORIA DO V.P.                                                                             | III            |  |                                                                                       |
| PODE MISTURA DE FLUIDOS?                                                                                                                      | Não                                                                                                                                              | OPERAÇÃO DO V.P.                                                                              | OPERACIONAL    |                                                                                     |                                                                                       |
| TIPO DE AMBIENTE                                                                                                                              | ABERTO                                                                                                                                           | FABRICANTE                                                                                    | ATLAS COPCO    |                                                                                     |                                                                                       |
| INSPECTOR                                                                                                                                     | Fernando Wisniewski                                                                                                                              | DATA DA INSPEÇÃO                                                                              | 10/02/2025     |                                                                                     |                                                                                       |
| CHECK LIST                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                               |                |                                                                                     |                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                          | TIPO DE INSPEÇÃO                                                                                                                                 | SITUAÇÃO ENCONTRADA                                                                           | ESTÁ CONFORME? | RECOMENDAÇÃO                                                                        | EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA                                                                 |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                  | CERTIFICADO DE PSV'S                                                                                                                             | O certificado das PSVs foi registrado                                                         | SIM            | NADA CONSTA                                                                         |   |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                  | CERTIFICADO DO TH ASSINADO PELO PLH                                                                                                              | O certificado do TH foi assinado pelo PLH                                                     | SIM            | NADA CONSTA                                                                         |  |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                  | CERTIFICADO DE LP, PM, ME E US COM ASSINATURA DE N2 ASNT                                                                                         | Os certificados de LP, PM, ME e US contêm assinatura de N2 ASNT                               | SIM            | NADA CONSTA                                                                         |  |
| DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                  | JUSTIFICATIVA FORMAL PARA FALTA DA PSV OU INSTRUMENTO DE CONTROLE DE SEGURANÇA                                                                   | Foi registrada justificativa formal para falta da PSV ou instrumento de controle de segurança | SIM            | NADA CONSTA                                                                         |  |

## DOCUMENTAÇÃO NR-13



**520-VS-01A**

**AR COMPRIMIDO**