

 A Engenharia das NRs		 BRASIL		<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b> <b>VASO DE PRESSÃO</b>		<b>Nº do Certificado:</b>	<b>13-0159</b>
<b>INSPETOR</b>		Fernando Wisniewski		<b>DATA DA INSPEÇÃO</b>		19/11/2024	
<b>TAG</b>		VP-02 (VA-164)		<b>ÁREA</b>		DIQUE DE LAVAGEM	
<b>FLUIDO</b>		Óleo Lubrificante		<b>CATEGORIA DO V.P.</b>		V	
<b>PODE MISTURA DE FLUIDOS?</b>		Não		<b>OPERAÇÃO DO V.P.</b>		Normal	
<b>TIPO DE AMBIENTE</b>		ABERTO		<b>NORMA DE REFERÊNCIA</b>		NR-13, Portaria MTP Nº 4129, 20/11/2022	
<b>CHECK LIST</b>							
Nº NORMA	ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ESTÁ CONFORME?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	
13.5.1.3	IDENTIFICAÇÃO DE TAG	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui identificação de TAG.	Nada consta.	SIM		
13.5.1.3	PLAQUETA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui plaqueta.	Nada consta.	SIM		
13.5.1.3	IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui identificação de fabricante.	Nada consta.	SIM		
13.6.1.2	ATERRAMENTO ESTÁTICO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento não possui aterramento estático.	Necessário instalar aterramento estático no equipamento.	NÃO	-	
13.4.2.1	REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o vaso de pressão atende aos requisitos de segurança e meio ambiente.	Nada consta.	SIM	-	
13.5.2.1	ACESSO À B.V., PI E PSV DE MODO SEGURO	EXTERNO	Foi evidenciado que o acesso à B.V,PI E PSV encontra-se seguro	Nada consta.	SIM		
13.5.2.2 a)	2 SAÍDAS DO AMBIENTE	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não possui 2 saídas.	Necessário adequar ambiente para que possua 2 saídas.	NÃO		
13.5.2.2 b)	ACESSO SEGURO E GUARDA CORPOS	EXTERNO	Foi evidenciado que o acesso e guarda corpos encontram-se em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM		
13.5.2.2 d)	ILUMINAÇÃO	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente possui iluminação.	Nada consta.	SIM		

 A Engenharia das NRs		 BRASIL		<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b> <b>VASO DE PRESSÃO</b>		<b>Nº do Certificado:</b>	<b>13-0159</b>
<b>INSPEÇÃO</b>		Fernando Wisniewski		<b>DATA DA INSPEÇÃO</b>		19/11/2024	
<b>TAG</b>		VP-02 (VA-164)		<b>ÁREA</b>		DIQUE DE LAVAGEM	
<b>FLUIDO</b>		Óleo Lubrificante		<b>CATEGORIA DO V.P.</b>		V	
<b>PODE MISTURA DE FLUIDOS?</b>		Não		<b>OPERAÇÃO DO V.P.</b>		Normal	
<b>TIPO DE AMBIENTE</b>		ABERTO		<b>NORMA DE REFERÊNCIA</b>		NR-13, Portaria MTP Nº 4129, 20/11/2022	
<b>VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO</b>							
							
CHECK LIST							
Nº NORMA	ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ESTÁ CONFORME?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	
13.5.2.2 e)	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente não possui iluminação de emergência.	Necessário instalar iluminação de emergência do ambiente.	NÃO		
13.5.2.2 c)	ENTRADAS DE AR	EXTERNO	Foi evidenciado que o ambiente possui entradas de ar.	Nada consta.	SIM		
VÁLVULA DE SEGURANÇA							
13.5.1.2 a)	PSV INSTALADA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui PSV instalada.	Nada consta.	SIM		
13.5.1.2 a)	LOCAL DE INSTALAÇÃO DA PSV	EXTERNO	Foi evidenciado que a válvula de segurança encontra-se instalado no VP.	Nada consta.	SIM		
13.1.1	OPERAÇÃO DA PSV	EXTERNO	Foi verificado que a válvula de segurança está operando normalmente.	Nada consta.	SIM	-	
INSPEÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	EXTERNO	Foi verificado que a válvula de segurança está em bom estado de conservação.	Nada consta.	SIM		
13.5.2.2 b)	ACESSO FÁCIL E SEGURO À PSV	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui acesso fácil e seguro à PSV.	Nada consta.	SIM		
13.3.1 c)	BLOQUEIO SOBRE A PSV	EXTERNO	Foi evidenciado que não há bloqueios sobre a válvula de segurança.	Nada consta.	SIM	-	
13.5.1.2 c)	DISPOSITIVO CONTRA BLOQUEIO INADVERTIDO	EXTERNO	Foi evidenciado que não há bloqueios sobre a válvula de segurança.	Nada consta.	SIM	-	

 A Engenharia das NRs		 BRASIL		<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b> <b>VASO DE PRESSÃO</b>		<b>Nº do Certificado:</b>	<b>13-0159</b>
<b>INSPEÇÃO</b>		Fernando Wisniewski		<b>DATA DA INSPEÇÃO</b>		19/11/2024	
<b>TAG</b>		VP-02 (VA-164)		<b>ÁREA</b>		DIQUE DE LAVAGEM	
<b>FLUIDO</b>		Óleo Lubrificante		<b>CATEGORIA DO V.P.</b>		V	
<b>PODE MISTURA DE FLUIDOS?</b>		Não		<b>OPERAÇÃO DO V.P.</b>		Normal	
<b>TIPO DE AMBIENTE</b>		ABERTO		<b>NORMA DE REFERÊNCIA</b>		NR-13, Portaria MTP Nº 4129, 20/11/2022	
<b>CHECK LIST</b>							
Nº NORMA	ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ESTÁ CONFORME?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	
INSPEÇÃO	VAZÃO DO SISTEMA	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui identificação de vazão do sistema.	Nada consta.	SIM		
13.3.1 a)	PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO ACIMA DA PMTA	EXTERNO	Foi evidenciado que a válvula de segurança possui pressão de calibração abaixo da PMTA.	Nada consta.	SIM		
13.4.1.5 f)	SELO DE CALIBRAÇÃO	EXTERNO	Foi evidenciado que a válvula de segurança não possui selo de calibração.	Necessário instalar selo de calibração da válvula de segurança.	NÃO	-	
13.4.1.3	SELO ASME	EXTERNO	Foi evidenciado que a válvula de segurança não possui selo ASME.	Necessário instalar selo ASME na válvula de segurança.	NÃO	-	
13.3.7	ATENDIMENTO À NORMA ASME VIII	EXTERNO	Foi evidenciado que a válvula de segurança atende a ASME VIII.	Nada consta.	SIM	-	
<b>MANÔMETRO</b>							
13.5.1.2 d)	MANÔMETRO INSTALADO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui manômetro instalado.	Nada consta.	SIM		
13.5.1.2 d)	LOCAL DE INSTALAÇÃO DO MANÔMETRO	EXTERNO	Foi evidenciado que o manômetro encontra-se instalado no VP.	Nada consta.	SIM		
13.5.1.2 d)	OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	EXTERNO	Foi evidenciado que o manômetro encontra-se em bom estado de operação e conservação.	Nada consta.	SIM		
13.5.2.2 b)	ACESSO FÁCIL E SEGURO AO MANÔMETRO	EXTERNO	Foi evidenciado que o equipamento possui acesso fácil e seguro ao manômetro.	Nada consta.	SIM	-	

 <b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs		 <b>PAN AMERICAN SILVER</b> BRASIL		<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13</b> <b>VASO DE PRESSÃO</b>		<b>Nº do Certificado:</b> 13-0159	<b>Empresa:</b> PAN AMERICAN SILVER Fazenda Itapicuru, s/n, Itapicuru, Jacobina - BA
INSPEÇÃO	Fernando Wisniewski	DATA DA INSPEÇÃO	19/11/2024		VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		
TAG	VP-02 (VA-164)	ÁREA	DIQUE DE LAVAGEM				
FLUIDO	Óleo Lubrificante	CATEGORIA DO V.P.	V				
PODE MISTURA DE FLUIDOS?	Não	OPERAÇÃO DO V.P.	Normal				
TIPO DE AMBIENTE	ABERTO	NORMA DE REFERÊNCIA	NR-13, Portaria MTP Nº 4129, 20/11/2022				
CHECK LIST							
Nº NORMA	ITEM	TIPO DE INSPEÇÃO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	ESTÁ CONFORME?	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA	
PRESSOSTATO							
13.5.1.2 d)	PRESSOSTATO INSTALADO	EXTERNO	Nada consta.	Nada consta.	Nada consta.	-	
LAUDO	<input type="checkbox"/> CONFORME			 CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA BA 300011133-9 Profissional Legalmente Habilitado NR-13		<b>DATA PRÓXIMA INSPEÇÃO:</b> <b>19/11/2025</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO CONFORME, <b>ATENDER RECOMENDAÇÕES</b>						