

### RELATÓRIO DE ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE



Deus é fiel

									_
CLIENTE:		C	11	LOCALIZ	ACÃO:		SANTOS/SP		
			N3 OBRA:						
				ÓDIO:		2524			
DESCRIÇÃO: CARREGADO			N° RELAT	ORIO:		29-0062			
DATA EXECUÇÃO:		21/03	/2025						
Norma de referência /	' Critério de ac	ceitação:	Nº do procedimento	/	Revisa		Material:		
Norma de referência / Critério de aceitação:  ASME VIII DIV 1 AP. 8		PTP-001		0	1	AÇO CARBONO			
ASME VIII DIV 1 AP. 8  Removedor (Marca / Tipo / Lote):		Penetrante (Marca / Tipo / Lote):				Revelador (Marca / Tipo / Lote):			
Removedor (Marca / Tipo / Lote):  ÁGUA  Acabamento superficial:		Metal Check	Metal Check / VP 30 Tipo II / LT-23-0581 Metal Check / Não Aquoso D 70					.T-23-0577	
		Temperatura (° <b>C</b> ):			Iluminação /	/ lux			
ESCO	VADO		29				AMBIENTE		
				RESULTAD					
		Foi	realizado Liquido Pene			a tabela aba	iixo.		
			•	REPROVA					
							ı		
LOCAL EXAMINADO	(AMINADO LOCALIZAÇÃO		TIPO DE DESCONTINUIDADE		LARGURA (mm)		COMPRIMENTO (mm)	LAUDO	
							` ,	Α	R
ACIONAMENTO	ACABAI	MENTO	ND					v	
EXTERNO	ACABAI	WENTO	טא			•	-	X	
ACIONAMENTO									
INTERNO	ACABAI	MENTO	TL		1,	50	60,00		X
OPOSTO									
ACIONAMENTO INTERNO	ACABAI	MENTO	ND		-	-	-	X	
OPOSTO									
ACIONAMENTO	ACABAI	MENTO	ND				-	x	
EXTERNO									
				<u>EGEND</u>	Α			100411	74670
A Aprovado		TI Tringe I	<u>DESCONTINUIDADES</u>		DO Dorocio	dodo			ZAÇÃO
A- Aprovado TL- Trinca Longitudinal R- Reprovado TT- Trinca Transversal				<b>PO-</b> Porosidade <b>FF-</b> Falta de Fusão				RAIZ ENCHIMENTO	
SP- Sobrepo					ma Descontinuidade ACABAMENTO				
OBS: CROQUI EM ANI	EXO								
Data do Relatório: Técnico/Inspetor: Celso Leite Sampaio Eng° Responsável: Carlos Henrique de Moraes					oraes				
CELSO LETTE SAMPAIO Carlos Henrique de Mora									
01/04/2025			ASNT / END N°10423		Engentièlicò Mecântico				
			ASIAI I/EIMD/I	10423		CREA-SP 0640977984			




#### CROQUI ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE



Deus é fiel

CLIENTE:	CLI	LOCALIZAÇÃO:	SANTOS/SP
TAG:	CN3	OBRA:	2524
DESCRIÇÃO:	CARREGADOR DE NAVIOS	N° RELATÓRIO:	29-0062
DATA EXECUÇÃO:	21/03/2025		



Propriedade Exclusiva da CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Dr. Manuel Tourinho, 10 \* CEP: 11.015-030 \* Santos - SP \* Voip: (13) 3466-7187

comercial@conerge-engenharia.com.br www.conerge-engenharia.com.br



# ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE FOTOS



CLIENTE:	CLI	LOCALIZAÇÃO:	SANTOS/SP
TAG:	CN3	OBRA:	2524
DESCRIÇÃO:	CARREGADOR DE NAVIOS	N° RELATÓRIO:	29-0062
DATA EXECUÇÃO:	21/03/2025		









Propriedade Exclusiva da CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Dr. Manuel Tourinho, 10 \* CEP: 11.015-030 \* Santos - SP \* Voip: (13) 3466-7187

comercial@conerge-engenharia.com.br

www.conerge-engenharia.com.br

Deus é fiel



## ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE FOTOS



CLIENTE:	CLI	LOCALIZAÇÃO:	SANTOS/SP
TAG:	CN3	OBRA:	2524
DESCRIÇÃO:	CARREGADOR DE NAVIOS	N° RELATÓRIO:	29-0062
DATA EXECUÇÃO:	21/03/2025		









Propriedade Exclusiva da CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



#### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



### **ART de Obra ou Serviço** 2620250525911

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1. Responsável Técnico – CARLOS HENRIQUE DE MORAES RNP: 2603421441 Título Profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho Registro: 0640977984-SP Empresa Contratada: CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA Registro: 0548001-SP 2. Dados do Contrato Contratante: CLI SUL S/A CPF/CNPJ: 43.514.079/0002-62 Endereço: Avenida PRINCESA ISABEL Complemento: Bairro: DOCAS Cidade: Santos UF: SP CEP: 11013-700 Contrato: PR 6.094/25 / Obra 2524 Vinculada à Art n°: Celebrado em: 17/03/2025 Valor: R\$ 2.260,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Ação Institucional: 3. Dados da Obra Serviço Endereço: Avenida PRINCESA ISABEL N°: Complemento: Bairro: DOCAS UF: SP Cidade: Santos CEP: 11013-700 Data de Início: 21/03/2025 Previsão de Término: 09/05/2025 Coordenadas Geográficas: Finalidade: Industrial Código: Proprietário: CLI SUL S/A CPF/CNPJ: 43.514.079/0002-62 . 4. Atividade Técnica 🗕 Unidade Quantidade Supervisão 1 de máquinas e 1,00000 unidade **Ensaio** equipamentos industriais **Ensaio** de máquinas e 1,00000 unidade equipamentos industriais Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

— 5. Observações

OBRA 2524 - CLI - SANTOS/SP - NR-29 - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS POR LÍQUIDO PENETRANTE E ULTRASSOM EM SOLDAS DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DO CARREGADOR DE NAVIOS - CN-03: SOLDAS DA VIGA DE SUSTENTAÇÃO DO ACIONAMENTO, SOLDAS DAS CHAPAS DE TRAVAMENTO DAS LATERAIS, SOLDAS DO FECHAMENTO DA VIGA DE SUSTENTAÇÃO DO ACIONAMENTO, SOLDAS DOS REFORÇOS E FECHAMENTO DAS LATERAIS DA ESTRUTURA DO ACIONAMENTO.

- 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

#### - 7. Entidade de Classe Nenhuma · 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima 31\_ de SANTOS MARÇO 2025 de Local data CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15 CLI SUL S/A - CPF/CNPJ: 43.514.079/0002-62

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br Tel: 0800 017 18 11

Valor Pago R\$ 103,03

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Registrada em: 31/03/2025 Impresso em: 31/03/2025 11:08:38

Valor ART R\$ 103,03

Nosso Numero: 2620250525911 Versão do sistema