

LAUDO DE VISTORIA NR-29



DESCARREGADOR DE NAVIOS e MONOVIA

TERMAG

Este laudo de vistoria NR-29 do DESCARREGADOR DE NAVIOS e MONOVIA segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico.

Índice:

1. 0 - Objetivo
2. 0 - Especificações
3. 0 - Documentação
4. 0 - Vistoria Realizada
5. 0 - Lay Out – Descarregador de Navios e Monovia
6. 0 - Conclusão
7. 0 - Dados Contratuais
8. 0 - Anexos
 - 8.1 - A.R.T.

3.0 Documentação:

Durante esta inspeção também foram avaliados os documentos, book do equipamento com base na NR-29 e Relatório de inspeção N° 3041 de 27/11/17, apresentando condição satisfatória no **Laudo de Vistoria NR-29**.

4.0 Vistoria Realizada:

Durante esta Vistoria foram realizadas as seguintes verificações:

- **Elementos de Fixação do Trilho**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental
Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

- **Proteção do fim de curso**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental
Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

- **Rodas de translação do Descarregador de Navios**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental
Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

- **Aterramento elétrico**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental
Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

- **Eletrodutos**

Sistema de combate a incêndio

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental
Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

• **Cabine e Comandos**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

• **Quadro de força**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

• **Atendimento a itens NR-29**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional (X) Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

• **Meios de acesso**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

• **Pinos e olhais**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

• **Grab, roldanas, cabos de aço**

Tipo de Análise (X) Visual (X) Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

• **Sistema de freios**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

- **Estruturas**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

- **Botoeira de emergência**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

- **Iluminação de sinalização e local de trabalho**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental

Resultado da Inspeção (X) Satisfatório


- **Teste de Carga e Sistema de Segurança**

Tipo de Análise (X) Visual () Dimensional () Documental


Resultado da Inspeção (X) Satisfatório

5.0 Lay Out – DESCARREGADOR DE NAVIOS e MONOVIA:

DESCARREGADOR DE NAVIOS



MONOVIA



	LAUDO DE VISTORIA NR-29	
---	------------------------------------	---

6.0 Conclusão:

Este **Descarregador de Navios** e **Monovia** localizados na empresa **TERMAG**, foram Vistoriados e inspecionados conforme as normas NR-29, encontram-se em condições operacionais Satisfatórias.

Necessário manter plano de manutenção preventiva e corretiva.

Nota técnica: Subitem 29.3.5.10.1 (NR-29) A vistoria deve ser efetuada pelo menos uma vez a cada doze meses.

CONTROLE DE EMISSÃO

Profissional Habilitado NR-11 e NR-29	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	19/01/18 Data
--	---	---	------------------------------------

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

	LAUDO DE VISTORIA NR-29	
---	------------------------------------	---

7.0 Dados Contratuais:

Contratante:	TERMAG
Responsável/Representante:	Engº Jader I. Medeiros Pereira.
Número da obra:	2009/17
Número do Relatório:	3056
Tipo de inspeção:	Laudo de Vistoria NR-29.
Início da inspeção:	23/11/17
Término da inspeção:	27/11/17
Data do relatório:	19/01/18
Equipe técnica envolvida:	Engenheiro: Carlos Henrique de Moraes. Inspetor: Alessandro S. Cajaíba.

8.0 – ANEXOS

8.1 – A.R.T



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230172956694

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Mecânica**

RNP: **2603421441**

Registro: **0640977984-SP**

Empresa Contratada: **CONERGE INSPECAO E ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0548001-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Terminal Marítimo do Guarujá - TERMAG**

CPF/CNPJ: **05.535.627/0001-60**

Endereço: **Avenida SANTOS DUMONT**

Nº:

Complemento:

Bairro: **SÍTIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)**

Cidade: **Guarujá**

UF: **SP**

CEP: **11460-000**

Contrato: **Pr. 4.144/17**

Celebrado em: **23/11/2017**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida SANTOS DUMONT**

Nº:

Complemento:

Bairro: **SÍTIO PAECARA (VICENTE DE CARVALHO)**

Cidade: **Guarujá**

UF: **SP**

CEP: **11460-000**

Data de Início: **23/11/2017**

Previsão de Término: **31/12/2017**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **Terminal Marítimo do Guarujá - TERMAG**

CPF/CNPJ: **05.535.627/0001-60**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Supervisão					
1	Inspeção	Inspeção	Equipamentos	2,00000	unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

Obra 2.009/17 - Pr. 4.144/17 - Terminal Marítimo do Guarujá - TERMAG - Inspeção do Descarregador de Navios e Ponte Rolante - NR-29 / NR-11

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

127 - SÃO VICENTE - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SÃO VICENTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Vicente 5 de Janeiro de 2018
Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Terminal Marítimo do Guarujá - TERMAG - CPF/CNPJ: 05.535.627/0001-60

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 81,53

Registrada em: 03/01/2018

Valor Pago R\$ 81,53

Nosso Número: 28027230172956694

Versão do sistema

Impresso em: 05/01/2018 11:46:33