



RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



Cliente: Yara Fertilzantes CANDEIAS/BA
Equipamento: TALHA ELÉTRICA
Nº Relatório: 2596

LEGENDA DE PRIORIDADE:
P0 - Crítico
P1 - Prioridade Alta
P3 - Prioridade Baixa

Avaliação de Inspeção

Controle do Cliente

Nº	Descrição da Recomendação	Avaliação de Inspeção		Controle do Cliente			
		Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar lubrificação periódica dos cabos de aço	-	P3				
2	Providenciar tratamento e limpeza periódica do equipamento.	-	P3				
3	Necessário realizar tratamento e pintura do gancho.	-	P3				
4	Necessário a instalação de um meio de acesso seguro para realização da inspeção.	-	P1				