

AUDITORIA E DIAGNÓSTICO

(Conforme Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019)



COPERSUCAR SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Este relatório segue o mais rigoroso padrão de qualidade. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico - Profissional Habilitado NR-35.

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

	NR-35 AUDITORIA	NR-35
---	------------------------	--------------

1.0 HISTÓRICO CONERGE

Há mais de 22 anos, a **Conerge - Inspeção e Engenharia** devidamente registrada no CREA, atuando em todo o território nacional na prestação de serviços de engenharia, inspeção e treinamentos com forte atuação no atendimento às exigências das Normas Regulamentadoras. Contamos com engenheiros nas áreas de Mecânica, Civil, Elétrica e Segurança, técnicos especializados com registro no CFT, qualificados e certificados através da Portaria N.16 do INMETRO, certificados pela ASNT e SNQC, visando sempre o atendimento e a superação das expectativas de nossos clientes.

Garantir a segurança, a qualidade de nossos serviços preservando o meio ambiente é o nosso compromisso.

Salientamos que temos grande experiência em Inspeções Estruturais com Diagnósticos das Manifestações Patológicas das Estruturas de Concreto, Madeira e Metálica em Armazéns e Edificações, entre outros. Executamos serviços de reformas e reparos em Edificações, com mão de obra própria especializada e supervisionada por engenheiro civil e técnicos, sempre com a preocupação na segurança e preservação do meio ambiente.

2.0 OBJETIVO

Executar **Auditoria e Diagnóstico NR-35**, conforme exigência da **Portaria MTb n.º 915, de 30 de julho de 2019 da NR-35**, a fim de evidenciar se os requisitos legais estão sendo atendidos conforme NR-35.

3.0 ESCOPO DO SERVIÇO

Auditoria & Diagnóstico NR-35 – Auditoria de Documentação em 100% dos Equipamentos

- Verificar Altura Mínima de posicionamento em relação ao piso;
- Verificar Esforços de Impacto em caso de queda;
- Verificar a quantidade de trabalhadores por seção da Linha de Vida;
- Verificar Memória de Cálculo do Sistema de Linha Vida e Ancoragem;
- Verificar Dimensionamento do sistema da Linha de Vida e Ancoragem;
- Verificar Projeto e Laudo para Linha de Vida para 100% dos Telhados da Planta Baixa;

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

	NR-35 AUDITORIA	NR-35
---	-----------------	-------

- Verificar Projeto e Laudo para Linha de Vida para acesso aos telhados da empresa;
- Verificar a realizações das inspeções visuais local dos componentes existentes;
- Verificar a realização do dimensional do sistema da linha de vida e olhais existentes;
- Verificar Dimensionamento e analisar a instalação dos Olhais e Linhas de Vida;

4.0 REQUISITOS LEGAIS

4.1 TABELA DE REFERÊNCIA

Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
01	Objetivo e Campo de Aplicação	35.1.1 à 35.1.3
02	Responsabilidades	35.2.1 à 35.2.2
03	Capacitação e Treinamento	35.3.2 à 35.3.6
04	Planejamento, Organização e Execução	35.4.1 à 35.4.8.2
05	Sistemas de Proteção contra quedas (NR)	35.5.1 à 35.5.11.1.1
06	Emergência e Salvamento	35.6.1 à 35.6.4

	NR-35 AUDITORIA	NR-35
---	-----------------	-------

5.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante:	Copersucar São José do Rio Preto
Responsável/Representante:	Engº Renato Cesar Scandinari
Número da obra:	2204
Número do Relatório:	4617
Tipo de serviço:	Auditoria e Diagnóstico NR-35
Início da auditoria:	02/11/2020
Término da auditoria:	06/11/2020
Data do relatório:	12/10/2020
Auditor responsável:	Engº Carlos Henrique de Moraes

CONTROLE DE EMISSÃO

<i>Profissional Habilitado NR-35</i>	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	28/01/2020 Data
--	--	---	--------------------

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

6.0 ANEXOS

6.1 PLANILHA DE AUDITORIA NR-35

COPERSUCAR SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - NR-35								
NÚMERO	ÁREA	TIPO	POSSUI LINHA DE VIDA?	POSSUI PROJETO?	POSSUI INSPEÇÃO?	TESTE DE ARRANCAMENTO?	TAG / DESCRIÇÃO	DATA
1	Armazenamento	Escada Marinheiro	Não	Não	Não	NA	Acesso TC 07 para TC 08	06/11/2020
2	Carregamento	Escada Marinheiro	Sim	Não	Não	NA	Acesso ao EL 03	06/11/2020
3	Carregamento	Escada Marinheiro	Sim	Não	Não	NA	Acesso ao poço do EL 03 e EL 04	06/11/2020
4	Carregamento	Escada Marinheiro	Sim	Não	Não	NA	Acesso ao TC 05 e TC 06	06/11/2020
5	Carregamento	Escada Marinheiro	Não	Não	Não	NA	Acesso através do Redler 01 e 02	06/11/2020
6	Carregamento	Escada Marinheiro	Não	Não	Não	NA	Acesso ao carregamento de Trem	06/11/2020

COPERSUCAR SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - NR-35								
NÚMERO	ÁREA	TIPO	POSSUI LINHA DE VIDA?	POSSUI PROJETO?	POSSUI INSPEÇÃO?	TESTE DE ARRANCAMENTO?	TAG / DESCRIÇÃO	DATA
7	Descarga	Escada Marinheiro	Não	Não	Não	NA	Acesso a plataforma do Silo	06/11/2020
8	Descarga	Escada Marinheiro	Sim	Não	Não	NA	Acesso ao EL 02	06/11/2020
9	Descarga	Escada Marinheiro	Sim	Não	Não	NA	Acesso ao EL 01	06/11/2020
10	Oficina	Telhado	Sim	Não	Não	NA	Linha de vida do telhado da Oficina	06/11/2020
11	Utilidades	Escada Marinheiro	Não	Não	Não	NA	acesso a caixa d'água 01	06/11/2020
12	Utilidades	Escada Marinheiro	Não	Não	Não	NA	acesso a caixa d'água 02	06/11/2020

6.2 A.R.T.

ART de Obra ou Serviço
Localizador: LC28892332

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Empresa Contratada: **CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**

RNP: **2603421441**

Registro: **0640977984-SP**

Registro: **0548001-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS**

Endereço: **Rua SILVA JARDIM**

Complemento:

Cidade: **São José do Rio Preto**

Contrato: **Pr. 4.469/19 - 2204**

Valor: R\$ **4.550,00**

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: **61.145.488/0007-25**

Nº:

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

UF: **SP**

CEP: **15025-065**

Vinculada à Art nº:

Celebrado em: **21/05/2020**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua SILVA JARDIM**

Complemento:

Cidade: **São José do Rio Preto**

Data de Início: **21/05/2020**

Previsão de Término: **30/12/2020**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Nº:

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

UF: **SP**

CEP: **15025-065**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Supervisão

1

Inspeção

**Qualidade e
Confiabilidade**

Quantidade

Unidade

3,00000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

2204 - Copersucar - São José do Rio Preto - Auditoria NR-12, NR-13 e NR-35.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SÃO VICENTE

Impresso em: 29/12/2020 16:50:57